

## Beschreibung für Gebrauchtfahrzeuge

Auktionsbeschreibung		1 MB E-Klasse-ex. Polizei-	
letztes amt. Kennzeichen	ZBT: A	SH-38921	
Erstzulassung	ZBT: B	02.12.2019	
Fahrzeug- u. Aufbauart zu: 1	ZBT: J; 4	M1 AC	
Fahrzeughersteller zu: 2	ZBT: 2.1	1313	
Typ und Ausführung zu: 3	ZBT: D.2; 2.2	R1ES U214T0 FZS00783	
Verkaufsbezeichnung	ZBT: D.3	E 220 d T- Modell	
Fahrzeug-Identifizierungsnr.	ZBT: E	WDD21322041A722399	
Leistung in kw ZBT: P.2	143	Hubraum i. cm <sup>3</sup> ZBT: P.2	1.950
Antriebsart ZBT: P.3	Diesel	Getriebeart	Automatik
Gesamtfahrleistung in km	294.000	Lackierung	Iridiumsilber Metallic
Abgasverhalten	Euro 6	Abgascode ZBT: 14.1	36DG
Leermasse ZBT: G	1.815	zGm ZBT: F.2	2.460
Anzahl Fahrzeugschlüssel	4	Maße: L/B/H in mm	5005/1907/1650
Montierte Bereifung (Größe)	SR 225/55R17	Reifenprofiltiefe in mm	6mm
Weiterer Radsatz (Größe)	keiner	Reifenprofiltiefe in mm	entfällt
Letzte Wartung/ bei KM- Stand	08.2023 / 275.000km	stillgelegt am	07.02.2024
nächste HU (incl. AU)	Dez 24	nächste SP	entfällt
Anzahl reparierter Unfallschäden	2	Gesamtschadenssumme	18.000 €

**Serienausstattung/Sonderausstattung:**

Automatik; Multibeam LED Scheinwerfer; Parktronic; Spiegelpaket; Sitzkomfort- Paket; Sidebags im Fond; Navi Command Online; Klimaanlage Thermotronic; Sitzheizung vorn; el.Fensterheber 4-fach; elektr. Spiegel; Multifunktionslenkrad; Scheiben ab B- Säule abgedunkelt; ISOfix hinten, Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion; aktiver Spurhalteassistent; Bereifung auf LM-Rad; Heckauszug Fa. Bott;

**Festgestellte Mängel/Zustandsbeschreibung:**

Letzte Reparaturen: 287.000km Bremssscheiben und Beläge VA; Beeinträchtigungen durch Rückbau/ Resteinbauten der Polizeitechnik; Originale Dachreling liegt anbei, montierte Reling muss durch Käufer getauscht werden; Gebrauchsspuren, Lackschäden und kleine Dellen am Fahrzeug- Aufbau; Stoßfänger vorne verschürft/verkratzt und hinten leicht beschädigt; viele altersbedingte Gebrauchsspuren im Innenraum und Laderaum z.B.Lenkrad abgegriffen, Sitzbezug an Fahrersitz und Türdichtungen beschädigt und Dachhimmel partiell verschmutzt sowie Verkleidungsteile im Laderaum und Einstieg verkratzt/verschmutzt sowie Verkleidung an Fahrertür und Innenverkleidung der Heckklappe beschädigt; Kleberreste durch entfernen der Folierung; Reibwertschwankungen an der Bremsanlage; Bremsanlage an Achse 2 verschlissen; Batterie tiefenentladen; Gepäckrolle fehlt; **Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit und muss verladen werden (technische Mängel vorhanden)**

**Sonstiges:**

Es wird angeraten das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.

Die Mängelliste wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Fahrzeugbrief/die Zulassungsbescheinigung wird erst nach Zahlungseingang bei Abholung übergeben.

**Besichtigungs- und Abholungsort:**

Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein  
Landespolizeiamt, Sachgebiet 121  
Mühlenweg 166, Haus 15  
24116 Kiel

**Festgesetztes Mindestgebot in Euro:****8.900 €****in Worten in Euro:****acht-neun-null-null****Ansprechpartner vor Ort:**

Herr Möltgen, Tel. 0431/160-61213  
Herr Göttisch, Tel. 0431/160-61211

**Abholzeiten:**

Mo. - Do.: von 07.30h bis 15.30h  
Fr.: von 07.30h bis 14.30h