

Technische Fahrzeugbeschreibung für Dienst-KFZ

Letztes amtl. Kennzeichen:	MA-JQ 203	HU:	fällig
Fahrzeugart:	PKW / Geschlossen	AU:	fällig
Fabrikat / Typ:	MB Vito (639/2) 116CDI	Inspektion:	fällig
Schadstoffklasse/-plakette:	grün	Schlüsselnummer:	1313
Fahrzeug-Ident-Nr. :	WDF63970313693002	Typ:	BPU
Motor/Hubraum (ccm):	2143 ccm	Bereifung (Größe):	205/65 R16C M+S
Leistung (kW):	120 kW		
Gesamtfahrleistung (km)	189.771 km		
Erstzulassung:	07.12.2011	Vorne rechts:	5 mm
Sitzplätze laut Kfz-Schein:	9 (montiert 1+1, 0, 0)	Vorne links:	5 mm
Lackierung:	dunkelgrau-metallic	Hinten links:	6 mm
Sitzpolster:	schwarz	Hinten rechts:	6 mm
Anzahl der Vorhalter:	1	Getriebeart:	Automatik

\* die oben angegebenen Daten sind zum Teil dem Fahrzeugschein entnommen

**SONDERFAHRZEUG der Polizei, Steuergerät defekt,  
FAHRZEUG NICHT FAHRBEREIT!**

**Ausstattung:** Anhängerkupplung, Radio/CD, elektr. Fensterheber, getönte Scheiben hinten, Trennwand, Holzboden mit Zurrösen unten und seitlich, elektr. Außenspiegel, Klimaanlage, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, elektr. Ausstellfenster hinten, Standheizung, Mittelbox, Sommerrädersatz.

**Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren: Bitte Fotos beachten!!!**

Steuergerätedefekt unklare Ursache – Motor startet nicht, Fahrersitz beschädigt, Ringsum Kratzer und Dellen, Sitze vorne beschädigt, Stoßfänger verkratzt/beschädigt, Montagebohrungen im kompletten Innenraum und an der Fahrzeugkarosserie (Verkleidungen, Mittelkonsole, Dach usw.), Motor ölfleucht.

**Zum weiteren technischen Zustand des Fahrzeugs können keine Angaben gemacht werden!**

**Es wird unbedingt angeraten, das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.**

Anzahl der Fahrzeugschlüssel: 2 Betriebsanleitung /Wartungsheft vorhanden: Nein

**Festgesetztes Mindestgebot: 1800,-**

**In Worten: eintausendachthundert**

Standort:	76227 Karlsruhe, Alte Weingartener Str. 49	
Ansprechpartner:	Herr Weber	Herr Langendörfer
Telefon:	0721 / 20110 - 140	0721 / 20110 - 200

Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache