



05. September 2024

Fahrzeugbeschreibung für Jahreswagen / KFZ bis 24 Monate

Fahrzeugbezeichnung	VW Passat Variant „Business“ 2.0 TDI SCR		
		Erstzulassung	17.01.2023
Fahrzeugart	PKW Kombi	Gesamtfahrleistung (km)	19.836
Klimaanlage	Ja	Leistung / Hubraum	110 KW/ 1968 ccm
Kraftstoffart	Diesel	Getriebeart	Automatik 7G-DSG
Partikelfilter	Ja	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZ3CZPE028020
Art der Lackierung	Metallic	Typschlüssel	0603 / BQS036433
Herstellerfarbbezeichnung	Pyritsilber	Emissionsschl. Nr. 14.1	36AP
Sitzbezüge: Mat. / Farbe	Titanschwartz/Titan- schwarz/Titanschwartz	Nat. Emissionsklasse (14)	Euro 6; WLTP; AP; PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen	4/5	HU/AU	01.2026
Reifen-/Radkombination	215/60 R16 95V/ 6,5Jx16 ET41	Unfallfrei:	Ja

Serienausstattung u.a.:

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite; Kopf-Airbag-System inkl. Seitenairbag vorn
- Ambientebeleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- u. beheizbar
- Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Bremsassistent
- Elektr. Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch
- Gepäckraumabdeckung u. Abtrennung (Netz u. Rollo)
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- ISOFIX-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage „Climatronic“ mit Aktiv-Kombifilter
- Kopfstützen hinten, 3-fach
- LED-Scheinwerfer
- Leichtmetallräder 16 Zoll
- Lenksäule (Lenkrad) mech. verstellbar
- Leseleuchten vorn und hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktionslenkrad in Leder mit Schaltwippen
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Park-Distance-Control, vorn u. hinten / Rückfahrkamera
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt und umklappbar, Durchladeeinrichtung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schlüsselloses Startsystem „Keyless Start“ mit Safe-Sicherung
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitze vorn höhenverstellbar; Komfortsitze
- Tagfahrlicht LED
- Textilfußmatten
- Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Türgriffschalen außen beleuchtet
- Vorbereitet für „We Connect“ und „We Connect Plus“
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Warnweste für Fahrer
- Wegfahrsperrung elektronisch
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung (u.a.):

- „Business Premium“-Paket inkl. Navigationssystem „Discover Media“ inkl. „Streaming & Internet“
- Diebstahlwarnanlage
- ergoComfort-Sitz mit elektrischer 14-Wege-Einstellung, Memory- u. Massagefunktion auf der Fahrerseite
- Fernlichtregulierung „Light Assist“
- Gummifußmatten zusätzlich
- Knie-Airbag auf Fahrerseite; Seitenairbags und Gurtstraffer für äußere Rücksitze
- Metallic-Lackierung
- Proaktives Insassenschutzsystem und Spurwechselassistent „Side Assist“
- Reifen-Reparatur-Kit
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe DSG
- 4 Winterkomplettreder Stahl, 6,5 J x 16, AirStop®-Winterreifen 215/60R16 95H mit Radvollblenden, zusätzlich

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist die einem Jahreswagen/Kfz bis 24 Monate entsprechenden alters- u. lauffleistungsbedingten Gebrauchsspuren (z. B. Steinschläge, Kratzer, Dellen etc.) auf. Bei der Besichtigung wurden insbesondere folgende Mängel festgestellt:

- Außenspiegel rechts > Spiegelkappe: Kratzer u. Steinschlag (siehe Bild 9).
- B-Säulenverkleidungen außen der Türen vorn u. hinten: Leichte Kratzer u. Lackschlieren.
- Einstiege hinten u. vorne links: Kratzer u. Abschürfungen (siehe Beispielfoto Einstieg vorne links, Bild 10).
- Fahrzeugfront u. Motorhaube: Leichte Steinschläge (siehe Beispielfoto, Bild 11).
- Leichtmetallfelgen der Sommerräder: Normale Gebrauchsspuren, auch leichte Kratzer.
- Mittelkonsole: Leichte Kratzer u. Schlieren in der Klavierlackoptik.
- Stoßfänger hinten links außen unten: Kleiner Kratzer (bildlich nicht darstellbar).
- Stoßfänger hinten > Ladekante: Kratzer u. Schürfspuren (siehe Beispielfoto, Bild 12).
- Windschutzscheibe: Kleinere Steinschläge.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug hat die Sommerräder montiert, die Winterräder liegen ungesichert im Kofferraum.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten, nicht aufbereiteten Zustand.
- Nächster Service (Ölwechsel-Service/Inspektion) fällig in 10.200 Km oder in 138 Tagen (Stand 05.09.2024).

Anzahl der Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: Ja

Serviceheft vorh.: Ja (elektr.)

Ansprechpartner Kfz:	0151-15902406 u. 0175-7060427
-----------------------------	-------------------------------

Es wird angeraten, das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen. Besichtigung und Abholung nur nach vorheriger Terminabsprache.