



02. September 2024

Fahrzeugbeschreibung für Jahreswagen / KFZ bis 24 Monate

| | | | |
|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| Fahrzeugbezeichnung | VW Tiguan „Life“ 1.5 TSI 7G - DSG | | |
| | | Erstzulassung | 04.10.2022 |
| Fahrzeugart | Kombilimousine / SUV | Gesamtfahrleistung (km) | 45.359 |
| Klimaanlage | Ja | Leistung / Hubraum | 110 kW/ 1498 ccm |
| Kraftstoffart | Benzin | Getriebeart | Automatik 7G-DSG |
| Partikelfilter | Ottopartikelfilter | Fahrzeug-Ident.-Nr. | WVGZZZ5NZNW060097 |
| Art der Lackierung | Perleffekt | Typschlüssel | 0603 / CIR253560 |
| Herstellerfarbbezeichnung | Deep Black | Emissionsschl. Nr. 14.1 | 36AP |
| Sitzbezüge: Mat. / Farbe | Titanschwarz/Titanschwarz Schwarz / Storm Grey | Nat. Emissionsklasse (14) | Euro 6; WLTP; AP; PI/CI; M, N1 I |
| Anzahl der Türen | 4/5 | HU/AU | 10.2025 |
| Reifen-/Radkombination | 215/65R17 99V/ 7.0Jx17 ET40 | Unfallfrei | Ja |

Serienausstattung u.a.:

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite• Anti-Blockier-System (ABS)• Antriebsschlupfregelung (ASR)• Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe• Elektr. Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)• Fensterheber elektrisch• Heckleuchten LED• Heckscheibenwischer• ISOFIX-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz• Kopfstützen hinten, 3-fach• Laderaumabdeckung• LED-Scheinwerfer• Leichtmetallräder 17 Zoll• Lenksäule (Lenkrad) mech. verstellbar• Leseleuchten vorn und hinten• Mittelarmlehne vorn | <ul style="list-style-type: none">• Nebelschlussleuchte• Park-Distance-Control, vorn u. hinten• Radioempfang digital (DAB+)• Reifenkontroll-Anzeige• Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt und umklappbar, Durchladeeinrichtung• Servolenkung• Start-/Stopp-Automatik• Tagfahrlicht LED• Türgriffe außen in Wagenfarbe• Vorbereitet für „We Connect“ und „We Connect Plus“• Verbandtasche u. Warndreieck• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn• Warnweste für Fahrer• Wegfahrsperrung elektronisch• Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|---|--|

Sonderausstattung (u.a.):

| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Anhängervorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung• Außenspiegel elektr. einstell-, anklapp- u. beheizbar; Umfeldbeleuchtung; Beifahrerspiegelabsenkung• ergoActive Sitze vorn• Gummi-Fußmatten zusätzlich• Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen• Navigationssystem „Discover Media“ inkl. „Streaming & Internet“• Perleffekt-Lackierung | <ul style="list-style-type: none">• Reserverad gewichts- u. platzsparend• Seitenairbags für die äußeren Rücksitze, inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt• Telefonschnittstelle „Comfort“ mit induktiver Ladefunktion• 4 LM-Winterkomplettreder „Sebring“ 7Jx18 mit Bereifung 235/55R18 104H, zusätzlich• Winterpaket |
|--|--|

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist die einem Jahreswagen/Kfz bis 24 Monate entsprechenden alters- u. laufeistungsbedingten Gebrauchsspuren (z. B. Steinschläge, Kratzer, Dellen etc.) auf. Bei der Besichtigung wurden insbesondere folgende Mängel festgestellt:

- A-Säulen links u. rechts: Leichte Steinschläge.
- Außenspiegel links u. rechts > Spiegelkappen: Steinschläge.
- B-Säulenverkleidungen außen der Türen vorn u. hinten: Leichte Kratzer u. Lackschlieren.
- Fahrzeugfront, Motorhaube u. Windschutzscheibe: Steinschläge (siehe Beispielfoto, Bild 8).
- Heckklappenverkleidung innen: Beschädigung, Kratzer u. leichte Schürfspuren (siehe Beispielfoto, Bild 7).
- Leichtmetallfelgen der Sommer- u. Winterräder: Normale Gebrauchsspuren, auch leichte Kratzer u. Steinschläge (siehe Beispielfoto Winterrad hinten rechts, Bild 12).
- Mittelkonsole: Leichte Kratzer u. Schlieren in der Klavierlackoptik.
- Stoßfänger hinten>Ladekante:Kratzer u. Schürfspuren,auch mit Lackbeschädigung(siehe Beispielfoto Bild 9).
- Stoßfänger vorne links u. rechts: Kratzer mit Lackbeschädigungen (siehe Beispielfoto, Bild 10).
- Tür vorne rechts: Delle u. Kratzer mit Lackbeschädigung (siehe Bild 11).

Sonstiges:

- Das Fahrzeug hat die Sommerräder montiert, die Winterräder liegen ungesichert im Kofferraum.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten, nicht aufbereiteten Zustand.
- Nächster Service: Ölwechsel-Service fällig in 15.300 Km oder in 497 Tagen / Inspektion fällig in 17.200 Km oder in 543 Tagen (Stand 02.09.2024).

Anzahl der Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: Ja

Serviceheft vorh.: Ja (elektr.)

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Ansprechpartner Kfz: | 0151-15902406 u. 0175-7060427 |
|-----------------------------|-------------------------------|

Es wird angeraten, das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen. Besichtigung und Abholung nur nach vorheriger Terminabsprache.