

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtfahrzeuge

Verkaufsbezeichnung	Volkswagen LT 35		
Letztes amtl. Kennzeichen	TBB-T 8926	Lackierung	Silber
Fahrzeugart	PKW	Türen	4-5 türig
Fabrikat / Hersteller	Volkswagen	Sitzplätze	8
Typ	LT 35	Klimaanlage	Ja
Schlüsselnummer	0603 / 527	Bereifung	225/70R15
FIN	WV1ZZZ2DZ2H009929	Profiltiefe vl/vr mm	2 / 2
Kraftstoffart	Diesel	Profiltiefe hl/hr mm	2 / 2
Leistung / Hubraum P.2/P.1)	80 / 2461ccm	Anzahl Schlüssel	1
Getriebeart	Schaltgetriebe	Betriebsanleitung	Ja
Emissionsschl. (14.1)	--	Serviceheft	Ja
Emissionsklasse (14)	98/69/EG III;A		
Erstzulassung	12.12.2001	Inspektion	Fällig
Halter	1	HU	04.2024
Gesamtfahrleistung (km)	55230 km	Unfallfrei	unbekannt

Ausstattung:

ABS, ZV, Sitzheizung, Klimaanlage, elektrische Fensterheber.

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Altersbedingter und laufleistungsbedingter starker Verschleiß sowie Abnutzungen durch Gebrauch als Einsatzfahrzeug.

Sonstiges / Technische Mängel:

Bremse defekt, Inspektion fällig, Reifen Baujahr bedingt veraltet, Korrosion Schweller links, Hecktür links unten Korrosion, Bodengruppe hinten rechts Korrosion, HU fällig, Beifahrerairbag Abdeckung beschädigt, Scheinwerfer defekt, Nebelscheinwerfer rechts defekt, Scheibendichtung Schiebefenster fehlt, kleinere Dellen und Lackschäden, Batterie defekt,
Der Innenraum weist Beschädigungen wie Bohrlöcher durch Sondereinbau auf.
Bordwerkzeug sowie Warndreieck und Erste Hilfe Material fehlt.

Fahrzeug ist nicht fahrbereit.

Festgesetztes Mindestgebot: 2500.- EURO

Standort:	PTLS POL / Regionaler Technikstandort Stuttgart 70569 Stuttgart-Vaihingen, Pfaffenwaldring 1		
Ansprechpartner	Herr Lutz		
Telefon	0711/6869-520		
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache			