

## Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtfahrzeuge

Verkaufsbezeichnung	Mercedes-Benz Vito Tourer 119 CDI 4x4		
Letztes amtl. Kennzeichen	S-YP 5395	Lackierung	schwarz metallic
Fahrzeugart	Fahrzeug zur Pers.-Bef.	Türen	4-türig
Fabrikat / Hersteller	Mercedes-Benz	Sitzplätze	5 (lt. ZB I)
Typ	W447 / Vito 119 CDI	Klimaanlage	Ja
Schlüsselnummer	1313 / EDO	Bereifung	225/55 R 17
FIN	WDF44770113120351	Profiltiefe vl/vr mm	3 / 3
Kraftstoffart	Diesel	Profiltiefe hl/hr mm	3 / 3
Leistung / Hubraum P.2/P.1)	140 / 2143ccm	Anzahl Schlüssel	2
Getriebeart	Automatikgetriebe	Betriebsanleitung	Ja
Emissionsschl. (14.1)	--	Serviceheft	Ja
Emissionsklasse (14)	Euro 6		
Erstzulassung	17.06.2016	Inspektion	Fällig
Halter	1	HU	12.2024
Gesamtfahrleistung (km)	244296 km	Unfallfrei	nein

### Ausstattung:

ABS, Airbag, elektr. FH, ZV, Klimaanlage, Parkpilot vorne und hinten, Navi,

### Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Altersbedingter und laufleistungsbedingter starker Verschleiß sowie Abnutzungen durch Gebrauch als Einsatzfahrzeug.

### Sonstiges / Technische Mängel:

Unfallschaden Frontbereich (Reparaturkosten ca. 18.000€), Inspektion fällig, Batterie defekt, Bordwerkzeug sowie Warndreieck und Erste Hilfe Material fehlt.

Alle Karosseriebauteile weisen Kratzer und Dellen auf.

**Fahrzeug ist nicht fahrbereit. Batterie ist defekt.**

**Festgesetztes Mindestgebot: 1320.- EURO**

Standort:	PTLS POL / Regionaler Technikstandort Stuttgart 70569 Stuttgart-Vaihingen, Pfaffenwaldring 1		
Ansprechpartner	Herr Lutz		
Telefon	0711/6869-520		
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache			