

Kraftfahrwesen

BFV54

04.07.2024

Fahrzeugbeschreibung für Jahreswagen / junge gebrauchte KFZ bis 36 Monate

Verkaufsbezeichnung:	Mercedes-BenzA 250 e (EURO 6d)		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-5393	Erstzulassung:	04.03.2022
Fahrzeugart:	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. KOMBILIMOUSINE	Gesamtfahrleistung (Km):	7100
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	118 kW / 1332 cm ³
Kraftstoffart:	Hybr. B/ext.E	Getriebeart:	Automatikgetriebe
Partikelfilter:	OPF	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	2222 / AJP000479
Herstellerfarbbezeichnung:	KOSMOSSCHWARZ - METALLICLACK	Emissionsschl. Nr. 14.1:	36AP
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff u. Kunstleder / dunkel	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	03.2025
Bereifung: (Größe)	205/55R17	Unfallfrei:	ja
Reifenprofiltiefe (mm):	5/5/5/5	Inspektion:	nach Anzeige
Reserverad:	ohne	CO2-Emission:	22 g/km

Serienausstattung:

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Hybrid Motor 1,3 Ltr. - 118 kW
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Go Startanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Servolenkung
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Touchpad (Mittelkonsole)

Sonderausstattung:

- 8G DCT
- Aktiver Spurhalte Assistent
- Akustischer Umfeldschutz
- Business Paket
- Komfortfahrwerk
- LED High Performance Scheinwerfer
- MBUX Advanced Paket
- Sitzkomfort Paket
- Tempomat
- Thermotronic

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Jahreswagen/jungen Gebrauchten bis 36 Monate entsprechenden alters- und lauffleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:
- Steinschläge befinden sich an der Fahrzeugfront und Windschutzscheibe.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem nicht aufbereiteten Zustand. Verkleidungsteile im Innenraum weisen Kratzer und Schrammen auf.
- Kratzer und Schrammen befinden sich im Klavierlack in der Mittelkonsole.
- Die Türkanten sind abgeschlagen. Die Einstiege weisen Kratzer und Schrammen auf.
- Kratzer und Schrammen befinden sich im Ladebereich des Stoßfängers hinten.
- Schrammen/ Abrieb am Radlauf hinten rechts.
- Kratzer, Schrammen und Parkrempler befinden sich an der gesamten Karosserie und an den Anbauteilen.
- Aufgrund der langen Standzeit können die Bremscheiben an der Vorderachse und Hinterachse korrodiert sein.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug befindet sich in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand, eine Besichtigung vor Gebotsabgabe wird daher angeraten.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Service B wurde am 21.05.2024 durchgeführt.
- 4 Winterräder liegen im Fahrzeug.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: nein

Festgesetztes Mindestgebot:

23.600 €

i. Worten:

dreiundzwanzigtausendsechshundert Euro

Standort:	Hauptzollamt Karlsruhe Philipp-Reis-Straße 4 76137 Karlsruhe
Ansprechpartner:	Herr Seitz
Telefon: / E-Mail:	0721 1833-1312 / dkfz.hza-karlsruhe@zoll.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.