

# Urkunde



## DAT-SCHÄTZUNG

### HÄNDLEREINKAUFSWERT

Der Händlereinkaufswert für das beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung nach dem DAT-Schätzungsverfahren ermittelt auf

# 500 EUR

Wert in Buchstaben  
FÜNFHUNDERT EURO

Dieser Schätzwert versteht sich als Endwert.

Anwendung der Differenzbesteuerung nach §25a UStG

Gegen die Höhe des Schätzwertes kann innerhalb eines Monats, vom Ausstellungsdatum der Urkunde an gerechnet, Einspruch erhoben werden.

### FAHRZEUGDATEN

Hersteller	Mazda
Modell	2 Lim. (DY)(03.2003->), 1.25, Comfort, 2003 - 2007
Leistung	55 kW / 75 PS
Hubraum	1242 ccm
Motorart	Benzin
Getriebe	Getriebe 5-Gang
Erstzulassung	28.06.2006
Laufleistung	173.037 km
DAT Europa-Code®	01 550 031 001 0001 DE001 4369
VIN	JMZNB2WPJN6T39013
Amtl. Kennzeichen	
KBA-Schlüssel	7118/274
Aufbauart	Van
Unfallschaden	unbekannt
Anzahl Halter	3

### DAT EXPERT PARTNER

Diese DAT-Schätzung wurde erstellt durch den Vertragspartner der Deutschen Automobil Treuhand GmbH:

**Stefan Frank**  
Ingenieurbüro Klingelhöfer & Partner  
Branchweilerhofstr. 190  
67433 Neustadt

Urkundennummer	1053505-5J7BZV0SGV3/000
Gutachtennummer	RK148F3000
Wertfeststellung am	19.11.2023
Wertfeststellung zum	19.11.2023
Datenstand	11/2023

Hinweise für den Auftraggeber siehe  
[www.dat.de/SVURKUNDENAGHINWEISE.html](http://www.dat.de/SVURKUNDENAGHINWEISE.html).

Deutsche Automobil Treuhand GmbH  
Document-Identity-Code:  
1053505-5J7BZV0SGV3/000





Ingenieurbüro Klingelhöfer & Partner Kfz-Sachverständige, Branchweilerhofstraße 190,  
67433 Neustadt an der Weinstraße

Firma  
Finanzamt Neustadt  
Konrad-Adenauer-Straße 26  
67433 Neustadt an der Weinstraße

## ANLAGE ZUR DAT-URKUNDE

1053505-5J7BZV0SGV3/000

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

BETRIFFT	Fahrzeugbewertung
Auftragsnummer	RK148F3000
Auftrag vom / durch	23.10.2023 / Auftraggeber
Sachverständiger	Stefan Frank
Besichtigungsdatum	31.10.2023 12:15 Uhr

### FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Alle Angaben in EUR ohne MwSt.



### BEWERTUNG

Unter Berücksichtigung der bewerteten Ausstattungen, sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde am **19.11.2023** durch den Sachverständigen nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt:

Reparaturen sind nicht erforderlich, bzw. nicht berücksichtigt.

Händlereinkaufswert inkl. MwSt.

**500,00 EUR**

Anhang:  
4 Seiten  
Fahrzeugbeschreibung  
Zustandsbericht / Fotos

Besteuerungsart: steuerneutral

Bewertungsdatum 19.11.2023

Neustadt an der Weinstraße, den 19.11.2023  
Stefan Frank

### Bankverbindung:

Bank: Sparkasse Rhein-Haardt  
IBAN: DE44 5465 1240 1000 3104 72  
BIC: MALADE51DKH

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Kunibert Heymer, Stefan Frank  
Steuernummer: 31/213/0657/4  
USt-IdNr: DE176745229  
Handelsregister: PR 002 beim AG Zweibrücken

---

TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

---

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Van
Fabrikat	Mazda
Typ / Untertyp	2 Lim. (DY)(03.2003->) / 1.25 Comfort
Fahrzeug-Ident-Nummer	JMZNB2WPJN6T39013
KBA-Nummer	7118/274
Erste / Letzte Zulassung	28.06.2006 / 14.06.2010
Hubraum / Leistung	1.242 cm <sup>3</sup> / 55 kW (75 PS)
Motor	Motor 1,25 Ltr. - 55 kW KAT
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 4
Getriebe / Anzahl der Gänge	Manuell / 5
Türen / Sitze	5 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.125 / 1.510 / 365 kg
Länge / Breite / Höhe	3.925 / 1.680 / 1.530 mm
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Halter	3
nächste HU	06/2025
Laufleistung abgelesen	173.037 km
Farbe	Sternsilber Metallic
Lackart	Metallic (2-Schicht)
Sonstiges	Das Fahrzeug lies sich bei der Besichtigung nicht starten, da die Batterie entladen war. Das Fahrzeug wurde laut Angabe zum Stellplatz gefahren. Der angegebene Händlereinkaufswert versteht sich als regionaler Restwert, da die Gesamt-Reparaturkosten den Fahrzeugwert übersteigen.

---

BEREIFUNG

---

montierte Bereifung			Profiltiefe in mm	
Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung	links	rechts
1	Kleber	175/65 R14 82H Dynaxer HP4	5	5
2	Kleber	175/65 R14 82H Dynaxer HP4	3	2,5

---

SERIENAUSSTATTUNG

---

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Elektr. Bremskraftverteilung, Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Getriebe 5-Gang, Gurtstraffer vorn, Karosserie: 5-türig, Kühlergrill Wagenfarbe, Motor 1,25 Ltr. - 55 kW KAT, Seitenairbag vorn, Zentralverriegelung mit Fernbedienung









---

SONDERAUSSTATTUNG

---

Klimaanlage, Metallic-Lackierung



Position	Rep.-Kosten	ÜV*	Beschreibung
Schäden 1			Heckanstoß, Heckklappe und Stoßfänger beschädigt. Zuvor reparierter Schaden hinten.
			
Schäden 2			Streifschaden rechte Seite, Kratzer Kotflügel rechts.
			
Schäden 3			Steinschlag Windschutzscheibe. Türverkleidung links vorne abgenutzt. Dachverkleidung verschmutzt.
			
Schäden 4			Allgemeine Gebrauchsspuren und Verunreinigungen.
