

KFZ Schadensschätzung

Gutachten Bewertungen Beratung

Geprüftes Mitglied im Berufsfachverband für das Sachverständigen- und Gutachterwesen (BSG) und Mitglied im Verband freier Kfz-Sachverständiger (VfK)
RDG geprüfte und qualifizierte Sachverständige

Automobilexperten A1 Kfz-Sachverständige Kfz Schadensschätzung UG • Heidelberger Str. 10 • D-64283 Darmstadt

Gemeindevorstand der Gemeinde Otzberg
Otzbergstr. 13
64853 Otzberg

Darmstadt, den 08.11.2023

Gutachten-Nr.:

102623/G/01

Bei Rückfragen bitte angeben!

Fahrzeugbewertung

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie die von Ihnen am 26.11.2023 in Auftrag gegebene Bewertung über Ihr Fahrzeug Daimler-Benz 1019 AF Allrad.

Sollten Sie noch Fragen zur Bewertung haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



BSG e.V.
Automobilexperten A1
Dipl.-Ing. Nils-Armin Neidow

Automobilexperten A1 Kfz-Sachverständige Kfz-Schadenschätzung UG

Heidelberger Str. 10 • D-64283 Darmstadt • Tel.: 06151-665333 • Fax.: 06151-663929

e-mail: info@automobil-expert.de • Internet: www.automobil-expert.de

Bank: Sparkasse Darmstadt • IBAN: DE38 5085 0150 0007 0090 70 • BIC: HELADEF1DAS
HRB 92759 Amtsgericht Darmstadt • Steuer-ID: 07 231 11852 • Geschäftsführer: N. Neidow

KFZ Schadensschätzung


Gutachten Bewertungen Beratung

Geprüftes Mitglied im Berufsfachverband für das Sachverständigen- und Gutachterwesen (BSG) und Mitglied im Verband freier Kfz-Sachverständiger (VfK)
RDG geprüfte und qualifizierte Sachverständige

Gutachtennummer 102623/G/01

Datum: 08.11.2023

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen : ABGEMELDET
Fahrzeugart : LKW
Aufbauart : Feuerwehr (LF)
Fabrikat : Daimler-Benz
Typ / Untertyp : 1019 AF Allrad / LF 16 Metz
Fahrzeug-Ident-Nummer : WDB38018314493891
Hubraum / Leistung : 9506 ccm / 141 kW
Motorart : Diesel
Reifendimension : 10 R 22,5
Profiltiefe in (mm) : 
Anzahl der Achsen : 2
Erstzulassung : 02.07.1980
Laufleistung abgelesen : 27575 km
Besichtigungszustand : unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

Vorschäden : Keine bekannt
Altschäden : Mannschaftraumtür links - Schloss defekt, Tri-Blitz defekt
Bemerkungen : 5-Gang Schaltgetriebe
Allradantrieb (zuschaltbar)
Druckluftanschluss für externe Druckluftzufuhr
Ladegerät zur Batterieerhaltung bei langer Standzeit
Jährliche Wartungen in Vertragswerkstatt
Letzte feuerwehrtechnische Überprüfung 17.07.2023 -
bestanden
Radiovorbereitung
Drucklufthorn
Klappbarer Lichtmast Halogen mit 2 x 1000 Watt
Martin Druckluft-Sondersignalanlage (4-Horn)
Stangenverschlüsse
Reservepumpe

Teleskopleiter nicht enthalten

KFZ Schadensschätzung

Gutachten Bewertungen Beratung

Geprüftes Mitglied im Berufsfachverband für das Sachverständigen- und Gutachterwesen (BSG) und Mitglied im Verband freier Kfz-Sachverständiger (VfK)
RDG geprüfte und qualifizierte Sachverständige

Gutachtennummer 102623/G/01

Datum: 08.11.2023

AUFTRAGS-NR: 102623/G/01

SCHLÜSSEL-NR: 00000000

F A H R Z E U G B E W E R T U N G

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER: GEMEINDEVORSTAND DER GEMEINDE OTZBERG
OTZBERGSTR. 13
64853 OTZBERG

ABGEMELDET

ART / AUFBAU: LKW /
HERSTELLER: DAIMLER-BENZ
TYP: 1019 AF
AUSFÜHRUNG: LF16 METZ
FAHRZEUG IDENT NR: WDB38018314493891

MOTORART: DIESEL

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 02.07.1980 /

GESAMTLAUFLEISTUNG: 27.575 KM ABGELESEN

WERT AM MARKT EUR**** 24.100,00

DARMSTADT, DEN 08.11.2023

FORM AUDATEX

KFZ Schadensschätzung

Gutachten Bewertungen Beratung

Geprüftes Mitglied im Berufsfachverband für das Sachverständigen- und Gutachterwesen (BSG) und Mitglied im Verband freier Kfz-Sachverständiger (VfK)
RDG geprüfte und qualifizierte Sachverständige

Gutachtennummer 102623/G/01

Datum: 08.11.2023

AUFTRAGS-NR: 102623/G/01

SCHLÜSSEL-NR: 00000000

ERGEBNIS: DIE AUF DEN 08.11.2023 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND
BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER
ÖRTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFÜHRT:

WERT AM MARKT

EUR****

24.100,00

DARMSTADT, DEN 08.11.2023

FORM AUDATEX

