

Kraftfahrwesen

BFV70

29.04.2024

## Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

<b>Verkaufsbezeichnung:</b>	<b>NissanX-Trail 1.6 dCi 4x4 Acenta (Euro 6)</b>		
<b>Amtl. Kennzeichen:</b>	BIR-BF40	<b>Erstzulassung:</b>	30.08.2017
<b>Fahrzeugart:</b>	Geländefz.Pers.bef. Mehrzweckfahrzeug	<b>Gesamtfahrleistung (Km):</b>	162633
<b>Klimatisierung:</b>	ja	<b>Leistung: / Hubraum:</b>	96 kW / 1598 cm <sup>3</sup>
<b>Kraftstoffart:</b>	Diesel	<b>Getriebeart:</b>	Schaltgetriebe
<b>Partikelfilter:</b>	ja	<b>Fahrzeug-Ident-Nr.:</b>	
<b>Art der Lackierung:</b>	metallic	<b>Typschlüssel:</b>	1329 / AIC000450
<b>Herstellerfarbbezeichnung:</b>	GUN METALLIC (M)	<b>Emissionsschl. Nr. 14.1:</b>	36W0
<b>Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)</b>	Materialmix / Anthrazit	<b>Nat. Emissionsklasse (14):</b>	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
<b>Anzahl der Türen:</b>	5	<b>HU:</b>	keine
<b>Bereifung: (Größe)</b>	225/65R17 Allwetter	<b>Unfallfrei:</b>	reparierter Vorschaden
<b>Reifenprofiltiefe (mm):</b>	1/2/3/3	<b>Inspektion:</b>	fällig
<b>Reserverad:</b>	ohne	<b>CO2-Emission:</b>	139 g/km

### Serienausstattung:

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Anti-Blockier-System (ABS) besteht aus: Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audio-/Bordcomputerbedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit 6 Lautsprecher
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar besteht aus: Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel Wagenfarbe, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Bordcomputer
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Coming-Home-Lichtfunktion (Friendly Lightning)
- Einparkhilfe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistent-Paket Acenta besteht aus: Fahrassistent-System: Fernlichtassistent, Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrassistent-System: Autonomer Notbrems-Assistent, Fahrassistent-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistent-System: Aktive Fahrkomfortregelung (Fahrwerksdämpfung)
- Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernentriegelung Tankklappe
- Freisprechanlage Bluetooth besteht aus: Bluetooth-Schnittstelle
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung
- Klimaautomatik 2-Zonen besteht aus: Innenraumfilter: Pollenfilter
- Komfortsitz vorn links
- Komfortsitz vorn rechts
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchte vorn
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 96 kW dCi Turbodiesel KAT
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2706 mm
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank verschiebbar
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen verchromt
- USB-Schnittstelle
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### Sonderausstattung:

- Ausstattungs-Paket: Nissan Connect mit Around View Monitor besteht aus: Audio Navigationssystem Nissan Connect mit Touchscreen-Farbdisplay, Rückfahrkamera
- Metallic-Lackierung

### **Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:**

- Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und lauleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:
- Motorschaden, Riss im Motorblock
- rundum mit Anfahrschäden, intensiver Einsatz auf einem Truppenübungsplatz der Bundeswehr
- Reifen vorne links einseitig abgefahren

### **Sonstiges:**

- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit aber rollfähig und nicht betriebs- und verkehrssicher.
- Fahrzeug muss bei Abholung verladen werden.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

**Festgesetztes Mindestgebot:**

**2.000 €**

**i. Worten:**

**zweitausend Euro**

<b>Standort:</b>	Im Gewerbegebiet 3 55774 Baumholder
<b>Ansprechpartner:</b>	Herr Brocher
<b>Telefon: / E-Mail:</b>	06783 / 9999810 / bf-rhm@bundesimmobilien.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.  
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.