



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Wurster Straße 92 27580 Bremerhaven

Tel.: +49 [REDACTED] Fax: +49 471 970 901-40

e-Mail: [REDACTED]@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG • Wurster Straße 92 • 27580 Bremerhaven

Entsorgungsbetriebe Lübeck
Abt. Betriebswirtschaft
Malmöstr. 22
23560 Lübeck

erstellt durch :

[REDACTED]
Handy : +49 [REDACTED]

Datum : 02.08.2024

G u t a c h t e n

0003W4U107

Bei Rückfragen bitte angeben!

Betreff : Fahrzeugbewertung HL HL436
Ihr Zeichen : BS244683
Fahrzeughalter : Hansestadt Lübeck
Stadtwald
Kronsfordter Hauptstr. 80, 23560 Lübeck
Amtliches Kennzeichen : HL HL436
Auftrag vom / durch : 30.07.2024 / EBL
Besichtigungsdatum : 02.08.2024
Besichtigungsort : Entsorgungsbetriebe Lübeck
Abt. Betriebswirtschaft
Malmöstr. 22, 23560 Lübeck
Besichtigt durch : Unterzeichner

Kosten- und Wertzusammenstellung:

[REDACTED]

[REDACTED]


[REDACTED]

Gutachten Nr.: 0003W4U107

Datum: 02.08.2024

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen : HL HL436
 Fahrzeugart : PKW
 Aufbauart : Limousine, 5-türig
 Fabrikat : SUZUKI
 Typ / Untertyp : SX4 S-Cross / SX4 S-Cross 1.6 DDiS 4x4
 Fahrzeug-Ident-Nummer : TSMJYB82S00164335
 Hubraum / Leistung : 1598 ccm / 88 kW
 Motorart / Zylinder / Motorbauart : Diesel Kat / 4-Zylinder / Reihe
 Abgascode : EU5
 Plätze : 5
 KBA-Nr.: : 8306ACD
 Leer- / zul. Gesamtgewicht : 1380 kg / 1870 kg
 Länge / Breite / Höhe : 4300 mm / 1765 mm / 1580 mm
 Reifendimension vorn / hinten : 205/60 R 16 96H / 205/60 R 16 96H
 Reifenfabrikat : Michelin
 : Winter-Reifen



Profiltiefe in (mm) :
 Anzahl der Achsen : 2
 Radstand : 2600 mm
 Erstzulassung : 11.07.2014
 Letzte Zulassung : 11.07.2014
 Nächste HU : 08.2025
 Laufleistung abgelesen : 126517 km
 Farbe : grün
 Lackart : Metallic
 Fahrzeugzustand : mäßig
 Besichtigungszustand : unzerlegt, unter Verwendung einer Grube
 Serien/Sonderausstattungen : Serien- und Sonderausstattung siehe Bewertung
 Bemerkungen : Mwst. nicht ausweisbar



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Wurster Straße 92 27580 Bremerhaven

Tel.: +49 [REDACTED] Fax: +49 471 970 901-40

e-Mail: [REDACTED]@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0003W4U107

Datum: 02.08.2024

AUFTRAGS-NR: 0003W4U107

SCHLÜSSEL-NR: 10483112

F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER: HANSESTADT LÜBECK STADTWALD
KRONSFORDER HAUPTSTR.80
23560 LÜBECK

BESICHTIGUNGSDATUM / ORT: 02.08.2024 / LÜBECK

AMTLICHES KENNZEICHEN: HL HL436

ART / AUFBAU: PKW / LIMOUSINE

HERSTELLER: SUZUKI
TYP: SX4 S-CROSS
AUSFÜHRUNG: SX4 S-CROSS 1.6 DDIS 4X4 COMFORT
FAHRZEUG IDENT NR: TSMJYB82S00164335

FARBE: GRÜN
TÜREN: 5

MOTORART: DIESEL MIT KATALYSATOR
HUBRAUM / LEISTUNG: 1.598 CCM / 88 KW
ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 4 / EU5

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 11.07.2014 /11.07.2014
NÄCHSTE HU / AU: 08.2025 /

GESAMTLAUFLEISTUNG: 126.517 KM ABGELESEN

* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE (N) *

EINKAUFSWERT OHNE MWST

EUR****

2.785,71

BREMERHAVEN , DEN 08.08.2024

SYSTEM AUDATEX



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Wurster Straße 92 27580 Bremerhaven

Tel.: +49 [REDACTED] Fax: +49 471 970 901-40

e-Mail: [REDACTED]@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0003W4U107

Datum: 02.08.2024

AUFTRAGS-NR: 0003W4U107

SCHLÜSSEL-NR: 10483112

SERIEN - AUSSTATTUNG

ABS MIT BREMSASSISTENT; ABLAGEN; AIRBAG FÜR FAHRER UND BEIFAHRENER; AIRBAG: KNIEAIRBAG VORN FÜR FAHRER; AIRBAG: SEITENAIRBAG VORNE; AIRBAG: VORHANGAIRBAG VORNE UND HINTEN; ALLRAD: ALLGRIP ALLRADANTRIEB; AUßENSPIEGEL ELEKTRISCH VERSTELL- UND ANKLAPPBAR, BEHEIZBAR; BERGANFAHRHILFE; DACHRELING SILBERFARBEN; DIESELPARTIKELFILTER; DREHZAHLMESSER; DRITTE BREMSLEUCHTE; ESP; FENSTERHEBER ELEKTRISCH, HINTEN; FENSTERHEBER ELEKTRISCH, VORNE; GETRIEBE: 6-GANG-SCHALTGETRIEBE, VOLLSYNCHRONISIERT; HECKSCHEIBENHEIZUNG; HECKSCHEIBENINTERVALLWISCHER MIT WASCHANLAGE; ISOFIX KINDERSITZBEFESTIGUNG AUF DEN HINTEREN ÄUßEREN SITZEN; KEYLESS START (SCHLÜSSELLOSES ÖFFNEN UND STARTEN); KLIMAAUTOMATIK 2-ZONEN; KOPFSTÜTZEN VORN UND HINTEN JE SITZPLATZ HÖHENVERSTELLBAR; LACKIERUNG: UNI; LEDERLENKRAD LÄNGS- UND HÖHENVERSTELLBAR; MITTELARMLEHNE HINTEN MIT GETRÄNKEHALTER; MITTELARMLEHNE MIT ABLAGEFACH VORN; MITTELKONSOLE MIT ABLAGEFACH UND GETRÄNKEHALTERN; MULTIFUNKTIONSDISPLAY; NEBELSCHEINWERFER; POLSTER. STOFF; RADIO: CD-RADIO, MP3-FÄHIG MIT BLUETOOTH-FREISPRECHERINRICHTUNG INKL. LENKRADBEDIENUNG; RADIOZUBEHÖR: 6 LAUTSPRECHER; RADIOZUBEHÖR: USB ANSCHLUSS; REIFENDRUCK-KONTROLLANZEIGE; REIFENREPARATURKIT; RÄDER: 16"-ALUFELGEN (BEREIFUNG 205/60 R16); RÜCKSITZLEHNE IM VERHÄLTNIS 60:40 SEPARAT UMKLAPPBAR; RÜCKSITZLEHNE NEIGUNGSVERSTELLBAR; SCHEIBEN RUNDUM GETÖNT; SERVOLENKUNG; SICHERHEITSGURTE; SITZE: FAHRER-UND BEIFAHRERSITZ HÖHENVERSTELLBAR; SITZE: SITZHEIZUNG VORN; SONNENBLENDEN VORN MIT SCHMINKSPIEGEL BELEUCHTET; START-STOPP-SYSTEM; TAGFAHRLICHT; TANKDECKEL VON INNEN ENTRIEGELBAR; TEMPOMAT MIT GESCHWINDIGKEITSBEGRENZER; TÜRINNENGRIFFE VERCHROMT; WEGFAHRSPERRE; ZENTRALVERRIEGELUNG;

SONDER - ZUBEHÖR

AHK; LACKIERUNG: METALLIC; TRENNGITTER;

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR

WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN

NOTWENDIGE REPARATUREN

- 1.ROHR ABGASANLAGE BESCHÄDIGT
- AGGREGATENTRÄGER KORROSION/VERFORMT
- DIV.DELLEN/KRATZER RUNDUM
- EINSTIEG VO.LI. ROST
- INNENRAUM STARK VERSCHMUTZT
- SOMMERRÄDER ALLE LUFTLOS
- STOßFÄNGER HI.GEBROCHEN
- STOßFÄNGER VO. GEBROCHEN
- TEPPICH VO.LI. GERISSEN
- WARTUNG FÄLLIG

SYSTEM AUDATEX



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Wurster Straße 92 27580 Bremerhaven

Tel.: +49 [REDACTED] Fax: +49 471 970 901-40

e-Mail: [REDACTED]@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0003W4U107

Datum: 02.08.2024

AUFTRAGS-NR: 0003W4U107

SCHLÜSSEL-NR: 10483112

SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: 205/60 R 16 H

H-ACHSE: 205/60 R 16 H

KORREKTUREN

ÖRTLICHE MARKTLAGE

SYSTEM AUDATEX



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Wurster Straße 92 27580 Bremerhaven

Tel.: +49 [REDACTED] Fax: +49 471 970 901-40

e-Mail: [REDACTED]@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0003W4U107

Datum: 02.08.2024

AUFTRAGS-NR: 0003W4U107

SCHLÜSSEL-NR: 10483112

E R G E B N I S: DIE AUF DEN 05.08.2024 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND
BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER
OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

BREMERHAVEN , DEN 08.08.2024

SYSTEM AUDATEX



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Wurster Straße 92 27580 Bremerhaven

Tel.: +49 [REDACTED] Fax: +49 471 970 901-40

e-Mail: [REDACTED]@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0003W4U107

Datum: 02.08.2024

Fahrzeugdaten-Unterlagen

Die technischen Daten wurden einer Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil 1 entnommen.

Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN)

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung.

Werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende Reparaturaufwendungen vor.

Besonderes / Sonstiges

LM-Sommerradsatz 205/60 R 16 92H, 5+6mm im Fahrzeug, alle luftlos

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Wurster Straße 92 27580 Bremerhaven

Tel.: +49 [REDACTED] Fax: +49 471 970 901-40

e-Mail: [REDACTED]@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0003W4U107

Datum: 02.08.2024

Schlusswort

Die vorliegende Fahrzeugbewertung wurde erstellt durch den Sachverständigen
Herrn [REDACTED]

Der Sachverständige für Unfall-, Schaden und Wertgutachten

Bremerhaven, 02.08.2024

[REDACTED]

Die Fahrzeugbewertung umfasst - 16 - Seiten incl. der Lichtbildanlage.

Diese Fahrzeugbewertung wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gutachten Nr.: 0003W4U107

Datum: 02.08.2024



Bild 1



Bild 2

Gutachten Nr.: 0003W4U107

Datum: 02.08.2024



Bild 3



Bild 4

Gutachten Nr.: 0003W4U107

Datum: 02.08.2024



Bild 5



Bild 6

Gutachten Nr.: 0003W4U107

Datum: 02.08.2024



Bild 7



Bild 8

Gutachten Nr.: 0003W4U107

Datum: 02.08.2024



Bild 9



Bild 10

Gutachten Nr.: 0003W4U107

Datum: 02.08.2024



Bild 11



Bild 12

Gutachten Nr.: 0003W4U107

Datum: 02.08.2024



Bild 13




Bild 14

Gutachten Nr.: 0003W4U107

Datum: 02.08.2024



Bild 15

Zulassungsbescheinigung Teil I

(Fahrzeugschein)

Nr. **HL-S-0-054/17-00179**

Europäische
Gemeinschaft



Bundesrepublik
Deutschland

Свидетельство о регистрации транспортного средства / Permisso de circulación. Parte I /
Osvědčení o registraci - Část I / Registreringsattest. Del I /
Registrieringsattest. Osa I / Atest europaie în înregistrare. Partea I /
Mārcis / Registration certificate. Part I / Certificat d'immatriculation. Partie I /
Prømetno dozvola I / Carta di circolazione. Parte I / Registrācijas apliecība.
I daļa / Registrācijas lietas. I daļa / Forgalm engedély. I. Rész / Certificat
ta' Registrazzjoni. L-I Part I / Kentekenbewijs. Deel I / Dowód Rejestracyjny.
Część I / Certificado de matrícula. Parte I / Certificat de înmatriculare. Partea I /
Osvedčenie o evidencii. Časť I / Prømetno dovoljenje. Del I /
Reidsterintitidistus. Osa I / Registreringsbeviset. Del I

A Amtliches Kennzeichen

HL HL436

C.1.1 Name oder Firmennamen

HANSESTADT LÜBECK
STADTWALD

C.1.2 Vorname/n

C.1.3 Anschrift

ALT LAUERHOF 1
23568 LÜBECK

Nächste HU
(Monat und Jahr) **07.2017**

LÜBECK

1 Datum:

23.02.2017

C.4c Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des
Fahrzeugs ausgewiesen.

8 11.07.2014 2.1 8306 2.2 ACD00004 5

J M1 4 AB

E TSMJYB82S00164335 3 3

D.1 SUZUKI

JY

B82S

D.2 MT2

D.3 SX4, SUZUKI SX4

2 MAGYAR SUZUKI (H)

FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.

5 SCHRAGHECKKLIMOUSINE^D

V.9 715/2007*630/2012J

14 EURO5;J;PI/CI; M, N1 I

P.3 DIESEL

10 0002 141 35J0 P1 01598

22 WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 11.07.2014*

1 02 9 02 P2 PA 0088/03750 T 175

18 04300 - 04400 19 1765 - -

20 1570 - 1580 G 01380 - -

12 - 13 00075 0 -

V.7 114 F.1 001870 F.2 001870

7.1 01040 7.2 00910 7.3 -

8.1 01040 8.2 00910 8.3 -

9.1 77 9.2 02813 9.3 72

D.1 01500 D.2 0600 S1 005 S2 -

15.1 205/60R16 92H

15.2 205/60R16 92H

15.3 -

R GRÜN 11 6

K e4*2007/46*0779*01

6 06.09.2013 17 K 16 EJ338787

21 -

(Raum für weitere amtlich zugelassene Eintragungen)

Weitere HU:

37427
DEKRA
nächste HU
Jul. 2021



DEKRA
nächste HU
Jul. 2019

Nächste HU TÜV NORD
Aug 2023
TÜV NORD Mobilität

Nächste HU TÜV NORD
AUG 2025
TÜV NORD Mobilität

c30853a
Außer Betrieb gesetzt!
THVX4081

23566 Lübeck,

HANSESTADT LÜBECK
Der Bürgermeister
Verkehrsangelegenheiten
Im Auftrag

[Handwritten Signature]

Unterschrift

Zur Beachtung!

Die Angaben müssen ständig den Änderungen sind der zuständigen Zulassungsbehörde nach Maßgabe der für die Fahrzeugzulassung geltenden Vorschriften anzuzugeben.

Bei Veräußerung des Fahrzeugs sind dem Erwerber gegen Empfangsbescheinigung die Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II auszuhändigen. Die Empfangsbescheinigung muß vollständig enthalten und ist vom Veräußerer unverzüglich der Zulassungsbehörde vorzulegen.

Unterlassung der vorgeschriebenen Meldepflichten (Abmeldung, Umschreibung bei Erwerb oder Umzug in einen anderen Zulassungsbezirk, Meldung anderer Veränderungen) kann durch

Das Fahrzeug wurde am 07.06.2024

außer Betrieb gesetzt.

Definition der Felder:



Erstzulassung des Fahrzeugs
AKZ: HL-HL 436
FAHRTSILBER 82S0016-335
in Betrieb befindlichen Fahrzeuges in kg (Leermasse)

- H Identifikationsnummer
- I Datum dieser Zulassung
- J Fahrzeugklasse
- K Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE
- L Anzahl der Achsen
- O.1 Technisch zulässige Anhängelast gebremst in kg
- O.2 Technisch zulässige Anhängelast ungebremst in kg
- P.1 Hubraum in cm³
- P.2/P.4 Nennleistung in kW/Nenn Drehzahl bei min⁻¹
- P.3 Kraftstoffart oder Energiequelle
- Q Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Kraftträdern)
- R Farbe des Fahrzeugs
- S.1 Sitzplätze einschließlich Fahrersitz
- S.2 Stuhplätze
- T Höchstgeschwindigkeit in km/h
- U.1 Standgeräusch in dB (A)
- U.2 Drehzahl in min⁻¹ zu U.1
- U.3 Fahrgeräusch in dB (A)
- V.7 CO₂ (in g/km) kombinierter Wert
- V.9 Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse
- (2) Hersteller-Kurzbezeichnung
- (2.1) Code zu (2)
- (2.2) Code zu D.2 mit Prüfziffer
- (3) Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer
- (4) Art des Aufbaus
- (5) Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus

Die Zulassungsbescheinigung Teil I ist bei Wiederinbetriebnahme des Fahrzeuges vorzulegen.

- (7) Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg
- (8) Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg
- (8.1) Achse 1 bis (7.3) Achse 3
- (8.2) Achse 1 bis (8.3) Achse 3
- (9) Anzahl der Antriebsachsen
- (10) Code zu P.3
- (11) Code zu R
- (12) Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m³
- (13) Code zu V.9 oder (14)
- (14) Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse
- (14.1) Code zu V.9 oder (14)
- (15) Bereifung
- (15.1) auf Achse 1 bis (15.3) auf Achse 3
- (16) Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II
- (17) Merkmal zur Betriebserlaubnis
- (18) Länge in mm
- (19) Breite in mm ohne Spiegel und Anbauteile
- (20) Höhe in mm
- (21) Sonstige Vermerke
- (22) Bemerkungen und Ausnahmen

www.hautwein.eu

Das Fahrzeug wurde am 05.11.2024

Andere als die angegebenen Bereifungen können im Rahmen der gültigen Typ- oder Einzelgenehmigung am Fahrzeug angebracht werden. Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuanschaffung der Zulassungsbescheinigung Teil I ist hierfür nicht erforderlich.

ZBI

193825969

