

Kraftfahrwesen

BFV62

12.07.2024

## Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

<b>Verkaufsbezeichnung:</b>	<b>VolkswagenPassat Variant 2.0 TDI 4Motion BMT Trendline</b>		
<b>Amtl. Kennzeichen:</b>	BD16-1741	<b>Erstzulassung:</b>	06.05.2015
<b>Fahrzeugart:</b>	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. KOMBILIMOUSINE	<b>Gesamtfahrleistung (Km):</b>	124926
<b>Klimatisierung:</b>	ja	<b>Leistung: / Hubraum:</b>	130 kW / 1968 cm <sup>3</sup>
<b>Kraftstoffart:</b>	Diesel	<b>Getriebearart:</b>	Automatikgetriebe
<b>Partikelfilter:</b>	ja	<b>Fahrzeug-Ident-Nr.:</b>	
<b>Art der Lackierung:</b>	uni	<b>Typschlüssel:</b>	0603 / BJW000262
<b>Herstellerfarbbezeichnung:</b>	Candy-Weiß	<b>Emissionsschl. Nr. 14.1:</b>	35J0
<b>Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)</b>	Stoff / Schwarz	<b>Nat. Emissionsklasse (14):</b>	EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
<b>Anzahl der Türen:</b>	5	<b>HU:</b>	keine
<b>Bereifung: (Größe)</b>	215/60R16	<b>Unfallfrei:</b>	ja
<b>Reifenprofiltiefe (mm):</b>	6 7 7 6	<b>Inspektion:</b>	durchgeführt 12.2023 bei km- Stand: 117820
<b>Reserverad:</b>	ohne	<b>CO2-Emission:</b>	149 g/km

### Serienausstattung:

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling (tlw. entfernt für Blaulichtbalken)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraum-Abtrennung (Gittertrennwand)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo (nicht vorhanden)
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Keyless-Start
- Kindersicherung im Fahrgastraum
- Klimaanlage Climatronic
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Parkbremse elektrisch
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Start/Stopp-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türschutzleisten unten schwarz
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### Sonderausstattung:

- Park Pilot vorne und hinten
- Radion Bosch Calais
- Standheizung und -lüftung
- Winterpaket

### Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Anschlagstellen an den Türkanten, Kratzer in den Einstiegen und Mikrokratzer durch Waschanlagen;
- Diverse Dellen und Kratzer am gesamten Fahrzeug (Karosserie und Anbauteile);
- Sitzpolster und Innenverkleidungen verschmutzt/verkratzt/beschädigt;
- Steinschlagschäden im Frontbereich und Windschutzscheibe;
- Kratzer an Stoßfänger vorne und hinten, sowie Ladekante hinten;
- Hagelschaden
- Kühlwassersystem undicht, nicht lokalisiert;

### Sonstiges:

- Vor der Wiederezulassung im Geltungsbereich der StVZO ist die Abnahme durch eine amtlich anerkannte Überwachungsorganisation (TÜV, DEKRA o.ä.) erforderlich.
- Ehemaliges Einsatzfahrzeug der Zollverwaltung (g/w), Klebereste und/oder Folien (-reste), diese müssen ggf. vor einer Wiederezulassung entfernt werden, ggf. Hundefahrzeug (Geruch); Rückbausparten zollspezifischer Einbauten innen (u.a. Löcher in der Armaturentafel, Mittelkonsole,...), außen (u.a. Löcher im Dach (Antennen und Blaulicht) und Motorhaube (Anhaltesignalgeber), durch den Rückbau elektronischer Komponenten können Fehlfunktionen nicht ausgeschlossen werden, eine Funktionsprüfung konnte nicht durchgeführt werden, ggf. sind die Druckkammerlautsprecher vorm Kühler verblieben, diese müssen vom Erwerber entfernt werden;
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug ist fahrbereit, aber nicht betriebs- und verkehrssicher.
- Die Begutachtung fand im Freien statt, bedingt durch Regen/Schneefall/Lichtverhältnisse können weitere Schäden (Kratzer/Dellen/Beschädigungen) nicht ausgeschlossen werden;
- Durch längere Standzeit und Kälte/Hitze kann die Starterbatterie (tief-) entladen, die Bremsen korrodiert sein;
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- 4 Sommer-/Winter-/Ganzjahresreifen auf Stahl-/Alufelgen, mm, Produktionsjahr, am Fahrzeug montiert;
- 4 Sommer-/Winterreifen auf Stahl-/Alufelgen, mm, Produktionsjahr, liegen im Fahrzeug;

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

**Festgesetztes Mindestgebot:**

**7.990 €**

**i. Worten:**

**siebentausendneuhundertneunzig Euro**

<b>Standort:</b>	Freiburg Sautierstr. 32 79104 Freiburg
<b>Ansprechpartner:</b>	Herr Fehm
<b>Telefon: / E-Mail:</b>	0228 / 303-21799 / <a href="mailto:gunnar.fehm@zoll.bund.de">gunnar.fehm@zoll.bund.de</a>

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.  
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.