

Kraftfahrwesen

BFV77

12.08.2024

## Fahrzeugbeschreibung für Jahreswagen / junge gebrauchte KFZ bis 36 Monate

<b>Verkaufsbezeichnung:</b>	<b>OpelCorsa F e Edition</b>		
<b>Amtl. Kennzeichen:</b>	BD16-474E	<b>Erstzulassung:</b>	03.03.2022
<b>Fahrzeugart:</b>	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Schräghecklimousine	<b>Gesamtfahrleistung (Km):</b>	7635
<b>Klimatisierung:</b>	ja	<b>Leistung: / Hubraum:</b>	57 kW / cm <sup>3</sup>
<b>Kraftstoffart:</b>	Elektro	<b>Getriebeart:</b>	Automatikgetriebe
<b>Partikelfilter:</b>	nein	<b>Fahrzeug-Ident-Nr.:</b>	
<b>Art der Lackierung:</b>	uni	<b>Typschlüssel:</b>	1889 / ABX000138
<b>Herstellerfarbbezeichnung:</b>	Chili Rot/Kardio Rot	<b>Emissionsschl. Nr. 14.1:</b>	30AX
<b>Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)</b>	Stoff / dunkel	<b>Nat. Emissionsklasse (14):</b>	2017/1151;WLTP;reine Elektrofahrzeug
<b>Anzahl der Türen:</b>	5	<b>HU:</b>	03.2025
<b>Bereifung: (Größe)</b>	195/55R16 91 H AS (DOT0222)	<b>Unfallfrei:</b>	ja
<b>Reifenprofiltiefe (mm):</b>	7 / 7 / 7 / 7	<b>Inspektion:</b>	nach Anzeige
<b>Reserverad:</b>	Pannenset	<b>CO2-Emission:</b>	g/km

### Serienausstattung (Auszug):

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Fußgängerschutz (Außen-sound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bordcomputer
- Elektrofahrzeug
- Elektromotor 100 kW (cont. 57 kW) besteht aus: HV-Batterie 50 kWh
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
- Fernbedienung zur Aktivierung der Heizung/Klimaanlage
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäckraumbeleuchtung (LED)
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kombiinstrument digital
- Kopf-Airbag-System
- Ladekabel mit Schukostecker (Mode 2)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten vorn (2)
- Opel Connect
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40)
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket besteht aus: Einschaltautomatik für Fahrlicht, Scheibenwischer mit Regensensor, Innenspiegel mit Ablendautomatik
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten

### Sonderausstattung (Auszug):

- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi besteht aus: DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- besteht aus: Parkpilotsystem hinten
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (11 kW)
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (11 kW)
- Nebelscheinwerfer LED
- Scheinwerfer LED besteht aus: Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Tagfahrlicht LED
- Sitzheizung vorn
- Stahlfelgen 6,5x16

### Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist die einem Jahreswagen/jungen Gebrauchten bis 36 Monate entsprechenden alters- und laufeisungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Fahrzeugaufbau und Anbauteile mit Kratzern / Dellen / Lackschäden.
- Steinschlagschäden im Frontbereich / Stoßfänger vorn / Motorhaube / Frontscheibe.

- Felgen / Radzierblenden teilweise mit Kratzern / leichten Beschädigungen.
- Türanschlagkanten, Türeinsteige und Ladekanten mit Lackschäden / Dellen und verkratzten Kunststoffverkleidungen.
- Sitzbezüge, Sitzpolster, Verkleidungen, Türverkleidungen, Teppiche und Bedieneinrichtungen im Innen- und Lade-  
raum teilweise verschmutzt / leicht verkratzt.
- Zahlreiche leichte Abplatzungen und Krater auf der Windschutzscheibe.
- Ladekante / Stoßfänger hinten Scheuerstellen von der Heckklappe.
- Delle auf dem Dach.
- Einsteige hinten links und rechts mit Kratzern und Scheuerspuren.

**Sonstiges:**

- Das Fahrzeug befindet sich in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand, eine Besichtigung vor Gebots-  
abgabe wird daher angeraten.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Batterie durch Standzeit ggf. entladen / beschädigt, Starthilfe durch Abholer erforderlich.
- Aufgrund der Standzeit sind ggf. Korrosionsschäden an Bremsscheiben / Bremsanlage vorhanden.
- Letzter Service wurde im März 2024 bei 6671 km durchgeführt.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

**Festgesetztes Mindestgebot:**

**16.200 €**

**i. Worten:**

**sechzehntausendzweihundert Euro**

<b>Standort:</b>	Zollfahndungsamt Hamburg Sieker Landstraße 13 22143 Hamburg
<b>Ansprechpartner:</b>	Herr Braasch oder Herr Artelt
<b>Telefon: / E-Mail:</b>	040/80003-1323 oder -1324 / -

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.  
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.