

Kraftfahrwesen

BFV62

12.07.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	VolkswagenPassat Variant 2.0 TDI Trendline BMT		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-5886	Erstzulassung:	07.08.2012
Fahrzeugart:	Pkw, SUV, Kleintransporter Kombi	Gesamtfahrleistung (Km):	211634
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	125 kW / 1968 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebearart:	Automatikgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	uni	Typschlüssel:	0603 / AYJ
Herstellerfarbbezeichnung:	Candy-Weiß	Emissionsschl. Nr. 14.1:	35F0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / Schwarz	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO5;F;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	08.2025
Bereifung: (Größe)	205/55R16	Unfallfrei:	reparierte Vorschäden
Reifenprofiltiefe (mm):	5 5 5 5	Inspektion:	fällig
Reserverad:	ohne	CO2-Emission:	139 g/km

Serienausstattung:

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling (tlw. entfernt für Blaulichtbalken)
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fensterzierleisten schwarz
- Fernbedienung für Zentralverriegelung (beide Schlüssel ohne Funktion)
- Fernentriegelung Heckklappe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo (nicht mehr vorhanden)
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Karosserie: 4-türig
- Klimaanlage Climatic
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (3 Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Seitenschutzleisten schwarz
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Start/Stopp-Anlage
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung:

- Gittertrennwand
- Parkpilot vorne und hinten
- Radio Bosch Calais
- Standheizung und -lüftung
- Winterpaket

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Anschlagstellen an den Türkanten, Kratzer in den Einstiegen und Mikrokratzer durch Waschanlagen;
- Diverse Dellen und Kratzer am gesamten Fahrzeug (Karosserie und Anbauteile);
- Sitzpolster und Innenverkleidungen verschmutzt/verkratzt/beschädigt;
- Steinschlagschäden im Frontbereich und Windschutzscheibe;
- Kratzer an Stoßfänger vorne und hinten, sowie Ladekante hinten;
- Erhebliche Korrosion am Fahrzeug und Anbauteilen;
- Mehrere reparierte Unfallschäden;

Sonstiges:

- Vor der Wiederzulassung im Geltungsbereich der StVZO ist die Abnahme durch eine amtlich anerkannte Überwachungsorganisation (TÜV, DEKRA o.ä.) erforderlich.

- Ehemaliges Einsatzfahrzeug der Zollverwaltung (g/w), Klebereste und/oder Folien (-reste), diese müssen ggf. vor einer Wiederezulassung entfernt werden, ggf. Hundefahrzeug (Geruch); Rückbauspuren zollspezifischer Einbauten innen (u.a. Löcher in der Armaturentafel, Mittelkonsole,...), außen (u.a. Löcher im Dach (Antennen und Blaulicht) und Motorhaube (Anhaltesignalgeber), durch den Rückbau elektronischer Komponenten können Fehlfunktionen nicht ausgeschlossen werden, eine Funktionsprüfung konnte nicht durchgeführt werden, ggf. sind die Druckkammerlautsprecher vorm Kühler verblieben, diese müssen vom Erwerber entfernt werden;
- Das Fahrzeug ist fahrbereit, aber nicht betriebs- und verkehrssicher.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Die Begutachtung fand im Freien statt, bedingt durch Regen/Schneefall/Lichtverhältnisse können weitere Schäden (Kratzer/Dellen/Beschädigungen) nicht ausgeschlossen werden;
- Durch längere Standzeit und Kälte/Hitze kann die Starterbatterie (tief-) entladen, die Bremsen korrodiert sein;
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- 4 Sommerreifen 205/55R16 auf Stahlfelgen, 5 5 5 5 mm, Produktionsjahr 2019/2021, am Fahrzeug montiert;
- 4 Winterreifen 205/55R16 auf Stahlfelgen, 5 5 5 5 mm, Produktionsjahr 2019, liegen im Fahrzeug;

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

2.990 €

i. Worten:

zweitausendneunhundertneunzig Euro

Standort:	Hauptzollamt Singen Maggistr. 3 78224 Singen
Ansprechpartner:	Herr Häringer / Frau Decker
Telefon: / E-Mail:	07731/8205-4192 / -4143 / kfz.hza-singen@zoll.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.