

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtfahrzeuge

Letztes amtl. Kennzeichen:	BP 25-677	Code zu D.1 (2.1):	8566
Fahrzeughersteller (D.1):	Ford(D)	Code zu D.2 (2.2):	423000000-
Fahrzeugtyp (D.2):	FDBY	Handelsbezeichnung:	Transit
Fahrzeugvariante (D.2):	-	Sitzplätze (S.1):	7
Bez. der Fzg-Kl. + Aufbau (5):	Personenkraftwagen		
Fahrzeug-Ident-Nr. (E):	WF0HXXGBFH2T68067	Erstzulassung (B):	18.07.2002
Hubraum (P.1):	2.402 ccm	Leistung (P.2):	92 kW
Motorart (P.3):	Diesel	Schadstoffklasse (14):	98/69/EG III;A
Laufleistung:	144.397 km	nächste HU / AU:	0
Fahrzeugfarbe (R):	weiss / blau	Farbcode (11):	6/0
Getriebeart:	Schaltgetriebe	Anhängerkupplung:	Nein
Anhängelast, ungebremst (O.2):	750 kg	gebremst (O.1):	2.000 kg
Bereifung (Hersteller):	Goodyear CargoVector	<input type="checkbox"/> Sommer <input checked="" type="checkbox"/> Winter <input type="checkbox"/> Ganzjahres	
Bereifung VA:	215/75 R16C 113/111 R	Bereifung HA:	215/75 R16C 113/111 R
Profiltiefe VA:	10 mm	Profiltiefe HA:	9 mm

Ausstattung:

Klimaanlage Ja Navigationssystem - Zusatzheizung Ja Einparkhilfe Ja
Sonderverglasung ja

Festgestellte wertbeeinflussende Mängel:

- Motor, ölflecht
- Keilriemen, verschlissen
- Abgaskrümmer, undicht
- Heckblech, Durchrostung
- Schweller rechts, Korrosion
- Radlauf HA, Korrosion
-
-
- Bremsen, rundum verschlissen
- Starter- und Zusatzbatterie, defekt
- Verglasung, milchig / trüb
- Scheibenwischer, verschlissen
- Karrosserie, blaue Restbeklebung / Folierung
-
-
-

Sonstige Hinweise:

- Das Fahrzeug ist ein Behördenfahrzeug und wurde bis zur Stilllegung regelmäßig gewartet.
- Die Funktion der Zusatzausstattung (z.B. Zusatzheizung, Funktion Klimaanlage) wurde zum Zeitpunkt der Begutachtung **nicht geprüft**.
- Das Fahrzeug ist **ohne** bekannten Unfallschaden.
- Für die erneute Zulassung des Fahrzeuges ist ggf. ein Gutachten gem. § 21 StVZO erforderlich.
- Durch den Rückbau von polizeitypischer Fahrzeugausstattung sind an entsprechenden Fahrzeugteilen (z.B. Armaturenbrett, Innenraumverkleidungen, ggf. Aufbau) Ausbaubeschädigungen und Löcher vorhanden. Nach Rückbau des Blaulichtbalkens am Fahrzeugdach, der Frontblitzer und des Anhaltesignals an der Heckklappe sind Bohrungen sowie Kabelreste vorhanden. Eine notdürftige Abdichtung der Karosseriedurchführungen wurde durchgeführt.
- **Das Fahrzeug ist derzeit wegen erheblicher sicherheitsrelevanter Mängel nicht fahrbereit. Eine Abholung mit Anhänger bzw. LKW ist erforderlich. Das Fahrzeug wird nur bei Abholung mit Anhänger oder LKW an den jeweiligen Käufer bzw. Berechtigten übergeben.**
- Trotz aller Sorgfalt bei der Begutachtung des Kfz können weitere Mängel nicht ausgeschlossen werden.
- **Da das Fahrzeug unter der Rubrik "Bastlerfahrzeuge" angeboten wird und erhebliche Schäden vorhanden sind, wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe empfohlen.**

Standort des Fahrzeuges:

Regionale Bereichswerkstatt Neustadt
Chemnitzer Straße 5
67433 Neustadt an der Weinstraße

Informationen zum Fahrzeug erteilt:

Herr Kikisch bzw. Herr Brünahl
Telefon: 06321 / 49912-21
oder
Herr Kaltz bzw. Herr Schmitz
Telefon: 0261 / 399-2220 oder -2221

Informationen zur Auktion erteilt:

Herr Krämer
Telefon: 0261 / 399-2120