



Foto 5: Innenansicht vorne



Foto 6: Ansicht Kofferraum

1 60 96 15191



Foto 7:




Foto 8: Ansicht Fondbereich



Foto 9: Motorraum



Foto 10: Abgelesener Kilometerstand



Foto 11: Fahrzeugidentnummer



Foto 12: Heckleuchte links gerissen




Foto 13:



Foto 14: Scheibenwischerarm links angerostet



**Foto 15:** Heckklappe links: Lackschäden am Randbereich



**Foto 16:** Stoßfängerverkleidung hinten beschädigt




Foto 17: Stoßfänger hinten




Foto 18: Stoßfänger hinten




Foto 19: Stoßfänger hinten



Foto 20: Ansicht Motor u. Getriebe von unten



**Foto 21:** Ansicht Unterboden



**Foto 22:** Satz neuer Sommerreifen auf Stahlfelgen