



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 :    Lichtanlage entfernen



Bild 6 : Stoßfänger VR beschädigt



Bild 7 : Kotflügel VR verschrammt



Bild 8 : Schweller eingedellt



Bild 9 : Inneraum sehr gepflegt




Bild 10 : Sitze ohne Schäden



Bild 11 : Kofferraum ohne Schäden

---