



**Servicebericht**

**Anschrift:**

11231  
Abfallwirtschaft u. Stadtrein.  
betrieb Nürnberg - ASN-  
Hintere Marktstr. 4  
90441 Nürnberg

**Gerät:**

Seriennr.: H2X335P05518  
Kd.-Identnr.:  
Hst: Linde Typ: E16C  
BH: 8.063  
Baujahr: 2003

**Service-Informationen:**

Servicebericht: A3226329  
Techniker: Herr ~~\_\_\_\_\_~~  
Einsatzleiter: Herr ~~\_\_\_\_\_~~  
Telefon: +49.911.3006-144  
Bestell-Nr.:

<b>Serviceart:</b>
<input checked="" type="checkbox"/> UVV-Prüfung
<input checked="" type="checkbox"/> Reparatur
<input checked="" type="checkbox"/> Wartung

**Bemerkungen zum Serviceeinsatz:**

Jährliche Wartung und UVV-Prüfung durchgeführt.  
Oxidierter Polverbinder mit dazugehörigen Polschrauben erneuert, Pole abgefräst.  
Batterie gereinigt und Trog abgesaugt.

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
1010	50000914	Polschraube	4,00	Stück
1020	10021185	Höchstdruck-Haftschmierstoff	1,00	Stück
1040	50006210	Flexverbinder 35/95	2,00	Stück
1050	50058550	Prüfplakette	1,00	Stück

Für den Service-Einsatz wurden außerdem eingesetzt:


Techn. Spray, Reinigung

Datum	Anfahrt	km	Arbeitszeit / Tätigkeit	Rückfahrt	km	Service-Techniker
22.05.2023			pauschal UVV, Anfahrt			<del>_____</del>
23.05.2023			pauschal Wartung, Anfahrt			<del>_____</del>
23.05.2023			Reparatur nach Aufwand 3 AW			<del>_____</del>

- Fahrzeugdiagnose durchgef.     Arbeiten abgeschlossen     Probelauf in Ordnung     Gerät einsatzfähig

Informationen für den Kunden:

Die Verkaufs-, Liefer- und Montagebedingungen sind mir bekannt und werden ausdrücklich anerkannt. Ich habe die Arbeit des Service-Technikers und die auf diesem Montageschein gemachten Angaben kontrolliert und bestätige, dass ich keine Beanstandungen habe.

  
 23.05.2023      A3226329  
 Datum / Unterschrift Service-Techniker
 

  
 23.05.2023      A3226329  
 Datum / Unterschrift Kunde
 

 Herr ~~\_\_\_\_\_~~  
 (Name in Druckbuchst.)

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Nürnberg. Wir arbeiten nach den Reparaturbedingungen des Verbandes des Kraftfahrzeughandels und -gewerbes (neueste Fassung). KG, Sitz Nürnberg, Handelsregister HRA 3968, Ernst Müller & Co. KG, Sitz Nürnberg, Handelsregister Nürnberg HRB 477, KG: HRA 3968 Nbg. Geschäftsführer: Sigrid Ernst, Michael Ernst, Thomas Baum

Ernst Müller GmbH & Co KG  
Postfach 92-0162 - 90266 Nürnberg  
Am Steinacher Kreuz 16-18 - 90427 Nürnberg

Telefon (0911) 30 06-0 - Telefax (0911) 30 10 67  
info@ernstmueller.de - www.ernstmueller.de



## PRÜFPROTOKOLL

über die regelmäßige Prüfung an einem Flurförderfahrzeug gemäß §§37 bis 39 der DGUV Vorschrift 68, FEM 4.004

Kunde: Abfallwirtschaftsbetrieb	FG-Nr.: H2X335P05518	SA-Nr.: A3226329
Stadt Nürnberg	KD-Fahrzeug-Nr.:	Techniker: M. [Redacted]
Hintere Marktstr. 4	Hersteller: Linde	Typ: E16C
90441 Nürnberg	BH: 8.063	Baujahr: 2003
		Prüfdatum: 22.05.2023

		Sichtprf.	Test	Messung (Ist)	Bemerkung, Kommentar
5.1 Hubwerk	5.1.1 Gabeln : Dicke am Gabelknick	✓		39,00	Verschleiß-Maß: 36 mm
	5.1.2 Bleibende Verformung	✓			
	5.1.3 Risse am Knick und Aufhängung	✓			
	5.1.4 Ketten: Länge üb. mind. 6 Teilungen	✓		435,00	
5.2 Fahrtrieb und Bremsen	5.2.2 Betriebsbremse, Bremsleistung		✓		
	5.2.3 Parkbremse, Bremsleistung		✓		
	5.2.5 Räder und Reifen	✓			
5.3 Fahrersitz und Bedienelemente	5.3.1 Fahrerrückhaltesystem		✓		
	5.3.2 Sitzbefestigung		✓		
	5.3.3 Lenksystem		✓		
	5.3.4 Bedienelemente und Beschilderung	✓			
5.4 Elektrische Ausrüstung	5.4.1 Batteriezustand	✓			
	5.4.2 Batteriebefestigung	✓			
	5.4.3 Batterie Daten	✓			
	5.4.4 Sitzschalter oder Abschaltvorrichtung		✓		
	5.4.5 Notausschalter		✓		
5.5 Hydraulisches System	5.4.7 Elektrische Verdrahtung	✓			
	5.5.1 Hubsystem Kriechtest		✓		
	5.5.2 Nelgesystem Kriechtest		✓		
5.6 Fahrzeugrahmen und Sicherheitsausrüstung	5.5.3 Leckage und Beschädigung	✓			
	5.6.1 Befestigungspunkte	✓			
	5.6.2 Rahmen und Sicherheitsausrüstung	✓			
	5.6.3 Anhängerkupplung	✓			
5.7 Versch. und Sonderausstattung	5.6.5 Haubenverriegelung		✓		
	5.7.1 Beschilderung	✓			
	5.7.2 Bedienungsanleitung	✓			
	5.7.4 Zusatzausrüstung		✓		

Betriebssicherheit gewährleistet:	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	Bemerkungen :
Prüfplakette angebracht:	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	Gerät zum Zeitpunkt der Prüfung ohne ersichtliche Mängel.
Kostenvoranschlag an Kunden:	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein	
* Siehe Separaten Prüfbericht			
Dieser Prüfbericht wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.			