

Kraftfahrwesen

BFV52

29.07.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	FordFiesta 1.5 TDCi Trend, Bastlerauto, Teilesponder		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-5123	Erstzulassung:	18.10.2016
Fahrzeugart:	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. SCHRÄGHECKKLIMOU- SINE	Gesamtfahrleistung (Km):	35.000 geschätzt
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	55 kW / 1499 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebeart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	8566 / BGG000644
Herstellerfarbbezeichnung:	Iridium-Schwarz Metallic	Emissionsschl. Nr. 14.1:	36W0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / Anthrazit	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	keine
Bereifung: (Größe)	175/65R14 M&S	Unfallfrei:	nein
Reifenprofiltiefe (mm):	5-5-5-5	Inspektion:	fällig
Reserverad:	Pannenset	CO2-Emission:	94 g/km

Serienausstattung:

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antischlupfregelung (ASR) + ABS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) besteht aus: Fahrassistent-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getränkehalter vorn
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS) besteht aus: Knieairbag Fahrerseite, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten, Seitenairbag vorn, 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten, Gurtstraffer
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 55 kW TDCi KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Scheinwerfer Tagfahrlicht
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stahlfelgen
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC (Monochrom / grafikfähig) besteht aus: Audiobedienung am Lenkrad, Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle, AUX-IN-Anschluss, USB-Anschluss
- Easy-Driver-Paket besteht aus: Außenspiegel elektr. anklappbar, Parkpi-lotsystem vorn und hinten
- Klimaanlage
- Kopfstütze hinten mitte
- Metallic-Lackierung
- Reifen-Pannenset
- Winter-Paket besteht aus: Front-scheibe heizbar, Sitzheizung vorn
- Sommerbereifung 195/55 R15 auf Stahlfelgen mit ca. 3 mm Profiltiefe beiliegend

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug wird ausdrücklich als Bastlerauto bzw. Teilesponder angeboten.
- Das Fahrzeug ist stromlos somit startet der Motor nicht Ursache unbekannt, Batterie defekt (tiefentladen), Elektrische und Mechanische Funktionen u. a. Klimaanlage konnten nicht geprüft werden, Heckklappe öffnet nicht, Kilometerstand geschätzt, Reifen mit Platten, Dieselpartikelfilter defekt, Ölundichtigkeiten an Motor, Getriebe und Antrieb; korrodierte Anschlüsse, Leitungen und Bauteile am gesamten Fahrzeug speziell im Motorraum
- Hagelschaden
- Über Zustand und Funktion von Motor, Getriebe, Fzg-Elektrik und allen sonstigen Aggregaten und Bauteilen kann keine Aussage gemacht werden.
- Marderschaden im Motorraum, Motorelektrik beschädigt, Marderschäden aussen
- Mehrere reparierte bzw. nicht reparierte Unfallschäden, Lack-Farbunterschiede sichtbar

- Kratzer, Dellen, Beschädigungen und Steinschläge unterschiedlicher Länge und Größe am Fahrzeug rundum, u.a.: an den Türen, der Heckklappe, den Seitenteilen, der Motorhaube, in den Griffmulden der Türen, an den vorderen und hinteren Stoßfänger-Verkleidungen, an der Ladekante Kofferraum, den Außenspiegeln, den Felgen, Anschlagmarken an den Türkanten, mehrere Steinschläge an der ganzen Fahrzeugfront speziell in der Frontscheibe, der Motorhaube und den Stoßfängern.
- Fzg innen und speziell außen stark verschmutzt, Vogelkot, Marderkot; Lack verharzt und vermoost. Verbandmaterial, Warndreieck und Warnwesten fehlen, Pannenset-Mittel Verfallsdatum abgelaufen
- Feuchtigkeit im Innenraum
- Gebrauchsspuren, Kratzer, Dellen, Verschmutzungen und Beschädigungen im Fahrzeuginnenraum u.a.: im Laderaum, den Innenverkleidungen, der Dachinnenverkleidung, der Armaturentafel, den Bedienteilen, dem Schalthebel, den Einstiegen, der Heckklappeninnenverkleidung und den Sitzen und Sitzverkleidungen, teilweise mit Schimmelbefall

Sonstiges:

- Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem NICHT fahrbereiten, NICHT betriebs- und verkehrssicheren Zustand ist aber vermutlich rollfähig. Der Motor läuft nicht, das Fahrzeug lässt sich nicht mit eigener Kraft bewegen.
- Das Fzg wurde seit Dezember 2023 nicht mehr bewegt.
- Es kann keine Verladehilfe vor Ort gestellt werden.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren und wegen der umfangreichen Schäden und Defekte wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen. Aktuell sind Winterräder am Fahrzeug verbaut.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Bremscheiben stark korrodiert
- Rädertransport erfolgt auf eigene Gefahr des Kunden/Fahrzeugnutzer. Auf § 22 StVO und dessen Rechtsfolgen bei Verstoß wird hingewiesen. Räder und Ladung muss vom Kunden/Fahrzeugnutzer so verstaut und gesichert werden, dass diese bei einer Vollbremsung oder plötzlichen Ausweichbewegung nicht verrutschen, umfallen, hin- und herrollen oder herabfallen können.
- Für die Wiederezulassung ist eine Hauptuntersuchung nach §29 StVZO erforderlich.
- Letzte Inspektion am 01.12.2022 bei 31.001 km durchgeführt

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

900 €

i. Worten:

neunhundert Euro

Standort:	Hauptzollamt Rosenheim Münchener Straße 51 83022 Rosenheim
Ansprechpartner:	Herr Radde
Telefon: / E-Mail:	08031/3006-0 / dkfz.hza-rosenheim@zoll.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.