

DEKRA-Nr: 0302 / 038321 / 2024 / B073504000232

vom 24.07.2024

Sitzplätze 4
Farbe Orang
Lackierung Uni
Polster / Farbe Stoff /

Energiequelle / Kraftstoff Motorart / Zylinderanzahl Leistung / Hubraum

Schadstoffklasse

Getriebe Km-Stand abgelesen Orange Uni Stoff / Schwarz Diesel Reihenmotor

210 kW / 7201 cm³ 1999/96/EG;C;EEV,GKL:G1

Automatik 194.849

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

A	chse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	315 / 70 R 22.5 156/150 L	Firestone / FS 424 EVO	S/B /O	9 mm
	rechts	315 / 70 R 22.5 156/150 L	Firestone / FS 424 EVO	S/B /O	9 mm
2	links innen	315 / 70 R 22.5 156/150 L	Firestone / FD622	S/B /O	9 mm
	links aussen	315 / 70 R 22.5 156/150 L	Firestone / FD622	S/B /O	14 mm
	rechts innen	315 / 70 R 22.5 156/150 L	Firestone / FD622	S/B /O	10 mm
	rechts aussen		Firestone / FD622	S/B /O	8 mm
3	links	315 / 70 R 22.5 156/150 L	Firestone / FD622	S/B /O	11 mm
	rechts	315 / 70 R 22.5 156/150 L	Pirelli / FR:01 Triathlon	S/B /O	11 mm

S/B/ Strasse/Baustelle; /O Original; /F Runflat;

Technische Daten Müllsammelaufbau

Hersteller
Typ / Verkaufsbezeichnung
Fabrik Nr.
Baujahr

ZÖLLER
MEDIUM XL
A0002324
31.07.2012

Ausstattung Fahrgestell

TIEFORANGE, Automatikgetriebe 6/3, 49-0,65, Allison 3000 PR, Vorderachse luftgefedert, Antriebs-Schlupfregelung ASR, Achslastmesseinrichtung, Vorderachse 7,5 t, Telligent-Nachlaufachse (hydraulisch gelenkt), Achsübersetzung i = 6,824, Scheibenbremse an VA und HA, Vergrösserter Kraftstoffbehäter, KRAFTSTOFF-ZUSATZPUMPE, Spritzschutz EG vorn, Spritzschutz im Kotflügel, Lenkung LS6/LS8, Hebe Senkeinrichtung, Anfahrhilfe mit Geschwindigkeitsbeschränkung 30 km/h, Aufbau CAN-Schnittstelle mit ISO 11898, Spannungswandler 24V/12V, 8A, Fahrerhaus hoch, Wärmedämmende Verglasung rundum, WSS m. Band-, Wegfahrsperre (Transponder), Warmwasser-Zusatzheizung, Ebersbächer DSW S, Baureihe E 2000, Luftfederung Hinterachse niederer Rahmen, Radformel 6x2/4 NLA, Ausfuehrung Linkslenker, Radstand 4200, Haupttank 200 Liter Alu eckig, Edelstahl-Schalldämpfer mit SCR-KAT klein, Auspuff hochgezogen hinter Fahrerhaus, Harnstofftank AdBlue 20 Liter, Leuchtweitenregulierung elektrisch, Generator 28V / 100A, Motor M272 E30 165 kW (224 PS) 5900/min, Tempomat, Schaltbare V. Begrenzung 30 km/h und Rückfahrsperre, Motorbremse, an-/abschaltbar, EINPARK-PAKET, GV - ZB OELPUMPE, Fahrerschwingsitz Komfort, ISRI, 3 statische Beifahrersitze mit Kopfstütze, Gewichtsvariante 26,0 t(7,5/11,5/7,5), DACHINNENVERKL.DESIGNO DINAMICA MICROFASER GRAU, WABCO Rückfahrsystem.



Bild 1: Diagonale vorn links



Bild 2: Diagonale vorn rechts



Bild 3: Diagonale hinten rechts



Bild 4: Diagonale hinten links





Bild 5: Fahrzeuginnenraum



Bild 6: Kilometerstand





Bild 7: Wartung fällig



Bild 8: Fahrersitzbezug aufgerissen






Bild 9: Sitzbezug Brandloch



Bild 10: Sitzbezug Brandloch

vom 24.07.2024

DEKRA-Nr: 0302 / 038321 / 2024 / B073504000232



Bild 11: Klappe Dachbox fehlt



Bild 12: Frontklappe gerissen



Bild 13: Blinker rechts gebrochen



Bild 14: Stoßfänger vorne rechts abgeknickt





Bild 15: diverse Rostunterwanderungen am gesamten Fahrzeug



Bild 16: Lenkgetriebe undicht



Bild 17: Antriebsaggregat ölundicht





Bild 18: Luftbälge hinten rissig



Bild 19: Stoßdämpfer hinten undicht





Bild 20: Stoßdämpfer hinten undicht






Bild 21: Kurzschluss im Steuergerät des Aufbaus. Müllsammelsystem ohne Funktion. Laut ZÖLLER kein Ersatzsteuergerät mehr zu Beschaffen.