

Kraftfahrwesen

BFV73

20.03.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	VolkswagenGolf VII Variant 1.6 TDI BMT Comfortline		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-4117	Erstzulassung:	17.05.2016
Fahrzeugart:	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. KOMBILIMOUSINE	Gesamtfahrleistung (Km):	67445
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	81 kW / 1598 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebeart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	perleffekt	Typschlüssel:	0603 / BOC00186X
Herstellerfarbbezeichnung:	Deep Black Perleffekt	Emissionsschl. Nr. 14.1:	36W0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / Schwarz	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	06.2025
Bereifung: (Größe)	205/55R16 94V	Unfallfrei:	ja
Reifenprofiltiefe (mm):	8/8/7/7 mm	Inspektion:	nach Anzeige
Reserverad:	ohne	CO2-Emission:	104 g/km

Serienausstattung:

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagefach an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chrom-Paket 2 besteht aus: Chrommeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung, Chromeinfassung Lichtschalter
- Dachhimmel Stoff, grau
- Dachreling
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten besteht aus: Außenspiegel mit autom. Abseifenfunktion, rechts
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS besteht aus: Anti-Blockier-System (ABS), Elektron. Differentialsperre (EDS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten besteht aus: Leseleuchten vorn
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn klappbar
- Motor 1,6 Ltr. - 81 kW 16V TDI DPF
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch besteht aus: Auto-Hold-Funktion
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt besteht aus: Rücksitzlehnen mit Ferntriebregelung umklappbar
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) besteht aus: Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth) besteht aus: Antennen-Diversity, Multimediabuchse
- AUX-IN, Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon

- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Perleffekt-Lackierung
- Raucher-Paket
- Seitenairbag hinten besteht aus: Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Insassen-Schutzsystem proaktiv, Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer
- Winter-Paket besteht aus: Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Scheibenwaschdüsen heizbar, Anzeige für Waschwasserstand, Sitzheizung vorn

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren (Auszug):

- Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und lauleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung am 15.03.2024 folgende Mängel festgestellt:
- Motor (Kühlkreislauf) überhitzt (Fehlersuche wurde nicht beauftragt, vermutlich Thermostat defekt)
- Das Fahrzeug weist rundum, innen und außen, zahlreiche kleinere Kratzer, kleinere Dellen, Steinschläge und Beschädigungen auf.
Zu den auffälligsten, optischen Einschränkungen gehören:
 - Abriebspuren / Beschädigungen Stossfänger (-verkleidung) hinten links (siehe Foto)
 - Kratzer und Delle Motorhaube (siehe Foto)
 - Fremdlack Stossfänger vorne links
 - Kratzer Tür hinten rechts (siehe Foto)
 - Kratzer Seitenteil hinten links und rechts (siehe Foto)
- Fahrzeuginnenraum: Kratzer, Gebrauchsspuren und Verunreinigungen, Gurtschloss vorne links defekt
- Die Schlüsselbatterie eines Schlüssels ist leer

Sonstiges (Auszug):

- Das Fahrzeug befindet sich in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand.
- Das Fahrzeug ist mit Ganzjahresbereifung ausgerüstet.
- Das Fahrzeug kann rundum, an allen lackierten und unlackierten Teilen (Karosserie, Anbauteile, Interieur, Verglasung, etc.) kleinere Kratzer, Abplatzungen, Verschürfungen, Dellen, Verschmutzungen, Beschädigungen und/oder Steinschlagschäden aufweisen, die nicht explizit aufgeführt oder fotografiert wurden. **Aufgrund der zahlreichen, optischen Beeinträchtigungen wird daher dringend angeraten, das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.**
- Die Batterie kann durch eine evtl. längere Standzeit ggf. entladen / beschädigt sein. Starthilfe ist dann durch Abholer erforderlich.
- Teile der Bremsanlage können durch eine evtl. längere Standzeit korrodiert sein.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: elektronisch

Festgesetztes Mindestgebot:

9.350 €

i. Worten:

neuntausenddreihundertfünfzig Euro

Standort:	Hauptzollamt Aachen Eisenbahnweg 18 52068 Aachen
Ansprechpartner:	Herr Peters / Herr Alt
Telefon: / E-Mail:	0241/9091-3850, -2050 (Zentrale: -0) fuhrpark.hza-aachen@zoll.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.