

Kraftfahrwesen

BFV58

24.07.2024

Fahrzeugbeschreibung für Bastlerfahrzeug/Ersatzteilespender

Verkaufsbezeichnung:	Daimler(D) Atego 818/970.02		
Amtl. Kennzeichen:	BW1-116	Erstzulassung:	09.07.2008
Fahrzeugart:	LKW PLANE U.SPRIEGEL M.LADEGERAET	Gesamtfahrleistung (Km):	338530
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	130 kW / 4249 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebeart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	nein	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	uni	Typschlüssel:	1313 / 00000000-
Herstellerfarbbezeichnung:	Blau	Emissionsschl. Nr. 14.1:	0681
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / Anthrazit	Nat. Emissionsklasse (14):	1999/96/EG;B1,GKL:G1
Anzahl der Türen:	2	HU:	fällig
Bereifung: (Größe)	235/75R17	Unfallfrei:	nein
Reifenprofiltiefe (mm):		Inspektion:	fällig
Reserverad:	ohne		

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug wird ausdrücklich als Bastlerfahrzeug und Ersatzteilespender versteigert
- Das Fahrzeug im Freien an derselben Stelle und würde länger nicht bewegt
- Der Innenraum ist durch einen Wassereintrich verschimmelt und ist als gesundheitsgefährdend einzustufen
- Motorraum ist durch Wildtiere und Korrosion teilweise komplett zerstört
- Abgasanlage, Antriebsteile, Kupplung, Motor, Fahrwerksteile, alle Leitungen, Bremsanlage, Aufbau und Rahmen, Ladegerät, Hydraulikanlage und Unterboden und Fahrgestell sind verschlissen und stark korrodiert
- Das Fahrzeug befindet sich in einem nicht fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand und muss bei Abholung transportiert werden.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand
- Das Fahrzeug ist technisch und wirtschaftlich verschlissen
- Die Bremsen sind aufgrund der Standzeit fest und stark verrostet
- diverse Verkleidungen im Innenraum sind defekt oder fehlen durch Rückbau dienstlicher Einbauten
- Hauptuntersuchung nach §29 StVZO fällig und für eine Wiederezulassung notwendig
- Klimaanlage ist ohne Funktion
- Starke Lackschäden, Lackkratzer, Lackabplatzer und Beschädigungen ringsum und an allen Einstiegen, Türkanten, Ladekante, Griffmulden, Türen, Aufbau und Rahmen, Türgriffen und Außenspiegeln.
- Ladeboden, Ladenbordwände, Ladegerät sowie Anbaugeräte sind defekt
- Defekte an der Bordelektronik sind vorhanden
- Service/Wartung/Ölwechsel fällig
- starke Lack und Rostschäden, Dellen, Beulen, Anfahrtschäden, Lackkratzer und Lackabplatzer am gesamten Fahrzeug ringsum
- starke Verschmutzungen durch Vogelkot, Blättern, Staub, Ästen und Baumharz etc. außen ringsum
- Starterbatterie defekt das Fahrzeug springt nicht an
- Starke Steinschlagsschäden in der Frontscheibe und Frontbereich

Sonstiges:

- Das Fahrzeug befindet sich in einem nicht fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug steht im Freien und war zum Zeitpunkt der Besichtigung und Bewertung durch die Witterungsverhältnisse und starken Verschmutzungen in der Oberfläche beeinträchtigt.

Anzahl Schlüssel: 1

Betriebsanleitung vorh.: nein

Serviceheft vorh.: nein

Festgesetztes Mindestgebot:

100 €

i. Worten:

ehundert *Euro*

Standort:	Wasserstraßen und Schifffahrtsamt Kiel Holtenauer Reede 40 24159 Kiel
Ansprechpartner:	Herr Fettköther
Telefon: / E-Mail:	0451/6208251 /

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.