

Kraftfahrwesen

BFV65

02.07.2024

Fahrzeugbeschreibung für Jahreswagen / junge gebrauchte KFZ bis 36 Monate

| | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Verkaufsbezeichnung: | Peugeot e-2008 GT | | |
| Amtl. Kennzeichen: | BD8-1301E | Erstzulassung: | 13.06.2023 |
| Fahrzeugart: | Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Mehrzweckfahrzeug | Gesamtfahrleistung (Km): | 4544 |
| Klimatisierung: | ja | Leistung: / Hubraum: | 57 kW / - |
| Kraftstoffart: | Elektro | Getriebeart: | Getriebe für Elektrofahrzeug |
| Partikelfilter: | nein | Fahrzeug-Ident-Nr.: | |
| Art der Lackierung: | metallic | Typschlüssel: | 1889 / ACM00029X |
| Herstellerfarbbezeichnung: | Artense Silber Metallic | Emissionsschl. Nr. 14.1: | 30AX |
| Sitzbezüge: (Mat. / Farbe) | Stoff u. Kunstleder / Schwarz mit Ziernähten Grün | Nat. Emissionsklasse (14): | 2017/1151;WLTP;reine Elektrofahrzeug |
| Anzahl der Türen: | 5 | HU: | 06.2026 |
| Bereifung: (Größe) | 215/60R17 100H M+S AS (DOT 0723) | Unfallfrei: | ja |
| Reifenprofiltiefe (mm): | 7/7/7/7 | Inspektion: | nach Anzeige |
| Reserverad: | ohne | CO2-Emission: | - g/km |

Serienausstattung (Auszug):

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem NAC 3-D, mit Farbdisplay und Connect-Box
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel mit Abdeckkappen schwarz
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachfarbe schwarz
- Dachhimmel schwarz
- Dachreling schwarz
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektromotor 100 kW (cont. 57 kW)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an äußeren Rücksitzen
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- Lenkrad mit Multifunktion
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn
- Parkbremse elektrisch
- Rückfahrkamera
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer Full-LED
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Tagfahrlicht LED
- USB-Anschlüsse (Typ C und Typ A)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

- Grip-Control-Paket
- On-Board-Charger 11 kW
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Artense-Silber Metallic
- Totwinkel-Assistent
- Ganzjahresreifen

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist die einem Jahreswagen/jungen Gebrauchten bis 36 Monate entsprechenden alters- und laufeisungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Fahrzeugaufbau und Anbauteile teilweise mit Kratzern / Dellen / Lackschäden.
- Tür vorn links mit Delle.
- Leichte Steinschlagschäden im Frontbereich / Stoßfänger vorn / Motorhaube / Kotflügel / Frontscheibe.
- Felgen teilweise mit Kratzern / leichten Beschädigungen.
- Türanschlagkanten, Türeinstiege, Türdichtungen und Ladekanten teilweise mit Beschädigungen / Lackschäden und verkratzten Kunststoffverkleidungen.

- Sitzbezüge, Sitzpolster, Verkleidungen, Türverkleidungen, Heckklappenverkleidung, Dachhimmel, Teppiche, Lenkrad und Bedieneinrichtungen im Innen- und Laderaum teilweise verschmutzt / verkratzt / leicht beschädigt.
- Vogelkotanhaftungen, ggf. Schäden an der Lackierung, am gesamten Fahrzeug vorhanden.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug befindet sich in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand, eine Besichtigung vor Gebotsabgabe wird daher dringend angeraten.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Batterie durch Standzeit ggf. entladen / beschädigt, Starthilfe durch Abholer erforderlich.
- Aufgrund der Standzeit sind ggf. Korrosionsschäden an Bremsscheiben / Bremsanlage vorhanden.
- Letzter Service wurde am 07.06.2024 bei 4504 km durchgeführt.

Anzahl Schlüssel: 1

Betriebsanleitung vorh.: nein

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

24.325 €

i. Worten:

vierundzwanzigtausenddreihundertfünfundzwanzig Euro

| | |
|---------------------------|--|
| Standort: | Hauptzollamt Oldenburg An der Kolckwiese 7 26133 Oldenburg |
| Ansprechpartner: | Herr Hespers-Meschter |
| Telefon: / E-Mail: | 0441/8009 - 1374 / markus.hespers-meschter@zoll.bund.de |

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.