

Kraftfahrwesen

BFV65

02.07.2024

## Fahrzeugbeschreibung für Jahreswagen / junge gebrauchte KFZ bis 36 Monate

<b>Verkaufsbezeichnung:</b>	<b>Peugeot e-2008 GT</b>		
<b>Amtl. Kennzeichen:</b>	BD8-1310E	<b>Erstzulassung:</b>	14.06.2023
<b>Fahrzeugart:</b>	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Mehrzweckfahrzeug	<b>Gesamtfahrleistung (Km):</b>	6196
<b>Klimatisierung:</b>	ja	<b>Leistung: / Hubraum:</b>	57 kW / -
<b>Kraftstoffart:</b>	Elektro	<b>Getriebeart:</b>	Getriebe für Elektrofahrzeug
<b>Partikelfilter:</b>	nein	<b>Fahrzeug-Ident-Nr.:</b>	
<b>Art der Lackierung:</b>	metallic	<b>Typschlüssel:</b>	1889 / ACM00029X
<b>Herstellerfarbbezeichnung:</b>	Artense Silber Metallic	<b>Emissionsschl. Nr. 14.1:</b>	30AX
<b>Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)</b>	Stoff u. Kunstleder / Schwarz mit Ziernähten Grün	<b>Nat. Emissionsklasse (14):</b>	2017/1151;WLTP;reine Elektrofahrzeug
<b>Anzahl der Türen:</b>	5	<b>HU:</b>	06.2026
<b>Bereifung: (Größe)</b>	215/60R17 100H M+S AS (DOT 0423)	<b>Unfallfrei:</b>	ja
<b>Reifenprofiltiefe (mm):</b>	7/7/7/7	<b>Inspektion:</b>	nach Anzeige
<b>Reserverad:</b>	ohne	<b>CO2-Emission:</b>	- g/km

### Serienausstattung (Auszug):

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem NAC 3-D, mit Farbdisplay und Connect-Box
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel mit Abdeckkappen schwarz
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachfarbe schwarz
- Dachhimmel schwarz
- Dachreling schwarz
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektromotor 100 kW (cont. 57 kW)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an äußeren Rücksitzen
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- Lenkrad mit Multifunktion
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn
- Parkbremse elektrisch
- Rückfahrkamera
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer Full-LED
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Tagfahrlicht LED
- USB-Anschlüsse (Typ C und Typ A)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### Sonderausstattung:

- Grip-Control-Paket
- On-Board-Charger 11 kW
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Artense-Silber Metallic
- Totwinkel-Assistent
- Ganzjahresreifen

### Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist die einem Jahreswagen/jungen Gebrauchten bis 36 Monate entsprechenden alters- und laufflechtsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Fahrzeugaufbau und Anbauteile teilweise mit Kratzern / Dellen / Lackschäden.
- Leichte Steinschlagschäden im Frontbereich / Stoßfänger vorn / Motorhaube / Kotflügel / Frontscheibe.
- Felgen teilweise mit Kratzern / leichten Beschädigungen.
- Türanschlagkanten, Türeinstiege, Türdichtungen und Ladekanten teilweise mit Beschädigungen / Lackschäden und verkratzten Kunststoffverkleidungen.
- Sitzbezüge, Sitzpolster, Verkleidungen, Türverkleidungen, Heckklappenverkleidung, Dachhimmel, Teppiche, Lenkrad und Bedieneinrichtungen im Innen- und Laderaum teilweise verschmutzt / verkratzt / leicht beschädigt.

- Vogelkotanhaftungen, ggf. Schäden an der Lackierung, am gesamten Fahrzeug vorhanden.

**Sonstiges:**

- Das Fahrzeug befindet sich in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand, eine Besichtigung vor Gebotsabgabe wird daher dringend angeraten.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Batterie durch Standzeit ggf. entladen / beschädigt, Starthilfe durch Abholer erforderlich.
- Aufgrund der Standzeit sind ggf. Korrosionsschäden an Bremsscheiben / Bremsanlage vorhanden.
- Letzter Service wurde am 13.06.2024 bei 6152 km durchgeführt.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: nein

Serviceheft vorh.: ja

**Festgesetztes Mindestgebot:**

**24.300 €**

**i. Worten:**

**vierundzwanzigtausenddreihundert Euro**

<b>Standort:</b>	Hauptzollamt Oldenburg An der Kolckwiese 7 26133 Oldenburg
<b>Ansprechpartner:</b>	Herr Hespers-Meschter
<b>Telefon: / E-Mail:</b>	0441/8009 - 1374 / markus.hespers-meschter@zoll.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.  
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.