

DEKRA Automobil GmbH  
Otto-Röhm-Str. 64, 64293 Darmstadt

Polizeipräsidium Südhessen  
Postfach 111162  
64226 Darmstadt

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Darmstadt  
Otto-Röhm-Str. 64  
64293 Darmstadt  
Telefon 06151 / 95958-0  
Fax 06151 / 95958-11  
E-Mail darmstadt.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:



## Bewertungsgutachten

Kennzeichen	nicht vorhanden	FIN	WAUZZZ8K59N051689
Aktenzeichen	[REDACTED]		
Bestandsnummer	[REDACTED]		
Auftraggeber	Polizeipräsidium Südhessen, Postfach 111162, 64226 Darmstadt		
Ihr Auftrag vom	15.04.2024, per e-Mail durch Frau Gschwind		
Besichtigung	26.04.2024 um 11:00 Uhr PPSH Betriebshof, Klappacher Str. 145, 64285 Darmstadt		

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 26.04.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		2.411,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

0000 ps38/EPPNICO137449691\_30\_1\_CB // 178153 \* 127 2649 5/17

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 15.04.2024 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch Frau Gschwind. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 26.04.2024.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 26.04.2024 um 11:00 Uhr durch Herrn [REDACTED] bei PPSH Betriebshof, Klappacher Str. 145, 64285 Darmstadt, im Beisein von Frau [REDACTED].

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Das in Rede stehende Fahrzeug befindet sich in einem schlechten Pflege und Erhaltungszustand. Feststellungen / Aussagen über Funktionalität hinsichtlich Motors und Getriebe können nicht getroffen werden. Km-Stand und Erstzulassung sind nicht erfassbar/ bekannt / wurde geschätzt / eine genau Identifikation (Typ, Fahrgestellnummer, Kilometerstand und Erstzulassung) ist nicht möglich.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt. Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
1 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Aktenauszug

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 88 µm bis 134 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden. Prüfpriorität/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

## Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeugtyp

Kennzeichen  
Tag der Erstzulassung  
Fahrzeug

nicht vorhanden  
01.01.2009  
stillgelegt

### Wichtige Informationen

Fälligkeit HU 12 / 2022

### Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Audi
Typ / Verkaufsbezeichnung	A4 / 2.0
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	0588 / AHI
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZ8K59N051689
Türen	4
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	Arubablau
Lackierung	Perlicoloreffekt
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Leistung / Hubraum	88 kW / 1968 cm <sup>3</sup>
Getriebe	Schaltgetriebe
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	280.000

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Oben angegebene Laufleistung sowie das Baujahr sind geschätzt. Bei der Besichtigung war das Fahrzeug verschlossen. Zudem liegen keine Fahrzeugpapiere vor.

Laufleistung nicht feststellbar. Fahrzeug ohne Spannungsversorgung.

Oben angegebene Laufleistung systemseitig maschinell eingesteuert und nicht änderbar.

Oben angegebene Erstzulassung systemseitig maschinell eingesteuert und nicht änderbar.

### Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 55 R 16 95 H	Falken / Eurowinter HS01	W/O	5 mm
rechts	225 / 55 R 16 95 H	Falken / Eurowinter HS01	W/O	5 mm
2 links	225 / 55 R 16 95 H	Falken / Eurowinter HS01	W/O	6 mm
rechts	225 / 55 R 16 95 H	Falken / Eurowinter HS01	W/O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat

### Ausstattung

Abgasrückführung, Airbag (Seitenairbags) vorne, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag, Sideguard (Kopfairbag), Anhängavorrichtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung, Audi Parking System APS, Audi backguard, Außenspiegel auf der Fahrer- und Beifahrerseite elektrisch einstellbar, Außenspiegel elektrisch einstell-/beheizbar, Außentemperaturanzeige, Dekoreinlagen in Micrometallic platin, Dieselpartikelfilter (DPF), Differentialsperre elektronisch (EDS), Drehzahlmesser, Einparkhilfe plus, Elektromechanische Parkbremse, Elektronisches-Stabilitäts-Programm ESP, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fernbedienung (Funk), Fußmatten vorn und hinten in Velours, Gepäckraumklappe, automatisch öffnend, Geschwindigkeits-Regelanlage, Geschwindigkeits-Regelanlage, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Grundausstattung A4, Gurte: Dreipunkt-Automatgurte, Heckscheibe beheizbar, Karosserie vollverzinkt, Klimaautomatik (FCKW frei) mit sonnenstandsabhängiger Regelung, Kopfstützen vorne und 3 hinten, Lackierung: Perleffekt, Lederlenkrad (Multifunktionslenkrad), Lederlenkrad, Mittelarmlehne vorn, Lehne geteilt umklappbar, Lenksäule mit mechanischer Neigungs- und Axialverstellung, Leseleuchten vorne, Mittelarmlehne hinten, klappbar, Mittelarmlehne vorn, Nebelscheinwerfer, Paket Glanz, Paket Glanz, Paket Licht, Paket Licht,

