

ZINN & KOLLEGEN – KFZ-SACHVERSTÄNDIGE

An der Unstrut 39a · 99991 Unstrut-Hainich OT Altengottern
+49 (0) 36022 982 87 · info@zinn-kollegen.de
www.zinn-kollegen.de

ZINN & KOLLEGEN

Kfz-Sachverständige Zinn & Kollegen · An der Unstrut 39a · 99991 Altengottern

Stadtverwaltung Mühlhausen
Grünflächenamt
Ratsstraße 19
99974 Mühlhausen, Thür

Altengottern, den 18.03.2024

Bewertung

211113

Bei Rückfragen bitte angeben!

Betrifft : **Wertgutachten**

Fahrzeughalter : Stadtverwaltung Mühlhausen
Grünflächenamt
Ratsstraße 19, 99974 Mühlhausen, Thür

Amtliches Kennzeichen : MHL-SV 244
Auftrag vom / durch : 18.03.2024 / Herrn Gebicke
Besichtigungsdatum : 18.03.2024



Marktwert

EUR 43.900,00

ZINN & KOLLEGEN – KFZ-SACHVERSTÄNDIGE


An der Unstrut 39a · 99991 Unstrut-Hainich OT Altengottern
+49 (0) 36022 982 87 · info@zinn-kollegen.de
www.zinn-kollegen.de

ZINN KOLLEGEN

Auftragsnummer 211113

Datum: 18.03.2024

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen	: MHL-SV 244
Fahrzeugart	: Transporter
Aufbauart	: Hubbühne, 4-türig
Fabrikat	: MERCEDES-BENZ
Typ / Untertyp	: Hubarbeitsbühne / 514 CDI Sprinter 906.653
Fahrzeug-Ident-Nummer	: WDB9066531P384582
KBA-Nummer	: 1313000
Hubraum / Leistung	: 2143 ccm / 105 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	: Diesel Kat / 4-Zylinder / Reihe
Abgascode	: EU6
Plätze	: 2
Leer- / zul. Gesamtgewicht	: 3640 kg / 5000 kg
Länge / Breite / Höhe	: 7200 mm / 1993 mm / 3400 mm
Reifendimension	: 205/75 R16C 110/108R
Reifenfabrikat vorn	: Barum
Reifenfabrikat hinten	: Fulda
Reifenart	: Transport-Reifen, Original
Profiltiefe in (mm)	: 
Reifenzustand	: verkehrssicher
Anzahl der Achsen	: 2
Radstand	: 3665 mm
Erstzulassung	: 05.05.2017
Letzte Zulassung	: 05.05.2017
Nächste HU / AU	: 10.2024 / 10.2024
Laufleistung abgelesen	: 87130 km
Farbe	: TIEFORANGE
Lackart	: Uni (2 Schicht)
Lackzustand	: gut
Allgemeinzustand	: gut
Besichtigungszustand	: unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

ZINN & KOLLEGEN – KFZ-SACHVERSTÄNDIGE

An der Unstrut 39 a · 99991 Unstrut-Hainich OT Altengottern

+49 (0) 36022 982 87 · info@zinn-kollegen.de

www.zinn-kollegen.de

ZINN & KOLLEGEN

Auftragsnummer 211113

Datum: 18.03.2024

Serienausstattung	: Ablage über Windschutzscheibe; ADAPTIVE ESP (neueste Generation) mit last- und geschwindigkeitsabhängiger Fahrdynamikregelung; Airbag Fahrerseite; Außenspiegel el. verstell- u. beheizbar, links und rechts; Bremsleuchte, dritte; Bremsleuchten, adaptive; Dieselpartikelfilter; Fensterheber elektrisch vorne; Getriebe: 6-Gang-Schaltung; Handschuhkasten abschließbar; Kindersicherung an Türen im Fahrgastraum; Kopfstützen (2), vorn; Lackierung: Uni-Lackierung; Polster: Stoff; Reifen: 195/75 R 16 C; Schubfach mit Aschenbecher und Cupholder; Seitenwind-Assistent; Servolenkung; Sitze: Armlehne Fahrer-/Beifahrersitz; Sitze: Beifahrersitz verstellbar; Spurhalte-Assistent; Tagfahrlicht; Trennwand durchgehend; Wärmedämmendes Glas; Wegfahrsperr; Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung
Sonderausstattung	: Batterie: Vliesbatterie 12 V / 92 Ah; Dachbedieneinheit mit 2 Lesespots; Licht- und Regensensor; Nebenantrieb Vorgelegewelle MB 2c; Radio: Audio 10; Radio: Audio 15; Reserverad bis 5,0 t zGG; Reserveradhalter mit Wagenheber; Wärmedämmendes Glas mit Bandfilter an Frontscheibe; Hubarbeitsbühne; Regalsystem-Laderaum

Auftragsnummer 211113

Datum: 18.03.2024

Auftrag:

Das näher bezeichnete Fahrzeug wurde gemäß schriftlich erteiltem Auftrag zur Feststellung des Fahrzeugwertes besichtigt und darüber ein Wertgutachten erstellt.

Fahrzeugdaten:

Die technischen Daten des Fahrzeuges wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I / Fahrzeugschein entnommen und durch Feststellungen am Fahrzeug ergänzt.

Die Fahrzeug-Identnummer wurde am Fahrzeug mit den vorgelegten Unterlagen verglichen und eine Übereinstimmung festgestellt.

Besichtigung / Zustandsbeschreibung:

Die Besichtigung erfolgte am 18.03.2024 durch den Sachverständigen Herrn Enrico Kaiser.

Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicheren Zustand.

Vorschäden:

Das auf Seite 2 dieses Gutachtens näher bezeichnete Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem dem Alter und der Laufleistung entsprechenden Zustand.

Die Feststellung bezüglich Vorschäden und unreparierter Vorschäden beruhen auf Inaugenscheinnahme ohne Zerlegung und Demontage von Fahrzeugteilen.

Festgestellte Beschädigungen:

Bei der Begutachtung des Fahrzeuges wurden folgende Beschädigungen/Mängel festgestellt:

- Stoßfänger vorn links beschädigt
- Stoßfänger hinten beschädigt
- Lackbeschädigung Seitenwand hinten rechts
- Lackbeschädigung Schiebetür rechts
- Fahrersitz beschädigt
- Einstieg und Türdichtung vorn links beschädigt

ZINN & KOLLEGEN – KFZ-SACHVERSTÄNDIGE

An der Unstrut 39a · 99991 Unstrut-Hainich OT Altengottern
+49 (0) 36022 982 87 · info@zinn-kollegen.de
www.zinn-kollegen.de

ZINN  **KOLLEGEN**

Auftragsnummer 211113

Datum: 18.03.2024

Wert am Markt (inkl.MwSt.):

43.900,00 €

Der angegebene Fahrzeugwert berücksichtigt Fahrzeugalter, Laufleistung, Besitzverhältnisse, festgestellten Fahrzeugzustand, eventuelle Vor- und Altschäden, sowie Sonderausstattung und Zubehör. Die Fälligkeit der Hauptuntersuchung sowie alle übrigen im Wesentlichen den Wert des Fahrzeuges beeinflussenden Faktoren einschließlich der regionalen und saisonalen Marktlage sind in die Wertermittlung eingeflossen. .

Anmerkung:

Der im Wertgutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen.

Schlusswort:

Dieses Wertgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Altengottern, 18.03.2024

Der Sachverständige und Kfz-Meister

Kfz-Sachverständige
Zinn & Kollegen

Enrico Kaiser

(Bei elektronischer Übertragung auch ohne Unterschrift gültig)

ZINN & KOLLEGEN – KFZ-SACHVERSTÄNDIGE

An der Unstrut 39a · 99991 Unstrut-Hainich OT Altengottern
+49 (0) 36022 982 87 · info@zinn-kollegen.de
www.zinn-kollegen.de

ZINN & KOLLEGEN

Auftragsnummer 211113

Datum: 18.03.2024

Fotoanlage



Bild 1 Diagonalansicht Front



Bild 2 Diagonalansicht Front

ZINN & KOLLEGEN – KFZ-SACHVERSTÄNDIGE

An der Unstrut 39 a · 99991 Unstrut-Hainich OT Altengottern
+49 (0) 36022 982 87 · info@zinn-kollegen.de
www.zinn-kollegen.de

ZINN & KOLLEGEN

Auftragsnummer 211113

Datum: 18.03.2024



Bild 3 Diagonalansicht Heck



Bild 4 Diagonalansicht Heck

ZINN & KOLLEGEN – KFZ-SACHVERSTÄNDIGE

An der Unstrut 39a · 99991 Unstrut-Hainich OT Altengottern
+49 (0) 36022 982 87 · info@zinn-kollegen.de
www.zinn-kollegen.de

ZINN & KOLLEGEN

Auftragsnummer 211113

Datum: 18.03.2024



Bild 5 Kilometerstand



Bild 6 FIN

ZINN & KOLLEGEN – KFZ-SACHVERSTÄNDIGE

An der Unstrut 39a · 99991 Unstrut-Hainich OT Altengottern
+49 (0) 36022 982 87 · info@zinn-kollegen.de
www.zinn-kollegen.de

ZINN & KOLLEGEN

Auftragsnummer 211113

Datum: 18.03.2024



Bild 7 Typenschild Hubbühne



Bild 8 Arbeitskorb Hubbühne

ZINN & KOLLEGEN – KFZ-SACHVERSTÄNDIGE

An der Unstrut 39a · 99991 Unstrut-Hainich OT Altengottern
+49 (0) 36022 982 87 · info@zinn-kollegen.de
www.zinn-kollegen.de

ZINN & KOLLEGEN

Auftragsnummer 211113

Datum: 18.03.2024



Bild 9 Arbeitskorb Hubbühne



Bild 10 Arbeitskorb Hubbühne

ZINN & KOLLEGEN – KFZ-SACHVERSTÄNDIGE

An der Unstrut 39a · 99991 Unstrut-Hainich OT Altengottern
+49 (0) 36022 982 87 · info@zinn-kollegen.de
www.zinn-kollegen.de

ZINN & KOLLEGEN

Auftragsnummer 211113

Datum: 18.03.2024



Bild 11 Hydraulikeinheit




Bild 12 Ansicht Regalsystem

ZINN & KOLLEGEN – KFZ-SACHVERSTÄNDIGE

An der Unstrut 39a · 99991 Unstrut-Hainich OT Altengottern

+49 (0) 36022 982 87 · info@zinn-kollegen.de

www.zinn-kollegen.de

ZINN & KOLLEGEN

Auftragsnummer 211113

Datum: 18.03.2024



Bild 13 Ansicht Motorraum




Bild 14 Innenansicht

ZINN & KOLLEGEN – KFZ-SACHVERSTÄNDIGE

An der Unstrut 39a · 99991 Unstrut-Hainich OT Altengottern

+49 (0) 36022 982 87 · info@zinn-kollegen.de

www.zinn-kollegen.de

ZINN & KOLLEGEN

Auftragsnummer 211113

Datum: 18.03.2024



Bild 15 Ansicht Fahrzeugunterboden



Bild 16 Wartung

Auftragsnummer 211113

Datum: 18.03.2024




Bild 17 Beschädigung Fahrersitz



Bild 18 Beschädigung Einstieg

Auftragsnummer 211113

Datum: 18.03.2024



Bild 19 Lackbeschädigung Seitenwand hinten rechts




Bild 20 Lackbeschädigung Schiebetür rechts

Auftragsnummer 211113

Datum: 18.03.2024



Bild 21 Beschädigung Stoßfänger vorn



Bild 22 Beschädigung Stoßfänger hinten