



Foto 6: Innenansicht Fahrerseite



Foto 8: Ansicht Motorraum





Foto 13: Laderaumtür hinten links mit 2 Dellen



Foto 14: Laderaumtür hinten links




Foto 15: Kratzer Kotflügel vorne rechts




Foto 16: Kratzer Motorhaube rechts




Foto 17: Ansicht Motor / Getriebe von unten



Foto 18: Ansicht Unterbodenbereich mitte



Foto 21: Laderaum mit Sortimo Regalsystem



Foto 22: Sortimo Regalsystem rechts