

Kraftfahrwesen

BFV08

30.07.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	Opel Astra J 1.7 CDTI Edition eco		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-9255	Erstzulassung:	19.05.2014
Fahrzeugart:	Kombilimousine	Gesamtfahrleistung (Km):	212294
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	81 kW / 1686 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebearart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	0035 / ASS024188
Herstellerfarbbezeichnung:	Mahagonibraun	Emissionsschl. Nr. 14.1:	35J0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / Schwarz	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	02.2025
Bereifung: (Größe)	215/60R16 92H M+S	Unfallfrei:	nein
Reifenprofiltiefe (mm):	4-5 mm	Inspektion:	fällig
Reserverad:	vollwertig		

Serienausstattung:

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer besteht aus: Check-Control-System
- Bremsassistent
- Dachreling schwarz
- Drehzahlmesser
- ecoFLEX-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten besteht aus: Fensterheber elektrisch vorn
- Feststellbremse manuell
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekorleisten Dolo- mit hellgrau
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Komfortsitze vorn
- Kopf-Airbag-System
- Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
- Lenkrad (Leder) besteht aus: Audio- bedienung am Lenkrad, Geschwindig- keits-Regelanlage (Tempomat)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten vorn (2)
- Leuchtweitenregelung
- Modellpflege
- Modellvariante CO2-optimiert
- Motor 1,7 Ltr. - 81 kW 16V CDTI
- Nebelschlussleuchte
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung geschwindigkeitsab- hängig
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
- Stahlfelgen 6,5x16
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittel- konsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedie- nung

Sonderausstattung:

- Audiosystem CD 600 IntelliLink MP3 (Radio/CD-Player / Bluetooth) besteht aus: Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Cargo-Paket besteht aus: Flexx-Paket (Flex-Organizer), Gepäcknetz im Kof- fer-/Laderaum, seitlich, Sicherheits- netz hinter Vordersitze, Vorrüstung Si- cherheitsnetz hinter Vordersitze
- Innenraum-Paket besteht aus: Mittel- armlehne hinten, Kopfstützen hinten (3-fach)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Nebelscheinwerfer
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sport-Fahrwerk
- Tagfahrlicht LED

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:
- Das Fahrzeug hat eine sehr lange Standzeit
- alters- und standzeitbedingter Verschleiß an allen Bauteilen, Bremsanlage stark korrodiert und verschlissen
- Ölverlust Motor/Antrieb, Kupplung verschlissen, Abgasanlage korrodiert, Unterboden, Kanten und Falze korrodiert
- Bereifung mit Standschäden, Batterie entladen/defekt, Stoßdämpfer erlahmt/verschlissen
- Lackkratzer mit Dellen am gesamten Aufbau, Türen, Kotflügel, Seitenteile, Stoßfänger vorn und hinten
- Schweller leicht eingedrückt und lackbeschädigt
- Steinschlagschäden Front und Scheibe
- Felgen angestoßen und korrodiert
- Verriegelung Anhängervorrichtung defekt, Kugelkopf fehlt
- Marderspuren Motorraum, Baumharz- und Vogelkotanhaftungen
- Fahrzeug ist innen und außen verschmutzt, Schimmelspuren Innenraum
- Wartung/Service seit längerer Zeit fällig

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit aber rollfähig.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

1.600 €

i. Worten:

eintausendsechshundert Euro

Standort:	Kronshagener Weg 105 24116 Kiel
Ansprechpartner:	Herr Otte
Telefon: / E-Mail:	0431/20083 1355 / dkfz.hza-kiel@zoll.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.