

Kraftfahrwesen

BFV08

30.07.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

| | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| Verkaufsbezeichnung: | Opel Zafira Tourer 1.6 CDTI Edition ecoFlex Start/Stop | | |
| Amtl. Kennzeichen: | BD16-8617 | Erstzulassung: | 26.07.2016 |
| Fahrzeugart: | Mehrzweckfahrzeug | Gesamtfahrleistung (Km): | 44035 |
| Klimatisierung: | ja | Leistung: / Hubraum: | 100 kW / 1598 cm ³ |
| Kraftstoffart: | Diesel | Getriebearart: | Schaltgetriebe |
| Partikelfilter: | ja | Fahrzeug-Ident-Nr.: | |
| Art der Lackierung: | metallic | Typschlüssel: | 0035 / AZB007441 |
| Herstellerfarbbezeichnung: | Diamant Blau | Emissionsschl. Nr. 14.1: | 36W0 |
| Sitzbezüge: (Mat. / Farbe) | Stoff / Schwarz | Nat. Emissionsklasse (14): | EURO6;W;PI/CI; M, N1 I |
| Anzahl der Türen: | 5 | HU: | 07.2025 |
| Bereifung: (Größe) | 215/16R16 95H | Unfallfrei: | ja |
| Reifenprofiltiefe (mm): | 3-4 mm | Inspektion: | fällig |
| Reserverad: | ohne | | |

Serienausstattung:

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Ambiente-Beleuchtung Dachhimmel
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem CD 400 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig) besteht aus: Audiobedienung am Lenkrad, Grafik-Info-Display Monochrom (GID)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Dachreling schwarz
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Feststellbremse manuell
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) besteht aus: Audiobedienung am Lenkrad
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Leseleuchten vorn (2)
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,6 Ltr. - 100 kW CDTI DPF
- Nebelschlussleuchte
- Reifen 225/50 R17 ..V
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt (35:30:35)
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
- Wärmeschutzverglasung
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

- Ergonomiesitz vorn links/rechts besteht aus: Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz-Funktions-Paket Fahrer, Sitzneigungsverstellung vorn links, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lace / Atlantis, Ergonomiesitz vorn links
- Komfort-Paket besteht aus: Parkpilotsystem vorn und hinten, Klimaautomatik 2-Zonen, Automatische Umluft-Control, Sitzheizung vorn, Lenkrad heizbar, Lenkrad (Leder)
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Mittellarmlehne vorn verschiebbar
- Nebelscheinwerfer
- Sitzausstattung: 7-Sitzer besteht aus: Einstiegshilfe Easy-Entry, Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, 3.Sitzreihe
- Sport-Fahrwerk tiefergelegt
- Stahlfelgen 6,5x16
- Standheizung
- USB-Schnittstelle
- Beipack 4 Winterräder 215/60R16 99H M+S, DOT 4915, 5 mm

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:
- Das Fahrzeug hat eine sehr lange Standzeit
- alters- und standzeitbedingter Verschleiß an allen Bauteilen, Bremsanlage stark korrodiert und verschlissen
- Ölverlust Motor/Antrieb, Kupplung verschlissen, Abgasanlage korrodiert, Unterboden, Kanten und Falze korrodiert
- Bereifung mit Standschäden, Batterie entladen/defekt, Standheizung ohne Funktion/defekt
- Lackkratzer mit kleinen Dellen am gesamten Aufbau, Türen, Kotflügel, Seitenteile, Stoßfänger vorn und hinten
- Steinschlagschäden Front und Scheibe, Baumharz- und Vogelkotanhaftungen
- Felgen angestoßen und korrodiert
- Marderspuren Motorraum
- Außen und Innen verschmutzt, leichte Schimmelspuren
- Service/Wartung seit längerer Zeit fällig

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit aber rollfähig.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

3.900 €

i. Worten:

dreitausendneunhundert Euro

| | |
|---------------------------|--|
| Standort: | Kronshagener Weg 105 24116 Kiel |
| Ansprechpartner: | Herr Otte |
| Telefon: / E-Mail: | 0431/20083 1355 / dkfz.hza-kiel@zoll.bund.de |

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.