Technischer Dienst der Bundesfinanzverwaltung

Kraftfahrwesen



BFV62 19.07.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	VolkswagenPolo 1.0 TSI Comfortline OPF (EURO 6d)		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-3992	Erstzulassung:	09.07.2021
Fahrzeugart:	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. SCHRÄGHECKLIMOU- SINE	Gesamtfahrleistung (Km):	40582
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	70 kW / 999 cm³
Kraftstoffart:	Benzin	Getriebeart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	0603 / CDS010583
Herstellerfarbbezeichnung:	Limestone Grey Metallic	Emissionsschl. Nr. 14.1:	36AP
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / Schwarz	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	07.2026
Bereifung: (Größe)	185/65R15	Unfallfrei:	ja
Reifenprofiltiefe (mm):	7777	Inspektion:	durchgeführt 06.2023 bei km- Stand: 28991
Reserverad:	vollwertig	CO2-Emission:	121 g/km

Serienausstattung:

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- · Dachhimmel Stoff, grau
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 5-Gang

- Heckleuchten dunkelrot
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Limestone Grey Metallic
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze
- Karosserie: 5-türiq
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar, mit Ablagefach
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Motor 1,0 Ltr. 70 kW TSI
- Multifunktionsanzeige Plus
- Notrufsystem

- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radvollabdeckungen / Radzierblenden
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stopp-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung grün getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Lautsprecher (6)

- Metallic-Lackierung
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Radioempfang digital (DAB+)
- Raucher-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Scheinwerfer LED
- Sitz-Komfort-Paket
- Winter-Paket

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Anschlagstellen an den Türkanten, Kratzer in den Einstiegen und Mikrokratzer durch Waschanlagen;

- Diverse Dellen (u.a. größere Delle Tür hinten links) und Kratzer am gesamten Fahrzeug (Karosserie und Anbauteile);
- Sitzpolster und Innenverkleidungen sowie Schalter und Knöpfe verschmutzt/verkratzt/beschädigt;
- Steinschlagschäden im Frontbereich und Windschutzscheibe;
- Kratzer an Stoßfänger vorne und hinten, sowie Ladekante hinten;

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist fahrbereit, aber nicht betriebs- und verkehrssicher.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand, eine Besichtigung vor Gebotsabgabe wird daher angeraten.
- Durch längere Standzeit und Kälte/Hitze kann die Starterbatterie (tief-) entladen, die Bremsen korrodiert sein;
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- 4 Winterreifen 185/65R15 auf Stahlfelgen, 7 7 7 7 mm, Produktionsjahr 2020, am Fahrzeug montiert;
- 4 Sommerreifen 185/65R15 auf Stahlfelgen, 3 4 4 3 mm, Produktionsjahr 2020, liegen im Fahrzeug;
- Verwertungsstandort: ZA Rheinfelden Autobahn, Warmbacher Str. 90. 79618 Rheinfelden

Anzahl Schlüssel: 2 Betriebsanleitung vorh.: ja Serviceheft vorh.: elektronisch

Festgesetztes Mindestgebot: 11.990 €

i. Worten: elftausendneunhundertneunzig Euro

Standort:	Hauptzollamt Lörrach Mozartstr. 32 79539 Lörrach	
Ansprechpartner:	Herr Unverricht / Herr Eckert	
Telefon: / E-Mail:	07621/941-1712 (-1714) / dkfz.hza-loerrach@zoll.bund.de	

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten. Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.