



Fahrzeugbeschreibung

über das zur Aussonderung vorgesehene landeseigene Kraftfahrzeug

Besichtigungsort / -datum	Braunschweig, 29.05.2024		
Abholungsort	Braunschweig		
Fahrzeug fahrbereit (zum Zeitpunkt der Besichtigung)	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	Bedingt <input checked="" type="checkbox"/>
Fz.-Halter / Auftraggeber	PD Braunschweig		
Vorbesitzer	intern -	extern -	
amtliches Kennzeichen	GS-P3631	Tag der ersten Zulassung	10.02.2010
Hersteller	Volkswagen	Schlüssel-Nr.	Ziff. 2.1 : 0603
Typ	3C (Passat Kombi)		Ziff. 2.2 : AFB
Fahrzeug-Ident-Nr.	WVWZZZ3CZAE075074		Ziff. 14 : Euro 5
Fahrzeug-Art / Aufbau	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.		Ziff. 14.1: 35A0
Antrieb (Motor/Energiequelle)	Otto <input type="checkbox"/>	Diesel <input checked="" type="checkbox"/>	Hybrid <input type="checkbox"/>
	Elektrisch <input type="checkbox"/>		LPG <input type="checkbox"/>
			CNG <input type="checkbox"/>
			Wasserstoff <input type="checkbox"/>
Hubraum (ccm)	1968	Leistung (KW)	103
Getriebeart	Schaltung <input type="checkbox"/>	Automatik	<input checked="" type="checkbox"/>
Austausch-Motor	Ja <input type="checkbox"/>	Bei Km-Stand	Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Austausch-Getriebe	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Bei Km-Stand	219.500
			Nein <input type="checkbox"/>
Anzahl der Sitzplätze	5	Farbe außen:	Silber
Anzahl der Türen / Schiebetüren	5 / -	Farbe innen:	Schwarz
Anhängerkupplung	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Klimaanlage
Polycarbonatverglasung	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Standheizung
Scheibenfolie	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Sonnendach
Notausstieg Dach	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	
Anzahl der Fahrzeugschlüssel	3		
Gesamtlauflistung (km, abgelesen)	282.995	Nächste Hauptuntersuchung	Ohne
Bereifung auf Fahrzeug:	Ganzjahresreifen <input type="checkbox"/>	Sommerreifen <input type="checkbox"/>	Winterreifen <input checked="" type="checkbox"/>
Hersteller / VA	Continental	Woche	50 46
Herstellungsdatum: HA	Continental	Jahr	19 19
Reifengröße	205/55R16 91H		
Vorderachse: Profiltiefe (mm)	links 7		rechts 7
Hinterachse: Profiltiefe (mm)	links 5	links innen	rechts: 5
			rechts innen
Ersatzrad/Notrad/Pannenhilfsset	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ersatzrad <input type="checkbox"/>	Profiltiefe (mm)
			Notrad <input type="checkbox"/>
			Pannenhilfsset <input type="checkbox"/>
Bereifung im Fahrzeug:	Ganzjahresreifen <input type="checkbox"/>	Sommerreifen <input type="checkbox"/>	Winterreifen <input type="checkbox"/>
Reifengröße	Hersteller		
Herstellungsdatum Woche / Jahr	1.	2.	3.
Profiltiefe (mm)	1.	2.	3.
			4.
			4.

Bremswerte	Keine Bremswerte ermittelt, Abbremsung im Fahrversuch i.O.			<input type="checkbox"/>
Betriebsbremsanlage	1. Achse (daN)	li.:	re.:	
	2. Achse (daN)	li.:	re.:	
Feststellbremse	1. Achse (daN)	li.:	re.:	
	2. Achse (daN)	li.:	re.:	

Festgestellte Mängel / Besonderheiten
Ausstattung:

- Batterie defekt, sprang mit Starthilfe an; Kein Radio; Lüftung funktioniert; Klimaanlage funktion nicht geprüft; Fahrzeugantenne fehlt
- Fahrzeug außen stark verschmutzt; Fahrzeug innen stark verschmutzt und starke Nutzungsspuren
- Löcher in Dach/Armaturen/Verkleidungen durch pol.spez. Ausbauten; Folienreste; Alle Einstiegsbereiche zerkratzt; Fahrer und Beifahrerfußraum Teppich beschädigt; Fahrertür Türinnenverkleidung beschädigt
- Türverkleidung hinten rechts Blende fehlt; Blende Dachrehling vorn links und rechts fehlt
- Korrosionsstellen: Radlauf Kotflügel vorn links und rechts, Radlauf Seitenteil hinten links und rechts, Diverse Steinschläge Motorhaube sowie vorderer Dachbereich, Beide Holme Motorraum, Unterbodenbereich großflächig, Achsbaueteile, Abgasanlage
- Bremscheiben starke Korrosion durch Standzeit, Bremsbeläge Hinterachse verschlissen, keine Überführung auf eigener Achse, nur Verladung möglich
- Inspektion 09/2023 oder bei 297.000 km fällig / Zahnriemen 10/2015 bei 183.915 km getauscht

Unfallschaden: ja nein In der Vergangenheit instandgesetzt
wenn ja, welche Schäden:

Mindesterlös:

2.050,- Euro

Durch den intensiven Gebrauch des auszusondernden Fahrzeugs im Polizeidienst sind Motor, Antrieb, Fahrwerk, Karosserie u. Innenraum in einem alters- u. nutzungsbedingten Zustand, welcher nicht dem eines vergleichbaren Gebrauchtfahrzeugs auf dem privaten Markt entspricht. Durch Ausbau polizeitypischer Ausstattung können Löcher, Beschädigungen und Makel an Armaturenbrett, Innenausstattung u. Karosserie vorhanden sein. Die Prüfung des Zustandes erfolgte ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen, Baugruppen oder Aggregaten. Neben den äußerlich erkennbaren Mängeln sind weitere technische Mängel, insbesondere Standschäden und Schäden, die trotz sorgfältiger Prüfung nicht entdeckt wurden, sowie Schäden durch Sondereinbauten möglich. Auf die Bestimmungen des §19 Abs. 2a StVZO (Wirksamkeit / Erlöschen der Betriebserlaubnis z.B. bei Sonderverglasung) wird ausdrücklich hingewiesen. Für eine Wiederzulassung kann ggfs. ein Gutachten gem. §21 StVZO erforderlich sein. Abgasrelevante Baugruppen wurden nicht messtechnisch geprüft. So kann es sein, dass noch weitere nur durch eine Abgasuntersuchung feststellbare Mängel vorhanden sein können. Das Fahrzeug wurde nach bestem Wissen und Gewissen beschrieben und unparteiisch bewertet.

Sollten auf den Bildern zum Fahrzeug noch polizeispezifische Ausstattungen erkennbar sein, wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese zum Tage der Veräußerung entfernt/ausgebaut sind. Sämtliche Hoheitszeichen, Schriftzüge und Folienbklebungen sind entfernt, wodurch weitere Beschädigungen am Lack entstanden sein können. Weiterhin können durch den Ab-/Ausbau der Sondersignalanlage sowie Funkeinbauten weitere Beschädigungen nicht ausgeschlossen werden.

Hannover, 31.05.2024



.....
Nils Matthias

SB Kfz