

29.08.2024

Zusatzdokument

SRP-059

PKW-Anhänger

CS Auktionen GmbH

Blankreutestraße 29

79108 Freiburg

Tel.: +49 (0) 761 1515 5300

E-Mail: vertrieb@csauktionen.de

Artikelbeschreibung:

Hersteller:	Landwehr
Typ / Verkaufsbezeichnung:	PAH 1300
Art:	PKW-Anhänger
Km-Stand / Betriebsstunden:	
Baujahr:	
Tag der Erstzulassung:	31.03.2005
FIN / SN:	W09PAH1135HL37159
Kraftstoff-/Antriebsart:	
Emissionsklasse:	
Leistung (kW):	
Hubraum (cm³):	
Leergewicht (kg):	450
Gesamtgewicht (kg):	1300
Nutzlast (kg):	
Nutzinhalt (m³):	
Türen:	
Sitzplätze:	
Unfallfrei:	ja
Farbe:	grau
Fälligkeit der HU:	05.2025
Schlüssel:	
Bereifung:	185/80 R14
Profiltiefe VA / HA (mm):	3
Maße LxBxH (mm):	4500 x 1755 x 1140
Anzahl der Vorbesitzer:	1

Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.



Checkliste:

<i>in Ordnung:</i>	<i>ja</i>	<i>nein</i>	<i>Bemerkung</i>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Karosserie:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Unterboden:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Bremsen:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Bereifung:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Kupplung:			
Getriebe dicht:			
Achsgetriebe dicht:			
Achsen:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Fahrwerk:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Stoßdämpfer:			
Kühlsystem dicht:			
Auspuffanlage:			
Flüssigkeitsverlust:			
Lichtanlage:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Batterie:			
Lenkhilfe:			
Zentralverriegelung:			
Lüftung / Klimaanlage:			
Bordinstrumente:			
Störungsmeldungen:			
Innenraum:			
Standzeit ca.:			5 Monate
Standschäden:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Fahrbereit:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Dokumentation:	<input checked="" type="checkbox"/>		Zulassungsbescheinigung I + II

Überführt durch:

CS Auktionen GmbH

Sonstige Bemerkungen:



Wertbeeinflussende Faktoren:

- altersbedingter Verschleiß
- rundum verbeult, verkratzt und verschrammt

Wertsteigernde Faktoren:

- PKW-Kupplung
- fahrbereit.



Fotos:



Begutachtungshilfsmittel (bei Fahrzeugen):

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand kein Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung.
Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf:

Sonstiges:

Es wird dringend angeraten, den Artikel vor Gebotsabgabe zu besichtigen.
Die Beschaffenheit des Artikels ergibt sich aus o. g. Produktbeschreibung
(inkl. hinterlegter Bilder) sowie aus der Besichtigung des Artikels vor Ort.

