

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

BM EV221

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 27.08.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert	68.500,00 EUR	81.515,00 EUR

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	BM EV 221 (Abgemeldet)
Tag der Erstzulassung	23.05.2022
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	11.01.2024

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	02 / 2025
---------------	-----------

Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell

Fahrzeugart	Lastkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	906BB35/4x4 / 319 CDI Sprinter Standard HA 9G-TRONIC
Aufbauart	Transporter
HSN / TSN	2222 / BFK
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1V9076331P443845
Leergewicht	2356 kg
zul. Gesamtmasse	3500 kg
Maße über alles L / B / H	5932 / 2020 / 2496 (mm)

Achsen / anetr.Achsen	2 / 2
Radstand	3665 (mm)
Türen	5
Sitzplätze	2
Farbe	Grau
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor
Leistung / Hubraum	140 kW / 1950 cm ³
Schadstoffklasse	EURO 6
Getriebe	Automatik
Km-Stand abgelesen	1.189

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 75 R 16	Continental / VanContact Winter	W /O	10 mm
	121/120 R			
rechts	225 / 75 R 16	Continental / VanContact Winter	W /O	10 mm
	121/120 R			
2 links	225 / 75 R 16	Continental / VanContact Winter	W /O	10 mm
	121/120 R			
rechts	225 / 75 R 16	Continental / VanContact Winter	W /O	10 mm
	121/120 R			

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Technische Daten Koffer / Kasten

Hersteller	EVELS
Typ / Verkaufsbezeichnung	HOCHDACH

Ausstattung Fahrgestell

Radstand 3665mm (L2), Generator 250A, ECO Start-Stopp-Funktion, Vliesbatterie 12V/92Ah, Batterie-Hauptschalter einpolig, Abgasnorm Euro 6, Abgasreinigung SCR Generation 4, Haupttank 93 Liter (Hinterradantrieb), Automatikgetriebe 9G-TRONIC, Anhängerkupplung fest für erhöhte Anhängelast (2.8t/3.0t), Wärmedämmendes Glas rundum mit Bandfilter an der Frontscheibe, Aussenspiegel heizbar und elektrisch verstellbar, Aussenspiegel elektrisch heranklappbar, Aussenspiegel ohne Blinker, Heckleuchten in Teil-LED-Technik, LED High Performance-Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht, Blinkleuchten seitlich vorn, Markierungsleuchten seitlich, Querträger mit integriertem Auftritt, Befestigungsschienen Dachträger, 3. Bremsleuchte Dach, Abschleppöse hinten, Laderaumschiebetür rechts, Schmutzfänger vorn, Schmutzfänger hinten, Rückfahrlicht unter Stossfängerecke, Ausführung Europa, Zulassung N1, Komfort-Beifahrersitz, Feststellbremse elektrisch, Haltegriff Einstieg Laderaumschiebetür an Trennwand, Einstiegriff an Ecksäule hinten rechts, Beifahrersitzkasten niedrig, Komfort-Fahrersitz, Sitzheizung für Fahrersitz, Sitzheizung für Beifahrersitz, Drehgestell Fahrersitz, Drehgestell Beifahrersitz, Sitzbezüge Stoff Maturin schwarz, Lordosenstütze Fahrersitz, Lordosenstütze Beifahrersitz, Gurtwarneinrichtung für Beifahrersitz, Fahrersitzkasten niedrig, Komfortkopfstütze Fahrersitz, Komfortkopfstütze Beifahrersitz, Armlehne für Fahrersitz, Armlehne für Beifahrersitz, Sitzbelegungserkennung im Fahrersitz, Ausstattungspaket akustischer, Park-Paket mit 360°-Kamera, 3.5t, Serviceintervall fest 60000 km (J17), ab Fg-Nr P434466, Wegfall Parklicht, Lenkrad in Höhe/Neigung verstellbar, Cupholder vorn, Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC, Multi-Tasten Funkfernbedienung, Multifunktionslenkrad, Komfort-Dachbedieneinheit, Innenspiegel, Lederlenkrad, Ablagefach unter Cockpit, Kombiinstrument mit Farbdisplay, Armauflage Fahrer- und Beifahrertür, Haltegriffe für Einstieg Fahrer und Beifahrer, Zusatzbatterie für Nachrüstverbraucher im Innenraum, MBUX Multimediastem mit 10,25" Touchscreen, Wegfall Trennwand, Ablage über Frontscheibe, Klappdeckel für Ablagefach, Warmluft-Zusatzheizung elektrisch, Pannenmanagement, Mercedes-Benz Notrufsystem, Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC, Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, Headunit ECE/ROW, Digitales Radio (DAB), Navigationssystem, Regensensor, Fahrlicht-Assistent, Verkehrszeichen-Assistent, Aktiver

Spurhalte-Assistent, Fernlicht-Assistent, Thorax-Pelvis-Sidebag Fahrer, Beifahrerairbag, Windowbags für Fahrer und Beifahrer, Innenverkleidung Laderaum bis Dachhöhe abwaschbar, Holzfussboden, Thorax-Pelvis-Sidebag Beifahrer, Totwinkel-Assistent, Aktiver Brems-Assistent, Berganfahrhilfe, HOLD-Funktion, 225/75 R 16 C, Winterreifen (M+S), Hydraulik-Wagenheber, Reserveradhalter unter Rahmenende, Reserverad, Räderfabrikat Maxion Wheels, 6.5 J x 16, Längsträgerverstärkung, Hinterradantrieb, Geräuschmassnahmen, Hinterachse R245FE-2.45/H, Achsübersetzung $i = 3,923$, Kastenwagen, 1-Schicht-Uni.

ADAPTIVE ESP (neueste Generation) mit last- und geschwindigkeitsabhängiger Fahrdynamikregelung, Ablage über Windschutzscheibe, Ablagenfach unter Cockpit, Abschleppöse hinten, Achsübersetzung $i = 3,692$, Airbag Fahrerseite, Außenspiegel el. verstell- u. beheizbar, links und rechts, Außentemperaturanzeige, Batterie: Vliesbatterie 12 V / 92 Ah, Berganfahrhilfe, Bezugsmasse mindestens 2381 kg notwendig, Bremsleuchte, dritte, Bremsleuchten, adaptive, COC-Papiere, Dieselpartikelfilter und SCR, Drehzahlmesser, Einstieggriff an Ecksäule hinten rechts, Fahrlicht-Assistent, Fensterheber elektrisch für Fahrer- und Beifahrertür, Generator 14 V/200 A, Geräuschmaßnahmen, Getriebe: 9G-TRONIC, Gurtwarneinrichtung für Fahrersitz, HOLD-Funktion, Haltegriff Einstieg Laderaumschiebetür an Trennwand, Haupttank 71 Liter, Instrumententafel und Kombiinstrument mit diversen Ablagemöglichkeiten, KEYLESS-Start, Kindersicherung an Türen im Fahrgastraum, Kopfstützen (2), vorn, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar, Leuchtweitenregulierung, Mercedes-Benz Notrufsystem, OBD (On Board Diagnose) Stufe D, Ohne Auf-/Ablastung 3.500 kg, Pannenmanagement, Polster: Stoff, Radio: Radiovorrichtung, Radio: Vorrichtung für digitales Radio DAB, Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, Reifen: Bereifung ohne Vorgabe Fabrikat, Reifen: Premiumschutz Reifen (3 Jahre), Reifen: Sommerreifen, Räder: Stahlfelgen 6,5 J x 16, Schiebetür rechts Lade-/Fahrgastraum, Seitenwind-Assistent, Servolenkung, Sitze: Armlehne Beifahrersitz, Sitze: Armlehne Fahrersitz, Sitze: Beifahrersitz verstellbar, Sitze: Fahrersitz, Start-Stopp-Funktion, Tachometer km/h, Trennwand durchgehend, Verbandstasche, Verzurrösen, Vorrichtung Remote Services Plus, Warndreieck, Wegfahrsperr, Wärmedämmendes Glas, Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung, Zulassung N1, Zulassungsbescheinigung, Teil II

Ausstattung Koffer / Kasten

Innenhöhe ab Stahlboden: 2300mm mittig, Stahldachabtrennung ab B-Säule, Hochdachlackierung in einschicht in Wagenfarbe, 2x DOMETIC Mini Heki S 40x40 Dachfenster mit Zwangsbelüftung und Rollo, Dachhimmelverkleidung aus 4mm Kunststoff hellgrau, Isolierung Hochdach mit Armaflex.

Zustandsbeschreibung

Zustand und Instandhaltung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 0 Tage.

Notwendige Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

- Wartung überfällig laut Bordcomputer, durchführen (Bild 8)

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn links



Bild 2 : Diagonale vorn rechts



Bild 3 : Diagonale hinten rechts



Bild 4 : Diagonale hinten links



Bild 5 : Innenraum



Bild 6 : Kombiinstrument



Bild 7 : Laderaum



Bild 8 : Wartung überfällig laut Bordcomputer, durchführen