



Fahrzeugbeschreibung

über das zur Aussonderung vorgesehene landeseigene Kraftfahrzeug

Besichtigungsort / -datum	Göttingen, 28.08.2024		
Abholungsort	Göttingen		
Fahrzeug fahrbereit (zum Zeitpunkt der Besichtigung)	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Bedingt <input type="checkbox"/>
Fz.-Halter / Auftraggeber	PD Göttingen		
Vorbesitzer	intern <input checked="" type="checkbox"/>	extern <input type="checkbox"/>	
amtliches Kennzeichen	GÖ-3296	Tag der ersten Zulassung	25.03.2002
Hersteller	VW	Schlüssel-Nr.	Ziff. 2.1 : 0603
Typ	T4 (7DB)		Ziff. 2.2 : 0000
Fahrzeug-Ident-Nr.	WV2ZZZ70Z2H118369		Ziff. 14 : -
Fahrzeug-Art / Aufbau	Pkw geschl.		Ziff. 14.1: 0451
Antrieb (Motor/Energiequelle)	Otto <input type="checkbox"/> Diesel <input checked="" type="checkbox"/> Hybrid <input type="checkbox"/> LPG <input type="checkbox"/> CNG <input type="checkbox"/> Elektrisch <input type="checkbox"/> Wasserstoff <input type="checkbox"/>		
Hubraum (ccm)	2461	Leistung (KW)	75
Getriebeart	Schaltung <input type="checkbox"/> Automatik <input checked="" type="checkbox"/>		
Austausch-Motor	Ja <input type="checkbox"/> Bei Km-Stand	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	
Austausch-Getriebe	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Bei Km-Stand	126.357	Nein <input type="checkbox"/>
Anzahl der Sitzplätze	4	Farbe außen:	silber
Anzahl der Türen / Schiebetüren	3 / 1	Farbe innen:	grau
Anhängerkupplung	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Klimaanlage	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Polycarbonatverglasung	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Standheizung	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Scheibenfolie	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	Sonnendach	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Notausstieg Dach	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>		
Anzahl der Fahrzeugschlüssel	3		
Gesamtlauflistung (km, abgelesen)	209.348	Nächste Hauptuntersuchung	ohne
Bereifung auf Fahrzeug:	Ganzjahresreifen <input type="checkbox"/>	Sommerreifen <input checked="" type="checkbox"/>	Winterreifen <input type="checkbox"/>
Hersteller / VA	Conti	Woche	07
Herstellungsdatum: HA	Conti	Jahr	08
Reifengröße	205/65 R 15		
Vorderachse: Profiltiefe (mm)	links 5	rechts	5
Hinterachse: Profiltiefe (mm)	links 5	links innen	rechts: 5 rechts innen
Ersatzrad/Notrad/Pannenhilfsset	Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ersatzrad <input type="checkbox"/>	Profiltiefe (mm)	Notrad <input type="checkbox"/> Pannenhilfsset <input type="checkbox"/>
Bereifung im Fahrzeug:	Ganzjahresreifen <input type="checkbox"/>	Sommerreifen <input type="checkbox"/>	Winterreifen <input checked="" type="checkbox"/>
Reifengröße	205/65 R 15		
Hersteller	Conti		
Herstellungsdatum Woche / Jahr	1. 08 11	2. 08 11	3. 08 11 4. 08 11
Profiltiefe (mm)	1. 4	2. 3	3. 4 4. 3

Bremswerte	Keine Bremswerte ermittelt, Abbremsung im Fahrversuch i.O.			<input type="checkbox"/>
Betriebsbremsanlage	1. Achse (daN)	li.:	re.:	
	2. Achse (daN)	li.:	re.:	
Feststellbremse	1. Achse (daN)	li.:	re.:	
	2. Achse (daN)	li.:	re.:	

Festgestellte Mängel / Besonderheiten
Ausstattung:

- **Motor: erheblicher Ölverlust mit Abtropfen, Inspektionsservice fällig**
- **Aufnahmebuchsen Lenkung verschlissen**
- **Antriebswelle re. Geräuschentwicklung**
- **ZV ohne Funktion**
- **Korrosion: Abgasanlage, Bremscheiben, Vorder-Hinterachse, Türen, Bremsleitungen hi., Bremsgestänge hi., Frontscheibenrahmen, Unterboden, Haltebänder Tank, Tankklappe, Holm (beidseitig), Radläufe teilweise mit Durchrostungen, Kantenrost, Nähte**
- **Innenraum: Nutzungsspuren, Oberflächenabnutzung; Rückbauspuren, Mittelbank lose, Sitze verschlissen**
- **Lackmängel- Kratzer, Dellen vorhanden, Stoßfänger v. u. hi. Anstoßstellen Türen mit Dellen und Lackkratzer**
- **Klimaanlage/ Standheizung nicht geprüft, Standheizung älter als 10 Jahre**
- **Löcher in den Amaturen/Löcher im Dach**
- **Folienreste vorhanden**
- **Standschäden/ Batterie defekt/hohe Standzeit**
- **Bordwerkzeug/Bordausstattung nicht geprüft**
- **Fzg ist mit Sicherheits-Scheibenfolie versehen (s. Bemerkung unten)**
- **Verweis auf den ersten Satz im Text unten**

Unfallschaden: ja nein In der Vergangenheit instandgesetzt
wenn ja, welche Schäden:

Mindesterloes: 1.650,- Euro

Durch den intensiven Gebrauch des auszusondernden Fahrzeugs im Polizeidienst sind Motor, Antrieb, Fahrwerk, Karosserie u. Innenraum in einem alters- u. nutzungsbedingten Zustand, welcher nicht dem eines vergleichbaren Gebrauchtfahrzeugs auf dem privaten Markt entspricht. Durch Ausbau polizeitypischer Ausstattung können Löcher, Beschädigungen und Makel an Armaturenbrett, Innenausstattung u. Karosserie vorhanden sein. Die Prüfung des Zustandes erfolgte ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen, Baugruppen oder Aggregaten. Neben den äußerlich erkennbaren Mängeln sind weitere technische Mängel, insbesondere Standschäden und Schäden, die trotz sorgfältiger Prüfung nicht entdeckt wurden, sowie Schäden durch Sondereinbauten möglich. Auf die Bestimmungen des §19 Abs. 2a StVZO (Wirksamkeit / Erlöschen der Betriebserlaubnis z.B. bei Sonderverglasung) wird ausdrücklich hingewiesen. Für eine Wiederezulassung kann ggfs. ein Gutachten gem. §21 StVZO erforderlich sein. Abgasrelevante Baugruppen wurden nicht messtechnisch geprüft. So kann es sein, dass noch weitere nur durch eine Abgasuntersuchung feststellbare Mängel vorhanden sein können. Das Fahrzeug wurde nach bestem Wissen und Gewissen beschrieben und unparteiisch bewertet.

Sollten auf den Bildern zum Fahrzeug noch polizeispezifische Ausstattungen erkennbar sein, wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese zum Tage der Veräußerung entfernt/ausgebaut sind. Sämtliche Hoheitszeichen, Schriftzüge und Folienbeklebungen sind entfernt, wodurch weitere Beschädigungen am Lack entstanden sein können. Weiterhin können durch den Ab-/Ausbau der Sondersignalanlage sowie Funkeinbauten weitere Beschädigungen nicht ausgeschlossen werden.

Hildesheim, 30.08.2024



.....
Richter, aaPm.T.

