

Kraftfahrwesen

BFV54

03.07.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	RenaultZoe Life Leihbatterie		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-894	Erstzulassung:	08.01.2015
Fahrzeugart:	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. SCHRÄGHECKKLIMOU- SINE	Gesamtfahrleistung (Km):	34700
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	43 kW / cm ³
Kraftstoffart:	Elektro	Getriebeart:	Automatikgetriebe
Partikelfilter:	nein	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	3333 / AZX00005X
Herstellerfarbbezeichnung:	WEISS NACRE	Emissionsschl. Nr. 14.1:	30ZX
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / dunkel	Nat. Emissionsklasse (14):	459/2012;reine Elektrofz
Anzahl der Türen:	5	HU:	01.2026
Bereifung: (Größe)	185/65R15	Unfallfrei:	Unfallfahrzeug
Reifenprofiltiefe (mm):	5/5/5/5	Inspektion:	nach Anzeige
Reserverad:	ohne	CO2-Emission:	

Serienausstattung:

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Bordcomputer
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektromotor 43 kW
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrzeug mit HV-Miet-Batterie
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Rücksitzbank klappbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

- Sonderlackierung Perlmutter-Weiß

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und leistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:
- Steinschläge befinden sich an der Fahrzeugfront und Windschutzscheibe.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem nicht aufbereiteten Zustand. Verkleidungsteile weisen Kratzer und Schrammen auf. Die Polster haben Flecken. Die Hellen Türverkleidungen sind verschmutzt.
- Die Türkanten sind abgeschlagen. Die Einstiege weisen Kratzer und Schrammen auf.
- Kratzer, Schrammen und Lackschäden befindet sich im Ladebereich des Stoßfängers hinten.
- **Das Fahrzeug besitzt eine Mietbatterie. Es muss vom Käufer ein rechtsverbindlicher Übernahmevertrag für die Batterie mit der Renault-Bank geschlossen werden.**
- Anstoßschaden am Stoßfänger vorne links.
- Kratzer, Schrammen und Dellen befinden sich an der gesamten Karosserie und an den Anbauteilen.
- Delle Türrahmen links vorne.
- Die Heckklappe weist mehrere Beschädigungen auf.
- Unfallschaden hinten rechts. Der Radlauf ist beschädigt.
- Die Fensterschaftdichtungen an den Türen vorne links und rechts sind lose.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug befindet sich in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand, eine Besichtigung vor Gebotsabgabe wird daher angeraten.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Der letzte Service erfolgte am 12.03.2024 bei 34226 km.
- 4 Winterräder liegen im Fahrzeug.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: nein

Serviceheft vorh.: nein

Festgesetztes Mindestgebot:
i. Worten:

4.400 €
viertausendvierhundert *Euro*

Standort:	Hauptzollamt Karlsruhe Philipp-Reis-Straße 4 76137 Karlsruhe
Ansprechpartner:	Herr Seitz
Telefon: / E-Mail:	0721 1833-1312 / dkfz.hza-karlsruhe@zoll.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.