



Drewes & Partner \* Daimlerstr.10 \* 63512 Hainburg

Stadt Gernsheim  
Stadthausplatz 1  
64579 Gernsheim

Bei Rückfragen bitte immer  
Aktenzeichen angeben  
==> 2706Ö241400 <==

### GUTACHTEN/KALKULATION

Betreff	:	Vollkaskoschaden
Vers. Nr. / Schaden Nr.	:	744 945 / 2024.76.0.30948
Versicherer	:	GVV-Kommunalversicherung VVaG
Ereignis vom / Besichtigungsdatum	:	10.06.2024 / 27.06.2024
besichtigt	:	durch SV Emre Özer
Besichtigungsort	:	Autohaus Schließer GmbH Wilhelm-Leuschner-Straße 5, 64579 Gernsheim
Fahrzeughalter	:	Stadt Gernsheim Stadthausplatz 1, 64579 Gernsheim
amtliches Kennzeichen	:	GG-G 713
Verkehrssicherheit	:	nicht verkehrssicher
Reparatur - Freigabe	:	Nein

### ZUSAMMENFASSUNG

Reparaturkosten ohne MwSt.	15.507,85 €
19% Mehrwertsteuer	2.946,49 €
Gesamtreparaturkosten mit MwSt.	18.454,34 €
Abzüge NFA	-305,91 €
Reparaturkosten ohne MwSt. nach Abzug	15.201,94 €
19% Mehrwertsteuer	2.888,37 €
Gesamtreparaturkosten mit MwSt. nach Abzug	18.090,31 €
Beurteilung	Totalschaden
Wiederbeschaffungswert	6.000,00 €
Restwert	1.577,00 €



### FAHRZEUGDATEN

Amtl. Kennzeichen	: GG-G 713
Fahrzeugart	: Pkw
Hersteller	: Opel
Haupttyp	: Zafira C Tourer (2011->)
Untertyp	: Edition
Motorart	: Diesel
Fahrzeug-Ident-Nr.	: W0LPD9EL7D2105363
Leistung in KW	: 81 kw
Hubraum in ccm	: 1956 ccm
Erstzulassung	: 30.07.2013
Nächste HU	: 12.2024
Reifengröße vorn / hinten	: 225/50R17 0 225/50R17 0
Profiltiefe in mm	: v.l. 6,0 v.r. 6,0 h.r. 6,0 h.l. 6,0
Laufleistung abgelesen	: 211042 km
Allgemeinzustand	: strapaziert
Besichtigungszustand	: unzerlegt
Vorschäden:	: Keine bekannt
Altschäden:	: Sitzverkleidung vorne links ist beschädigt.
	: Innenraum ist abgenutzt.
	: Lackkratzer am Fahrzeug vorhanden.
	: Stoßfänger hinten rechts ist leicht deformiert.
	: Eindellung am Kotflügel vorne rechts.
Farbe	: Argon Silber/Ice Silver (M2)
Serienausstattung	: siehe Kalkulation / Bewertung



### Reparaturkosten-Kalkulation

Vorgangsname	2706Ö241400
Anlagedatum	01.07.2024
Ordnungsnummer	73378479 20240701152912658

### Fahrzeugdaten

Hersteller:	Opel	Amtliches Kennzeichen	GG-G 713
Haupttyp:	Zafira C Tourer (2011->)	Erstzulassung:	30.07.2013
Untertyp:	Edition	Laufleistung laut Tacho:	211.042 km
VIN:	W0LPD9EL7D2105363	Fahrzeugfarbe:	Argon Silber/Ice Silver (M2)
DAT Europa-Code®:	01 650 135 005 0005	Farbcode:	GAN
KBA-Schlüssel:	0035/ATL		
Motor:	Motor 2,0 Ltr. - 81 kW CDTI		
Karosserie:	Karosserie: 5-türig		
Getriebe:	Getriebe 6-Gang		
Bauzeit	5234		

### Serienausstattung

18900 3. Bremsleuchte	69101 Lenkrad (Leder 3-Speichen)
26910 Airbag Beifahrerseite abschaltbar	69500 Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
26803 Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	37709 Leseleuchten im Fond
34704 Aktive Kopfstützen vorn	37708 Leseleuchten vorn (2)
37594 Ambiente-Beleuchtung Dachhimmel	18205 Leuchtweitenregelung
40000 Anti-Blockier-System (ABS)	27213 Mittelarmlehne vorn verschiebbar
24401 Audiobedienung am Lenkrad	18700 Nebelschlussleuchte
24308 Audiosystem CD 300 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)	62800 Reifen 225/50 R17 ..V
15200 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	68802 Reifen-Reparaturkit
15807 Außenspiegel Wagenfarbe	33518 Rücksitzlehne geteilt (35:30:35)
40801 Bremsassistent	40506 Scheibenbremse hinten
14700 Dachantenne	26903 Seitenairbag vorn
16197 Dachreling schwarz	69810 Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
70308 Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	69806 Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
70103 Elektron. Traktionskontrolle	32704 Sitz vorn links höhenverstellbar
40805 Feststellbremse manuell	34106 Sitzausstattung: 5-Sitzer
26708 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	37905 Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
75205 Getriebe 6-Gang	39007 Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
19300 Heckscheibenwischer	39010 Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
39308 Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	18904 Tagfahrlicht
10005 Karosserie: 5-türig	25809 Triple-Info-System
28900 Klimaanlage	36404 Türgriffe außen Wagenfarbe
26901 Kopf-Airbag-System	28130 Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
34807 Kopfstützen hinten (3-fach)	37110 Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
13322 Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)	22300 Wärmeschutzverglasung
27402 Laderaumabdeckung	35301 Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### Sonderausstattung

37008 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	33306 Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
24999 AUX-IN-Anschluss	11103 Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
72606 Batterie 75 Ah	86601 Motor 2,0 Ltr. - 81 kW CDTI KAT (A 20 DTL / LBQ)
18405 Blinkleuchten seitlich	00132 Produktionsstätte: Deutschland (Bochum)
40707 Brems Scheiben 16"	77225 Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
28602 Elektrische Schnellheizung (Quickheat)	03235 Sitz-Funktions-Paket Fahrer
31992 Ergonomiesitz vorn links	26909 Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
31991 Ergonomiesitz vorn links/rechts	30612 Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lace / Atlantis
35001 Fensterheber elektrisch vorn	32904 Sitzneigungsverstellung vorn links
29390 Fußraumausströmer im Fond	31901 Sportsitze vorn
74300 Generator 140 A	44210 Stahlfelgen 7x17
37308 Gurtstraffer doppelt	39502 Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
70430 Hinterachse Ausführung: Wattstrebe	

### Zusatzausstattungen

Reifen 225/55R17 101 V

Eine VIN-Abfrage zur Fahrzeugidentifizierung wurde durchgeführt



Ersatzteile

(Preisdatum : 01.06.2024)

Teile-Aufschlag: 16,00%

RC	DVN	ETN	Benennung	Anzahl	Preis pro Stück	Gesamtpreis
E	4512	39200159	EINSTIEGSVERKLEIDUNG / SCHWELLERBLECH R.A.	1	689,41	689,41
E		1635261280	STRUKTURKLEBSTOFF AUSSENBLECH SEITENSCHWELLER R.	1	96,74	96,74
E			REPARATURSATZ, BESTEHT AUS:			
		13438214	NIET KAROSSERIEARBEITEN -> (4,8 X 10 / TYP: B 1)	29	1,45	42,05
E		13365230	VERSCHLUSSBLECH SCHWELLER V.R.	1	10,05	10,05
E		13400786	KLEBEFOLIE STEINSCHLAGSCHUTZ SEITENWAND / RADLAUF H.R.	1	25,66	25,66
E		YQ00162580	VERSCHLUSSDECKEL	1	2,08	2,08
E		13292784	STOPFEN	1	2,01	2,01
E		YQ00158880	VERSCHLUSSDECKEL	1	4,86	4,86
E	43221	13360888	SPOILERLIPPE FRONTVERKLEIDUNG L.U.	1	62,66	62,66
E	43222	13360889	SPOILERLIPPE FRONTVERKLEIDUNG R.U.	1	62,66	62,66
E	47110	13300485	FRONT-/STOSSF.-VERKLEIDUNG	1	713,85	713,85
E		11094112	PRESSLOCHMUTTER	4	2,55	10,20
E	47120		REPARATURSATZ, BESTEHT AUS:			
		YR00280680	SCHRAUBE	4	4,79	19,16
		11589292	KUNSTSTOFF NIET	2	2,17	4,34
		YQ00111080	MUTTER	16	1,88	30,08
		21030249	HALTER	6	1,89	11,34
		09423101	SCHRAUBE	2	4,20	8,40
		11516807	KUNSTSTOFF NIET	2	12,69	25,38
		90589364	NIET	2	1,16	2,32
E	47202	13360775	GITTER FRONTVERKLEIDUNG R.	1	92,49	92,49
E	47254	13271699	VERBINDUNGSTEIL AUFPRALLSCHUTZ / ACHSTRAEGER R.U.	1	17,39	17,39
E	60100	13470627	VORDERACHSTRAEGER	1	1.306,06	1.306,06
E			REPARATURSATZ, BESTEHT AUS:			
		11610596	DEHNSCHRAUBE M 14	2	13,50	27,00
		11561374	SCHRAUBE	2	3,51	7,02
		11570926	DEHNSCHRAUBE M 14	2	4,06	8,12
		YR00056480	SCHRAUBE M12	2	5,83	11,66
		YR00055380	DEHNSCHRAUBE	2	20,78	41,56
		YR00102380	MUTTER M12	6	2,06	12,36
E	60102	13266388	STUETZE VORDERACHSE R.	1	72,37	72,37
E	61512	13461921	QUERLENKER V.R.	1	378,39	378,39
E	62012	13248527	ACHSSCHENKEL V.R.	1	258,45	258,45
E	62512	13583479	RADNABE MIT LAGER V.R.	1	367,88	367,88
E		YR00065080	MUTTER ANTRIEBSWELLE M 24	1	16,82	16,82
E		YR00065180	VERSCHLUSSKAPPE ANTRIEBSWELLE	1	6,74	6,74
E	63011	( 13368503	STOSSDAEMPFER V.L.	1	197,51	197,51
E	63012	( 13368502	STOSSDAEMPFER V.R.	1	192,73	192,73
E	63321	13315747	HALTETELLER FEDERBEIN V.L.O.	1	16,76	16,76
E	63322	13315747	HALTETELLER FEDERBEIN V.R.O.	1	16,76	16,76
E	63411	13505854	STOSSDAEMPFERLAGER V.L.O.	1	110,77	110,77
E	63412	13505854	STOSSDAEMPFERLAGER V.R.O.	1	110,77	110,77
E	65000	( 39101584	LENKGETRIEBE KPL. (ELEKTR.)	1	3.465,79	3.465,79
E	66501	4019238054361	REIFEN CONTINENTAL - WINTERCONTACT TS 870 P - 225/55R17 101 V	1	242,44	242,44
E	66502	4019238054361	REIFEN CONTINENTAL - WINTERCONTACT TS 870 P - 225/55R17 101 V	1	242,44	242,44
E	66532	13259237	STAHLFELGE 7X17 V.R.	1	138,83	138,83



RC	DVN	ETN	Benennung	Anzahl	Preis pro Stück	Gesamtpreis
E	77610	93168450	AUSPUFFROHR V.	1	483,62	483,62
E		13255811	DTG. KAT/ABGASROHR	1	9,26	9,26
E		13229872	DTG. ABGASANLAGE	1	5,66	5,66
E	80402	13239610	SPRITZSCHUTZ LAENGSTRAEGER / MOTOR V.R.	1	52,07	52,07
E	81210	55595532	OELFILTERGEHAEUSE KPL. MIT FILTER	1	423,76	423,76
E		55485373	SATZ O-RING OELFILTERGEHAEUSE / MOTORBLOCK	1	23,12	23,12

### Nebenkosten

RC	DVN	ETN	Benennung	Mengeneinheit	Preis pro Stück	Gesamtpreis
E	99050		UNTERBODENSCHUTZMATERIAL	1 l	* 10,00	* 10,00
E	99051		HOHLRAUMSCHUTZMATERIAL	1 l	* 10,00	* 10,00

### Arbeitslohn

RC	DVN	APN	Benennung	Art	Stufe	Std.	Preis/Std.	Gesamtpreis
E	4512	011 197 0	AUSSENBLECH SEITENSCHWELLER R.A. KPL. ERS.	K		15,50	145,00	2.247,50
E	4704	ARBEITSAUFWAND	VERSTAERKUNGSBLECH INNENSCHWELLER V.R. ERS. (VERBUNDARBEIT)	K		2,80	145,00	406,00
E	4752	ARBEITSAUFWAND	VERSCHLUSSBLECH SCHWELLER (VERBUNDARBEIT) V.R. ERS.	K		0,30	145,00	43,50
T	17480	ARBEITSAUFWAND	FEHLERSPEICHER FAHRZEUG ELEKTRIK AUSLESEN, GGF. AUSDRUCKEN UND LOESCHEN	K		0,10	145,00	14,50
A		ARBEITSAUFWAND	KUEHLERGRILL KPL. A+E (VERBUNDARBEIT)	K		0,20	145,00	29,00
E	47110	141 118 0 012	FRONTVERKLEIDUNG ERS. (AUSGEBAUT) UMFASST: GITTER FRONTVERKLEIDUNG R., KUEHLERGRILL KPL. A+E (VERBUNDARBEIT), GITTER FRONTVERKLEIDUNG (VERBUND) U. MITTE A+E, SPOILERLIPPE FRONTVERKLEIDUNG L.U., SPOILERLIPPE FRONTVERKLEIDUNG R.U.	K		0,40	145,00	58,00
Z		142 012 0 022	ALTEIL VERKLEIDUNG ZERLEGEN -> NEUTEIL NACH BEDARF KOMPLETTIEREN	K		0,40	145,00	58,00
E	47140+	ARBEITSAUFWAND	LUFTFUEHRUNGEN FRONT A+E/ERS. UMFASST: BLENDE FRONTVERKLEIDUNG L., BLENDE FRONTVERKLEIDUNG R.	K		0,20	145,00	29,00
E	47254	142 012 0 030	VERBINDER AUFPRALLSCHUTZ FRONTVERKLEIDUNG / ACHSE (VERBUND) R,U. ERS.	K		0,20	145,00	29,00
A		011 070 2	FRONT-/STOSSF.-VERKLEIDUNG A+E	K		0,40	145,00	58,00
E	53628	#101 312 0	SCHUTZFOLIE RADLAUF H.R. ERS.	K		0,20	145,00	29,00
E	60100	143 164 0	VORDERACHSKOERPER A+E/ERS. UMFASST: QUERLENKER V.R., STUETZE VORDERACHSE R.	M		2,40	130,00	312,00
E	62012	ARBEITSAUFWAND	ACHSSCHENKEL V.R. A+E/ERS. (VERBUNDARBEIT) UMFASST: RADNABE MIT LAGER V.R.	M		0,60	130,00	78,00
Z	62910+	ARBEITSAUFWAND	FEDERBEIN V. BD./KPL. A+E/Z+Z/DEFEKTE TEILE ERS. (VERBUNDARBEIT)	M		1,20	130,00	156,00
E	65000	ARBEITSAUFWAND	LENKGETRIEBE ERS. (VERBUNDARBEIT)	M		0,40	130,00	52,00
E	66671	806042 0 001	REIFEN / FELGE V.L. A+E/ERS. (VERBUNDARBEIT) UMFASST: RADIALREIFEN V.L.	M		0,30	130,00	39,00
E	66672	806042 0 001	REIFEN / FELGE V.R. A+E/ERS. (VERBUNDARBEIT) UMFASST: STAHLFELGE 7X17 V.R., RADIALREIFEN V.R.	M		0,30	130,00	39,00
E	77610	ARBEITSAUFWAND	AUSPUFFROHR UND/ODER DICHTUNG V. A+E/ERS. (VERBUNDARBEIT)	M		0,20	130,00	26,00



RC	DVN	APN	Benennung	Art	Stufe	Std.	Preis/Std.	Gesamtpreis
			UMFASST: DTG. KAT/ABGASROHR, DTG. ABGASANLAGE					
E	80402	ARBEITSAUFWAND	SPRITZSCHUTZ RADHAUS / MOTORRAUM R. A+E/ERS. (VERBUNDARBEIT)	K		0,20	145,00	29,00
E	81210	406 554 0	OELFILTERGEHAEUSE UND/ODER DICHTUNG A+E/ERS.	M		1,00	130,00	130,00
E		406 553 0	FILTER MOTOROEL ERS.	M		0,30	130,00	39,00
A	90604	ARBEITSAUFWAND	FAHRZEUG - / TEILE VERBRINGUNG	K		* 1,00	145,00	145,00
V	97041	807 003 2	FZG. KPL. VERMESSEN (NACH REPARATUR)	K		0,70	145,00	101,50
S		807 003 2 003	EINSTELLARBEIT ACHSE V. ZUSATZ ZU: ACHSVERMESSUNG	K		0,30	145,00	43,50

### Lackierung

Lackiermethode: Lack-Hersteller-System | Lackart: Metallic (2-Schicht)

LS	DVN	APN	Benennung	Stufe	Std.	Lohn inkl. Material	Gesamtpreis
		012 001 0	VORBEREITUNGSZEIT ZUR LACKIERUNG VON METALLTEILEN		1,30	179,00	232,70
4	4512	012 110 1	SCHWELLER AUSSEN R.	ST.I	2,60	179,00	465,40
4	47110	144 028 4	FRONTVERKLEIDUNG (TEIL AUSGEBAUT)	ST.I	1,20	179,00	214,80

### Zusammenfassung

#### Summenblock Ersatzteile

	Gesamtpreis
laut Einzelaufstellung (Summe aller Ersatzteilpreise)	10.179,85
+ 2,00% Klein- bzw. Verbrauchsmaterial	203,60
<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.383,45</b>

#### Summenblock Nebenkosten

	Gesamtpreis
<b>Nebenkosten</b>	<b>20,00</b>

#### Summenblock Arbeitslohn

	Std.	Preis/Std.	Gesamtpreis
Karosserie	22,90	145,00	3.320,50
Mechanik	6,70	130,00	871,00
<b>Summe aller Arbeitslöhne</b>	<b>29,60</b>		<b>4.191,50</b>

#### Summenblock Lackierung

	Std.	Preis/Std.	Gesamtpreis
<b>Summe Lackierung</b>	<b>5,10</b>	<b>179,00</b>	<b>912,90</b>

#### Gesamtsummen

	Gesamtpreis
Summe Ersatzteile	10.383,45
Summe Nebenkosten	20,00
Summe Arbeitslöhne	4.191,50
Summe Lackierung	912,90
<b>Reparaturkosten netto</b>	<b>15.507,85</b>
Mehrwertsteuer (19,00%)	2.946,49
<b>Reparaturkosten brutto</b>	<b>18.454,34</b>

Alle Beträge in EUR



### Abzüge (NfA, Vorschaden)

RC	DVN	Benennung	Art	Gesamtpreis	%	Abzug
E	63011	STOSSDAEMPFER V.L.	NfA	197,51	50,00	98,76
E	63012	STOSSDAEMPFER V.R.	NfA	192,73	50,00	96,37
E	63411	STOSSDAEMPFERLAGER V.L.O.	NfA	110,77	50,00	55,39
E	63412	STOSSDAEMPFERLAGER V.R.O.	NfA	110,77	50,00	55,39
<b>SUMME ERSATZTEILE MIT ANGABE NFA</b>			<b>NfA</b>	<b>611,78</b>		<b>305,91</b>

<b>Abzüge (NfA, Vorschaden) netto</b>	<b>305,91</b>
Betrag der Mehrwertsteuer	58,12
<b>Abzüge (NfA, Vorschaden) brutto</b>	<b>364,03</b>

### Schluss-Summen

Benennung	NETTO	MWST	BRUTTO
Reparaturkosten	15.507,85	2.946,49	18.454,34
- Abzüge (NfA, Vorschaden)	305,91	58,12	364,03
Korrigierte Reparaturkosten	15.201,94	2.888,37	18.090,31

### Reparaturkostenausweitung

#### Voraussichtlich zusätzlich anfallende Kosten.

Die vollständige Berücksichtigung bereits vorhandener Positionen und Verbundarbeiten erfolgt in der Kalkulation.

RC	DVN	Benennung
E	47230	AUFPRALLSCHUTZ V.U.
E	60922	ANTRIEBSWELLE V.R. KPL.
E	60940	ANTRIEBSZWISCHENWELLE R.
E	60941	HALTER ANTRIEBSZWISCHENWELLE R.
E	60942	KUGELLAGER ZWISCHENWELLE (16,5 MM) R.
E	60944	HALTEFLANSCH ZWISCHENWELLENLAGER R.
E	61210	STABILISATOR V.

Vergleich mit Berücksichtigung aller Ausweitungspostitionen und Aufschläge:

	ohne Ausweitung	mit Ausweitung
Summe Ersatzteile	10.383,45	13.168,55
Summe Nebenkosten	20,00	20,00
Arbeitslohn	4.191,50	4.436,00
Lacklohn inkl. Lackmaterial	912,90	912,90
Reparaturkosten netto	15.507,85	18.537,45
Rabatte/Vergütungen/Abzüge Netto	-305,91	-305,91
<b>Korrigierte Reparaturkosten Netto</b>	<b>15.201,94</b>	<b>18.231,54</b>

### Legende

**SYSTEM DAT - Kalkulation des Sachverständigen**  
Diese Kalkulation enthält Angaben, die unter Lizenz des Automobilherstellers / Importeurs aufbereitet und verteilt werden.  
DAT System / SD3 CalculateExpert

#=Richtzeit: (noch) keine HST-Angabe  
(=ETN nicht zur Bestellung geeignet)

)=letzte UPE, von Hersteller nicht mehr lieferbar  
»=Fremdleistung  
IFL=Position aus IFL-Vorschlagsliste  
d=Preis aus DMS  
T=Technische Prüfung

+ = neue Position aus Reparaturlogik  
\* = manuelle Eingabe des Anwenders (gilt nur dann für die Spalte Benennung, wenn ein \* am Anfang steht)  
! = Preis wurde durch Umrechnung eines anderen Landes abgeleitet  
A = Zeit gemäß Ausbeulformel  
BFA = Position aus BFA-Vorschlagsliste  
> = Ausstattung wurde manuell hinzugefügt  
= Ausstattung wurde durch VIN-Abfrage ermittelt



### **Auftrag**

Gemäß Auftrag vom 24.06.2024 wurde das näher bezeichnete Fahrzeug besichtigt und ein Gutachten nach Kaskogesichtspunkten erstellt.

### **Fahrzeugidentität**

Die Zulassungsbescheinigung lag bei der Besichtigung vor. Die technischen Daten wurden aus dieser entnommen und soweit wie möglich am Fahrzeug überprüft.

### **Besichtigungszustand**

Das Fahrzeug war beschädigt und wurde unrepariert vorgefunden. Es befand sich augenscheinlich im selben Zustand wie unmittelbar nach Eintritt des Schadenereignisses. Es ergaben sich keine Hinweise, dass der Fahrzeugzustand verändert wurde.

### **Schadenumfang**

Zum Schadenumfang wird neben der Schadenbeschreibung auf die beigefügten Lichtbilder verwiesen. Eine detaillierte Aufstellung des Schadenumfanges wird aus der Kalkulation ersichtlich.

### **Anmerkungen**

**Soweit nichts anderes herausgehoben, sind alle Beschädigungen am Fahrzeug ohne Prüfung der Kausalität zu einem bestimmten Unfallereignis in die vorliegende Kalkulation eingeflossen.**

### **Kalkulationserläuterungen**

Die beiliegende Kalkulation wurde mit dem DAT - System erstellt. Der aufgezeigte Reparaturweg gewährleistet die kostengünstigste fachgerechte Instandsetzung unter Beachtung technischer und wirtschaftlicher Aspekte. Bei den Ersatzteilpreisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen des Herstellers. Die Arbeitszeiten entsprechen den Vorgaben des Herstellers, Richtzeiten wurden vom Sachverständigen den Erfordernissen entsprechend vorgegeben. Eine Preisbindung bei den Ersatzteilpreisen besteht nicht, so dass bei Durchführung der Reparatur Preisdifferenzen auftreten können. Sollten sich im Zuge der Reparatur weitere unfallbedingte Schäden am Fahrzeug herausstellen, ist der Sachverständige unverzüglich zu informieren.



### Beurteilung

- Totalschaden -

Die voraussichtlichen Reparaturkosten erreichen bzw. übersteigen den Wiederbeschaffungswert des Fahrzeuges. Es liegt ein Totalschaden vor. Die Reparaturfirma und der Fahrzeughalter wurden unterrichtet.

### Wiederbeschaffungswert

6.000,00 €

Der Wiederbeschaffungswert für ein vergleichbares Ersatzfahrzeug bei einem seriösen Händler beträgt 6.000,00 € inklusive Mehrwertsteuer.

Der Wiederbeschaffungswert berücksichtigt das Fahrzeugalter, die Laufleistung, die Besitzverhältnisse, den festgestellten Fahrzeugzustand, eventuell festgestellte Alt-/Vorschäden, Sonderausstattungen und Zubehör. Die Fälligkeit von Haupt- und Abgasuntersuchungen sowie alle Übrigen im Wesentlichen den Wert des Fahrzeuges beeinflussenden Faktoren einschließlich der regionalen und saisonalen Marktlage sind in die Wertermittlung eingeflossen.

**Der Wiederbeschaffungswert beinhaltet grundsätzlich die gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe der Regelbesteuerung bzw. unter Berücksichtigung der Differenzbesteuerung gemäß § 25a UstG. Es handelt sich vorliegend um ein Fahrzeug, das im Kfz-Handel überwiegend differenzbesteuert angeboten wird. Unter Berücksichtigung der üblichen Margen zwischen Händlereinkauf und Händlerverkauf bei derartigen Fahrzeugen, kann von einem Mehrwertsteueranteil bezogen auf den Wiederbeschaffungswert von 2,5 % (146,34 €) ausgegangen werden.**

### Restwert

1.577,00 €

Der Wert des beschädigten Fahrzeuges wurde in Anbetracht der verwendbaren Teile, des Erhaltungszustandes sowie der Nachfrage nach dieser Art von Teilen und unter Berücksichtigung der Abhol- und Aufbereitungskosten zur Verwertung festgelegt. Der Wert des beschädigten Fahrzeuges wurde unter Einbeziehung einer Online-Restwertbörse ermittelt. Die Angebotsliste ist dem Gutachten beigelegt, der eingesetzte Restwert entspricht dem Höchstgebot.

### Wertverbesserung

Durch die schadenbedingten Reparaturarbeiten wird für das Fahrzeug eine Wertverbesserung eintreten. Innerhalb der Kalkulation wurden die Abzüge bei den betreffenden Positionen bereits vorgenommen.



### Hinweis

Bei der Besichtigung und Überprüfung waren ohne Demontage und Vermessung, außer den aufgeführten Beschädigungen, weitere Schäden **nicht** erkennbar. Werden nach der Demontage der Anbauteile im Schadenbereich bzw. nach erfolgter Durchführung einer Fahrwerksvermessung oder nach dem Auslesen des Fehlerspeichers bzw. nach der Prüfung der in der Schadenkalkulation unter dem Punkt "P(rüfen)" aufgeführten Positionen zusätzliche Beschädigungen festgestellt, die eine Erweiterung des vorgegebenen Reparaturumfanges bzw. die eine Korrektur des vorgeschlagenen Reparaturweges zur Folge haben, wird um eine sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten. Die entsprechenden Fahrzeugteile sind bis zur Überprüfung des Sachverständigen aufzubewahren!

### Instandsetzungskosten

Die ermittelten Kosten beziehen sich auf den empfohlenen Reparaturweg. Sollte einer anderen Reparaturart der Vorzug gegeben werden und / oder eine andere Schadenregulierung in Betracht kommen, erfordert dies auch eine andere Betrachtungsweise.

### Stundenverrechnungssätze

Zur Ermittlung der Reparaturkosten wurde der angegebene Verrechnungssatz der Reparaturfirma Autohaus Schließer GmbH, Wilhelm-Leuschner-Straße 5, 64579 Gernsheim zur Kalkulation herangezogen.

### Schlussbemerkung

Dieses Gutachten wurde elektronisch, nach besten Wissen und Gewissen erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. Es dient nur zum Zwecke der zivilrechtlichen Schadensregulierung.

63512 Hainburg, den 27.06.2024

Der zuständige Sachverständige

Emre Özer  
Kfz-Meister































## VERBINDLICHES KAUFANGEBOT

### Restwert des Fahrzeuges

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Ermittlung des Restwertes erfolgte über das Portal 'WinValue Restwertbörse'.

Das höchste Kaufangebot beträgt 1.577 EUR und wurde von der Firma R-Tech abgegeben. Zum Verkauf nutzen Sie bitte das WinValue Verkaufsportal oder kontaktieren Sie den WinValue Abwicklungsservice unter den unten aufgeführten Kontaktdaten.

### Verbindliches Höchstgebot

# 1.577 EUR

(inkl. MwSt.)

R-Tech  
DE-59929 Brilon  
Entfernung: 238 km

### Verkauf über WinValue Verkaufsportal

[www.winvalue.de/aws/oeK9q1](http://www.winvalue.de/aws/oeK9q1)

Objekt-Nr.: 2865525  
Tel.: 02941 96 66 911  
E-Mail: aws@winvalue.de

Der Käufer ist bis zum 23.07.2024 zur kostenfreien Abholung innerhalb der ersten 6 Werktage nach Beauftragung verpflichtet. Das Angebot gilt bei unverändertem Fahrzeugzustand entsprechend dem zugrundeliegenden Gutachten.



Objekt-Nr.	<b>2865525</b>
Aktenzeichen	<b>2706Ö241400</b>
Hersteller	<b>Opel</b>
Modell	<b>Zafira C Tourer (2011-&gt;)</b>
Erstzulassung	<b>07/2013</b>
Laufleistung	<b>211.042 km</b>
Fz.-Ident-Nr.	<b>05363</b>
Standort	<b>DE-64579</b>
Einstelldatum	<b>01.07.2024 16:07</b>
Gebotsfrist	<b>02.07.2024 16:10</b>
Abrufdatum	<b>02.07.2024 16:41</b>
Anzahl der Bilder	<b>52</b>
Anzahl der Gebote	<b>4 (29%)</b>
Anzahl der Interessenten	<b>14 (100%)</b>
Bindefrist	<b>23.07.2024</b>