

Stadt Erkelenz
 Amt 60
 Johannismarkt 17
 41812 Erkelenz

(1) FIN YA306239620393066
 (2) Kennz. D ERK A1153
 (3) Prüfort Erkelenz, 05.05.2022
 (5) Fz-Kl. 7817 SDAH ARBEITSMASCH.
 Aufbau 00 KOMPRESSOR
 Herst. 5030 ATLAS COPCO (B)
 Typ 323000 XAS 46-56
 zGM 850 kg
 EZ 05/02
 Dat. letzt. HU 05/2020
 Standort Erkelenz
 Prüf-Nr. 0000700099
 Kunden-Nr. 0000038342
 Regulierer-Nr. 0000038342

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
 Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
 Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
 Berichts-Nr. P058242009729
 vom 05.05.2022, 10:41
 HU-Prüfziffer n+TghAlM
 Seite 1 von 1

Ergebnis:
 ohne festgestellte Mängel
 D ERK A1153
 nächste HU fällig Mai 2024

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Hinweise:

- (7) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel. -Achskörper angerostet
 Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich. -Bodengruppe angerostet
 Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht. *****

(8) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Mai 2024.

(9) DEKRA
 Ihr Prüflingenieur
 Dipl.-Ing. (FH) Frank Thesling
 Stempel und Unterschrift



Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Messwerte	Betriebsbremse		Feststellbremse	
	li.	re.	li.	re.
	daN	daN	daN	daN
1. Achse	185	203	185	203
Abbremsung	z = 47.0%		z = 47.0%	

Systemdaten Stand: 4.21.4

Preisinformation (Berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug)

DEKRA Automobil GmbH	1. Hauptuntersuchung nach §29 (ohne AU)	54,81 EUR
Handwerkstraße 15	2. Vorgaben nach Nr.1 Anlage VIIIa StVZO	1,19 EUR
70565 Stuttgart	Gesamtbetrag	<u>56,00 EUR</u>
USt-IdNr. DE811297970		