

## Gutachten - Nr. 24R4713RF

Dipl.-Ing. W. Lütz GmbH | Hauptstraße 141 | 51503 Rösrath

Rheinisch-Bergischer Kreis Der Landrat  
Am Rübezahlwald 7  
51469 Bergisch Gladbach

Dipl.-Ing. Swen Niedecker \*1)\*2)\*4)\*5)  
Dipl.-Ing. Gert Jaumann \*1)\*2)\*4)  
Dipl.-Ing. Eric Panske \*1)\*3)\*4)\*5)  
Dipl.-Ing. Frank Rottländer \*1)\*3)\*4)\*5)  
Dipl.-Ing. Stefan Heinrichs \*2)\*4)  
Dipl.-Ing. Jörn Herweg \*4)\*6)  
Frank Reucher Kfz.-Techniker-Meister  
Dipl.-Ing. Jochen Gass \*4)  
Dipl.-Ing. Stefan Maxeiner \*4)  
B.Eng. Stefan Reifenrath \*4)  
B.Eng. Jan Tobias Fischer \*4)\*6)  
B.Eng. Johannes Jaumann \*4)  
B.Eng. Sebastian Zahr \*4)\*6)  
B.Eng. Dennis Neumann \*4)\*6)  
B.Eng. Eric Karst \*4)\*6)  
B.Eng. Andre Radtke \*4)  
B.Eng. Michael Volkart \*4)  
B.Eng. Patryk Filipowicz \*4)  
B.Sc. Lars Rohleder \*4)

\*1) Geschäftsführer

\*2) von der IHK zu Köln öffentlich bestellt und vereidigt für Kfz.-Schäden und -bewertungen

\*3) IfS zertifiziert

\*4) Prüfenieur gem. Par. 19(3), 29 StVZO

\*5) Vertragsachverständiger des ADAC

\*6) Unterschriftsberechtigter des vom KBA akkreditierten Technischen Dienstes

Amtsgericht Köln HRB 47361

### Wertgutachten

Amtliches Kennzeichen

Auftrag vom / durch

Bewertungstichtag

Besichtigung

GL-RB 3325

31.07.2024 / Fahrzeughalter

26.08.2024

22.08.2024 12:15 Uhr

Rheinisch-Bergischer Kreis Der Landrat, Am Rübezahlwald 7,  
51469 Bergisch Gladbach

Gesprächspartner

Besichtigt durch

Fahrzeughalter

Bevollmächtigter

Dipl.-Ing. Frank Rottländer

Rheinisch-Bergischer Kreis Der Landrat, Am Rübezahlwald 7,  
51469 Bergisch Gladbach



**Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung**

Amtliches Kennzeichen	GL-RB 3325
Fahrzeugart	Pkw
Aufbauart	Kombi
Fabrikat	Volkswagen
Typ / Untertyp	Caddy Kasten/Kombi / Soccer Trendline BMT
KBA-Nummer	0603/AVE
Fahrzeug-Ident-Nummer	WV2ZZZ2KZFX035535
	identifiziert anhand Original Zulassungsbescheinigung 1
Erste / Letzte Zulassung	20.11.2014 / 20.11.2014
Hubraum / Leistung	1.598 cm <sup>3</sup> / 75 kW
Motor	Motor 1,6 Ltr. - 75 kW TDI
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 5
Türen / Sitze	5 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.540 / 2.280 / 740 kg
Länge / Breite / Höhe	4.406 / 1.794 / 1.811 mm
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Frontantrieb
nächste HU	02/2026
Laufleistung abgelesen	177.465 km
Laufleistung geschätzt	177.465 km
Farbe	Reflexsilber Metallic
Lackart	Metallic (2-Schicht)
Allgemeinzustand	dem Alter und der Laufleistung entsprechend
Bemerkung	Ausstattung gem. FIN-Abfrage und Besichtigung, 8-fach bereift, zum Besichtigungszeitpunkt war das Fahrzeug ungerenigt

**Besichtigungszustand, -bedingungen, -hilfsmittel**

unzerlegt, Probefahrt/-lauf durchgeführt, Lackschichtdickenmessung durchgeführt

**Reparierte Vorschäden**

erhöhte Lackschichtendicke Kotflügel vorn links, Tür vorn rechts, Seitenwand hinten rechts

**Nichtreparierte Vorschäden**

Sitzpolster Fahrersitz eingerissen, Seitenwand hinten rechts zerschrammt, rundum Steinschläge, Lackkratzer und leichte Eindellungen, Innenraumverkleidungen zerschrammt, Kratzer Heckscheibe, dem Einsatzzweck entsprechende Nutzungs- und Gebrauchsspuren

**Bereifung**

Achse	Hersteller	Bezeichnung
1	Semperit	195/65 R15 91H Speed-Grip 5
2	Semperit	195/65 R15 91H Speed-Grip 5

## Profiltiefe in mm

links	rechts
5,5	5,5
7	7

**Serienausstattung**

2.Sitzreihe Sitzbank (3 Sitzplätze), Ablagen: Gepäcknetz Fahrgastraum im Dachrahmen, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Armaturentafel mit Ablagefachdeckel, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel konvex, rechts, Außenspiegel lackiert, Bodenbelag hinten (Teppich), Bodenbelag vorn (Teppich), Bremsassistent, Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent, Fensterheber elektrisch, Frontscheibe Verbundglas, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe, Handschuhfach abschließbar und beleuchtet, Heckklappe mit Verglasung, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Innenspiegel abblendbar, Karosserie/Aufbau: Kombi, Klimaanlage Climatic, Laderaumabdeckung, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung, Mittelarmlehne vorn, Radstand 2681 mm, Radvollabdeckungen / Radzierblenden, Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set), Reifenkontroll-Anzeige, Rußpartikelfilter, Rücksitz geteilt, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Schiebetür links, Schiebetür rechts, Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn, Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit, Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest, Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest, Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest, Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest, Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic), Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze: Komfortsitze vorn, Sonnenblende links mit Spiegel, Sonnenblende rechts mit Spiegel, Stahlfelgen 6x15, Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verbandkasten und Warndreieck, Wegfahrsperr (elektronisch), Wärmeschutzverglasung grün getönt, Zentralverriegelung

**Sonderausstattung**

Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player), Einparkhilfe hinten, Lendenwirbelstützen vorn, Metallic-Lackierung, Navigationsmodul RNS 315 (für Audiosystem RCD 310), Nebelscheinwerfer integriert, Raucher-Paket, Sitze vorn höhenverstellbar, Sitzheizung vorn, Verglasung hinten abgedunkelt (Folie, 54 %), Vorrüstung Mobiltelefon/Handy, Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrer, Zusatzheizung mit Zeitschaltuhr

**Zusatzausstattung**

Meßfahrzeug zur Geschwindigkeitskontrolle, Traffipax SpeedoPhot

### Marktwert

Der Marktwert zum Stichtag beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnissen, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage sowie der besonderen Einsatzzweckbestimmungen und der damit verbundenen Rückrüstung für die Inbetriebnahme im Straßenverkehr:

**EUR 3.100,00**

Der ermittelte Marktwert ist dem Privatmarkt entnommen. Umsatzsteuer wird nicht ausgewiesen (brutto=netto).

### Schlusswort

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.  
Rösrath, 30.08.2024

Der Sachverständige  
Dipl.-Ing. Frank Rottländer



Dieses Gutachten umfasst 17 Seiten inkl. 18 Fotos.

Anlagen:                   Honorarrechnung  
                                  Fotoanlage

Gutachtenversand: Gutachtenoriginal und Kopie an Auftraggeber



Bild: 1



Bild: 2



Bild: 3



Bild: 4



Bild: 5



Bild: 6



Bild: 7




Bild: 8



Bild: 9



Bild: 10



Bild: 11




Bild: 12



Bild: 13



Bild: 14




Bild: 15



Bild: 16



Bild: 17



Bild: 18