

Kraftfahrwesen

BFV66

15.07.2024

Fahrzeugbeschreibung für Ersatzteilsponder

Verkaufsbezeichnung:	OpelAstra J 1.7 CDTI Edition eco		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-8682	Erstzulassung:	23.01.2014
Fahrzeugart:	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. KOMBILIMOUSINE	Gesamtfahrleistung (Km):	71198
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	81 kW / 1686 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebeart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	0035 / ASS020638
Herstellerfarbbezeichnung:	Argon Silber/Ice Silver (M2)	Emissionsschl. Nr. 14.1:	35J0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff u. Kunstleder / Schwarz	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	01.2025
Bereifung: (Größe)	215/60R16 95 V 45/20	Unfallfrei:	nein
Reifenprofiltiefe (mm):	6 / 6 / 6 / 6	Inspektion:	nach Anzeige
Reserverad:	ohne	CO2-Emission:	114 g/km

Serienausstattung:

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer besteht aus: Check-Control-System
- Bremsassistent
- Dachreling schwarz
- Drehzahlmesser
- ecoFLEX-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten besteht aus: Fensterheber elektrisch vorn
- Feststellbremse manuell
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekorleisten Dolo-mit hellgrau
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten vorn (2)
- Leuchtweitenregelung
- Modellpflege
- Motor 1,7 Ltr. - 81 kW 16V CDTI
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stahlfelgen 6,5x16
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedie-nung

Sonderausstattung:

- Cargo-Paket
- Ergonomiesitz vorn links
- Ergonomiesitz vorn rechts
- Fußmatten Gummi
- Innenraum-Paket besteht aus: Mittel-armlehne hinten, Kopfstützen hinten (3-fach)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Licht-Paket besteht aus: Leseleuchten im Fond, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Nebelscheinwerfer
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Sitzheizung vorn
- Standheizung
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und lauf-leistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt: Steinschlagschäden im Bereich der Frontpartie, vereinzelte kleinere Lackschäden/Kratzer vorhanden und Verschmutzungen der Polsterungen
- Die gesamte Karosserie und Bodengruppe weist Dellen, Kratzer, Steinschläge und Anstoßschäden auf. Der Innen- und Laderaum ist aufgrund der intensiven Nutzung im Bereich der Kunststoffverkleidungen, Sitzpolster, Deckenverkleidungen, Teppichen, Bedieneinrichtungen, etc. stark abgenutzt / verschlissen. (Kratzer, Löcher, Verschmutzungen, beschädigte oder fehlende Bauteile, Kleberückstände, etc.)
- Die Kurbelwellenlagerung im Motorblock ist verschlissen. Ein Austauschmotor ist erforderlich.
- Der Motor ist defekt.
- Die Batterie ist defekt.
- Die Kupplung ist defekt.

- Standheizung ohne Funktion.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit aber rollfähig.
- Es wird dringend angeraten, das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Rund ums Fahrzeug sind Dellen, Kratzer, Steinschlagschäden und Lackabplatzungen vorhanden.
- Die beiliegende Bereifung liegt ungesichert im Fahrzeug, geeignete Ladungssicherungsmittel (z.B. Spanngurte) muss der Abholer des Fahrzeuges mitbringen
- Winterräder beiliegend: 205/60 R16 96H auf Stahlrädern; Profiltiefen: 5/ 5/5/5 mm; Produktionsjahr: 2016.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

634 €

i. Worten:

sechshundertvierunddreißig Euro

Standort:	Hauptzollamt Düsseldorf Corneliusstraße 2 42329 Wuppertal
Ansprechpartner:	Rüdiger Junghöfer
Telefon: / E-Mail:	0211/2101-5300 / ruediger.junghoefer@zoll.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.

Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.