

Kraftfahrwesen

BFV62

23.08.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI Trendline BMT		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-4762	Erstzulassung:	18.01.2012
Fahrzeugart:	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. KOMBILIMOUSINE	Gesamtfahrleistung (Km):	230813
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	125 kW / 1968 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebeart:	Automatikgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	0603 / AYN000282
Herstellerfarbbezeichnung:	Night Blue Metallic	Emissionsschl. Nr. 14.1:	35F0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / Schwarz	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO5;F;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	01.2025
Bereifung: (Größe)	205/55R16	Unfallfrei:	reparierte Vorschäden
Reifenprofiltiefe (mm):	4 6 6 4	Inspektion:	fällig
Reserverad:	ohne	CO2-Emission:	139 g/km

Serienausstattung:

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fensterzierleisten schwarz
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fernentriegelung Heckklappe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo (ohne!)
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klimaanlage Climatic
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill, Ausführung: BlueMotion
- Lenkrad (3 Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Seitenschutzleisten schwarz
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung:

- Gittertrennwand
- Klimaanlage "Climatronic"
- Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht
- Parkpilot vorne und hinten
- Standheizung mit Fernbedienung
- Winterpaket

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Anschlagstellen an den Türkanten, Kratzer in den Einstiegen und Mikrokratzer durch Waschanlagen;
- Diverse Dellen und Kratzer am gesamten Fahrzeug (Karosserie und Anbauteile);
- Sitzpolster und Innenverkleidungen sowie Schalter und Knöpfe verschmutzt/verkratzt/beschädigt;
- Steinschlagschäden im Frontbereich und Windschutzscheibe;
- Kratzer an Stoßfänger vorne und hinten, sowie Ladekante hinten;
- Korrosion an Karosserie und Unterboden, erheblich u.a. an Heckklappe und Türe hinten links;

Sonstiges:

- Vor der Wiederezulassung im Geltungsbereich der StVZO ist die Abnahme durch eine amtlich anerkannte Überwachungsorganisation (TÜV, DEKRA o.ä.) erforderlich.
- Ehemaliges Einsatzfahrzeug der Zollverwaltung (zivil), ggf. Hundefahrzeug (Geruch); Rückbauspuren zollspezifischer Einbauten am Fahrzeug innen (u.a. Löcher in der Armaturentafel, Mittenkonsole,...), zusätzliche Antennen, -löcher auf/im Dach, durch den Rückbau elektronischer können Fehlfunktionen nicht ausgeschlossen werden, eine Funktionsprüfung konnte nicht durchgeführt werden, ggf. sind die Druckkammerlautsprecher vorm Kühler verblieben, diese müssen vom Erwerber entfernt werden;
- Das Fahrzeug ist fahrbereit, aber nicht betriebs- und verkehrssicher.
- Die Begutachtung fand im Freien statt, bedingt durch Regen/Schneefall/Lichtverhältnisse/Sonneneinstrahlung können weitere Schäden (Kratzer/Dellen/Beschädigungen) nicht ausgeschlossen werden;
- Durch längere Standzeit und Kälte/Hitze kann die Starterbatterie (tief-) entladen, die Bremsen korrodiert sein;
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- 4 Sommerreifen 205/55R16 auf Stahlfelgen, 4 6 6 4 mm, Produktionsjahr 2019, am Fahrzeug montiert;
- 4 Winterreifen 205/55R16 auf Stahlfelgen, 5 4 4 5 mm, Produktionsjahr 2019/2017, liegen im Fahrzeug;

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

2.990 €

i. Worten:

zweitausendneunhundertneunzig Euro

Standort:	Hauptzollamt Singen Maggistr. 3 78224 Singen
Ansprechpartner:	Herr Häringer / Frau Decker
Telefon: / E-Mail:	07731/8205-4192 / -4143 / kfz.hza-singen@zoll.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.