

Kraftfahrwesen

BFV08

13.08.2024

## Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

<b>Verkaufsbezeichnung:</b>	<b>Volkswagen Touran 1.6 TDI Comfortline</b>		
<b>Amtl. Kennzeichen:</b>	BD16-7421	<b>Erstzulassung:</b>	25.10.2017
<b>Fahrzeugart:</b>	Kombilimousine	<b>Gesamtfahrleistung (Km):</b>	58414
<b>Klimatisierung:</b>	ja	<b>Leistung: / Hubraum:</b>	85 kW / 1598 cm <sup>3</sup>
<b>Kraftstoffart:</b>	Diesel	<b>Getriebearart:</b>	Schaltgetriebe
<b>Partikelfilter:</b>	ja	<b>Fahrzeug-Ident-Nr.:</b>	
<b>Art der Lackierung:</b>	perleffekt	<b>Typschlüssel:</b>	0603 / CAQ
<b>Herstellerfarbbezeichnung:</b>	Atlantic Blue	<b>Emissionsschl. Nr. 14.1:</b>	36W0
<b>Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)</b>	Stoff / Schwarz	<b>Nat. Emissionsklasse (14):</b>	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
<b>Anzahl der Türen:</b>	5	<b>HU:</b>	01.2025
<b>Bereifung: (Größe)</b>	205/60R16 96V	<b>Unfallfrei:</b>	nein
<b>Reifenprofiltiefe (mm):</b>	5 mm	<b>Inspektion:</b>	fällig
<b>Reserverad:</b>	ohne		

### Serienausstattung:

- 2.Sitzreihe Einzelsitze und Armlehnen (3 Sitzplätze)
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefächer in Dachkonsole
- Ablageetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1) besteht aus: Chrom-einfassung Lichtschalter, Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Dachhimmel Stoff, grau
- Dachreling
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion besteht aus: Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fensterzierleisten schwarz
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckmanagement-Paket
- Gepäckraumbelichtung
- Gepäckraumbelichtung zusätzlich
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen New Brushed Design
- Innenspiegel abblendbar
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- LM-Felgen besteht aus: Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 85 kW TDI
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch besteht aus: Auto-Hold-Funktion
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn besteht aus: Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links, Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### **Sonderausstattung:**

- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth) besteht aus: Antennen-Diversity, Audiosystem: CD-Player, Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle, Multimediabuchse AUX-IN
- Business-Paket besteht aus: Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Scheibenwaschdüsen heizbar, Anzeige für Waschwasserstand, Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand), Klimaanlage Climatronic 3-Zonen, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter, Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h) besteht aus: Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion besteht aus: Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle) besteht aus: Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Standheizung mit Standlüftung
- Beipack 4 Winterräder 205/60R16 96H M+S, DOT 3817, 4-5 mm

### **Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:**

- Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:
- Das Fahrzeug hat eine sehr lange Standzeit
- alters- und standzeitbedingter Verschleiß an allen Bauteilen, Bremsanlage stark korrodiert und verschlissen
- Ölverlust Motor/Antrieb, Kupplung verschlissen, Abgasanlage korrodiert, Unterboden, Kanten und Falze korrodiert
- Bereifung mit Standschäden, Batterie entladen/defekt
- Lackkratzer mit kleineren Dellen am gesamten Aufbau, Türen, Kotflügel, Seitenteil links, Stoßfänger vorn und hinten
- Unfall-/Streifschaden Tür und Seitenteil hinten rechts
- Steinschlagschäden Front und Scheibe, Felgen angestoßen und korrodiert
- Standheizung ohne Funktion/defekt
- Marderspuren Innenraum, Baumharz- und Vogelkotanhaftungen
- Fahrzeug ist innen und außen verschmutzt, leichte Schimmelspuren Innenraum
- Wartung/Service seit längerer Zeit fällig

### **Sonstiges:**

- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit aber rollfähig.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

**Festgesetztes Mindestgebot:**

**7.050 €**

**i. Worten:**

**siebentausendfünzig Euro**

<b>Standort:</b>	Kronshagener Weg 105 24116 Kiel
<b>Ansprechpartner:</b>	Herr Otte
<b>Telefon: / E-Mail:</b>	0431/20083 1355 / dkfz.hza-kiel@zoll.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.  
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.