

B	26.08.11	2.1	8638	2.2	00000000-	L	1	9	-	P.2	-	P.4	-	/-	T	-	
J	01	4	DC			18			3610	19				1860			
E	WUFA00000B0034189	3	5			20			2350	G				260			
D.1	Unsinn					12	-	13	75	Q				-			
	K 825					V.7	-	F1	750	F.2				750			
D.2	-					7.1	750	7.2	-	7.3				-			
	-					8.1	750	8.2	-	8.3				-			
	-					U.1	-	U.2	-	U.3				-			
D.3	-					O.1	-	O.2	-	S.1				-	S.2	-	
2	UNSINN FZ-TECHNIK					15.1	175/70R13 82L										
5	Anhänger b. 0,75 t					15.2	-										
	Zentralachsanhänger					15.3	-										
V.9	-					R				11				-/-			
14	-					K	-										
P.3	-					6				17	E	16		DY26449			
10	-	14.1	-	P.1	-	21											
22	Zu 5:SDAH off.Kasten (57 0200)*Zu 15:a.4.5Jx13H.et30* ugdeichsel.PZ.:e1 00-0388*Freie Stützlänge 890mm*Auf1 :Bei geöff.Heckklappe a.öffentl.Str.:Absich.d.rückw.V rkehrs d.geeign.Warneinr.:v.Fahrt a.öffentl.Str.:Heck lappe schließen u.verriegeln.Stützeinricht.anheben u. ichern**																

730  
 A10A

TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH

**Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation**

 Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle  
 Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage (D-IS-11165-01-00) aufgeführten Akkreditierungsumfang

**Hauptuntersuchung (§ 29 StVZO)**
**Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45 EU**
**Inspection certificate according to directive 2014/45 EU**
**Ihr Servicebüro:**  
 Heinrich-Stranka-Str. 24  
 90765 Fürth  
 Tel.: 0911/979990

**Untersuchungsbericht:**  
 QYVG01X6-0

**Fahrzeughalter:in:**  
 Stadt Nürnberg SÖR

(1) Fahrzeug-Ident-Nr.:	<b>WUFA00000B0034189   5</b>	(2) Amtl. Kennzeichen:	<b>N SN 526 (D)</b>
(3) Prüfort:	0040531670 / 90425 Nürnberg	(3) Prüftermin:	24.09.2024, 14:38 Uhr
(4) Stand Wegstreckenzähler:	Keine Angabe	(5) Fahrzeugklasse:	O1 / DC / Anhänger b. 0,75 t / Zentralachsanhänger
Fahrzeughersteller:	UNSINN FZ-TECHNIK / 8638	Fahrzeugtyp:	K825 / 000000
Variante:		Version:	
Zulässige Gesamtmasse:	750 kg	Erstzulassung / Letzte HU:	26.08.2011 / 09.2022
Handelsname (D.3):		iKfz-Prüfziffer:	

Sehr geehrte(r) Kunde/Kundin,

 an Ihrem Fahrzeug wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung nachfolgende Mängel festgestellt, die unverzüglich beseitigt werden müssen. Die **Nachuntersuchung muss spätestens bis zum 24.10.2024** abgeschlossen sein, da sonst erneut eine vollständige Untersuchung erfolgen muss.

**(6) Mängel:**

- 4.2.1b - EM - Umrissleuchte vorn links Abschlussleuchte beschädigt
- 4.3.1a - EM - Bremsleuchte rechts ohne Funktion
- D106.3a - EM - Laderaum - Boden hinten beschädigt
- D106.3a - EM - Laderaum - Boden vorn links Befestigung mangelhaft
- DF106.5 - EM - Ladeeinrichtung Dämpfer rechts fehlt

(7) Ergebnis: <b>Erhebliche Mängel</b>	HU-Plakette: <b>Nicht zugeteilt</b>	(8) Nächste Untersuchung spätestens bis:
--	-------------------------------------	--

**(9) Verantwortliche Person:** Marco Kißkalt (00135280)  
 TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH


Stempel und Unterschrift F4.26.3 / Z1.23.2 1. Exemplar

**(10) Sonstige Angaben:**

Entgeltinformation - berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug:

Prüfungsentgelt in Euro

42,11 inkl. USt. 19,00 %

Vorgaben nach Nr.1 Anl. VIIIa StVZO

1,19 inkl. USt. 19,00 %

**Gesamt**
**43,30 inkl. USt. 19,00 %**