

Kraftfahrwesen

BFV73

22.05.2024

## Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

<b>Verkaufsbezeichnung:</b>	<b>VolkswagenGolf VII Variant 1.6 TDI BMT Comfortline</b>		
<b>Amtl. Kennzeichen:</b>	BD16-4046	<b>Erstzulassung:</b>	04.05.2016
<b>Fahrzeugart:</b>	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. KOMBILIMOUSINE	<b>Gesamtfahrleistung (Km):</b>	79512
<b>Klimatisierung:</b>	ja	<b>Leistung: / Hubraum:</b>	81 kW / 1598 cm <sup>3</sup>
<b>Kraftstoffart:</b>	Diesel	<b>Getriebeart:</b>	Schaltgetriebe
<b>Partikelfilter:</b>	ja	<b>Fahrzeug-Ident-Nr.:</b>	
<b>Art der Lackierung:</b>	metallic	<b>Typschlüssel:</b>	0603 / BOC00186X
<b>Herstellerfarbbezeichnung:</b>	Tungsten Silver Metallic	<b>Emissionsschl. Nr. 14.1:</b>	36W0
<b>Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)</b>	Stoff / Grau	<b>Nat. Emissionsklasse (14):</b>	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
<b>Anzahl der Türen:</b>	5	<b>HU:</b>	05.2025
<b>Bereifung: (Größe)</b>	205/55R16 94V M+S	<b>Unfallfrei:</b>	ja
<b>Reifenprofiltiefe (mm):</b>	7/7/7/7 mm	<b>Inspektion:</b>	nach Anzeige
<b>Reserverad:</b>	ohne	<b>CO2-Emission:</b>	104 g/km

### Serienausstattung:

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagefach an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chrom-Paket 2 besteht aus: Chrommeinfassung Lichtschalter, Chrommeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Dachhimmel Stoff, grau
- Dachreling
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten besteht aus: Außenspiegel mit autom. Abseifenfunktion, rechts
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS besteht aus: Anti-Blockier-System (ABS), Elektron. Differentialsperre (EDS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten besteht aus: Leseleuchten vorn
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn klappbar
- Motor 1,6 Ltr. - 81 kW 16V TDI DPF
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch besteht aus: Auto-Hold-Funktion
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt besteht aus: Rücksitzlehnen mit Ferntriebregelung umklappbar
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) besteht aus: Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### Sonderausstattung:

- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth) besteht aus: Antennen-Diversity, Multimediabuchse
- AUX-IN, Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon

- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Metallic-Lackierung
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Seitenairbag hinten besteht aus: Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Insassen-Schutzsystem proaktiv, Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer
- Winter-Paket besteht aus: Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Scheibenwaschdüsen heizbar, Anzeige für Wasswasserstand, Sitzheizung vorn

**Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren (Auszug):**

- Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung am 16.05.24 folgende Mängel festgestellt:
- Das Fahrzeug weist rundum, innen und außen, an allen lackierten und unlackierten Fahrzeugteilen zahlreiche Kratzer, Dellen, Lackbeschädigungen, Gebrauchsspuren auf.
- Zu den auffälligsten, optischen Mängeln gehören:
  - Lackbeschädigung Motorhaube (siehe Foto)
  - Stossfänger vorne und Scheinwerferreinigungsanlage vorne links beschädigt (siehe Foto)
  - Beifahrertür mit Lackbeschädigung (siehe Foto)
  - Stossfänger hinten – Ladekante – mit zahlreichen un tiefen Kratzern (siehe Foto)
  - Seitenteil hinten links Lackbeschädigung (siehe Foto)
- Windschutzscheibe mit Steinschlag oben rechts (Durchmesser ca. 1cm) außerhalb des Fernsichtfeldes
- Fahrersitz mit Fleck
- Die Stossfängerverkleidung hinten wurde in der Vergangenheit bereits erneuert
- Parktronic hinten funktioniert nicht zuverlässig
- Nächster Service laut Anzeige in 22800km oder 89 Tagen, nächster Ölwechsel in 15800km oder 85 Tagen ( Stand 16.05.24)

**Sonstiges (Auszug):**

- Das Fahrzeug befindet sich in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand.
- Das Fahrzeug kann rundum, an allen lackierten und unlackierten Teilen ( Karosserie, Anbauteile, Interieur, Verglasung, etc. ) kleinere Kratzer, Abplatzungen, Verschürfungen, Dellen, Verschmutzungen, Beschädigungen und/oder Steinschlagschäden aufweisen, die nicht explizit aufgeführt oder fotografiert wurden. **Es wird daher dringend ange raten, das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.**
- Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Die Feststellung von Abweichungen bei Durchführung einer Abgasuntersuchung ist nicht ausgeschlossen.
- Die Batterie kann durch eine evtl. längere Standzeit ggf. entladen / beschädigt sein. Starthilfe ist dann durch Abholer erforderlich.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: elektronisch

**Festgesetztes Mindestgebot:**

**7.250 €**

**i. Worten:**

**siebentausendzweihundertfünfzig Euro**

<b>Standort:</b>	Hauptzollamt Aachen Eisenbahnweg 18 52068 Aachen
<b>Ansprechpartner:</b>	Herr Peters / Herr Alt
<b>Telefon: / E-Mail:</b>	0241/9091-3850, -2050 (Zentrale: -0) fuhrpark.hza-aachen@zoll.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.  
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.