

Kraftfahrwesen

BFV22

02.09.2024

Fahrzeugbeschreibung für Jahreswagen / junge gebrauchte KFZ bis 36 Monate

Verkaufsbezeichnung:	Mercedes-BenzA 250 e (EURO 6d)		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-5541	Erstzulassung:	10.03.2022
Fahrzeugart:	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. KOMBILIMOUSINE	Gesamtfahrleistung (Km):	29826
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	118 kW / 1332 cm ³
Kraftstoffart:	Hybr. B/ext.E	Getriebeart:	Doppelkupplungsgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	2222 / AJP000479
Herstellerfarbbezeichnung:	KOSMOSSCHWARZ - METALLICLACK	Emissionsschl. Nr. 14.1:	36AP
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff u. Kunstleder / Anth- razit	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	03.2025
Bereifung: (Größe)	205/55R17 91W	Unfallfrei:	ja
Reifenprofiltiefe (mm):	4,4,5,5	Inspektion:	nach Anzeige
Reserverad:	ohne	CO2-Emission:	22 g/km

Serienausstattung:

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Umfeldschutz (Außen-sound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Elektromotor 75 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Hybrid 160 kW (Motor 1,3 Ltr. - 118 kW)
- Innenhimmel Stoff
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Go Startanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Ladekabel mit Schukostecker
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Licht- und Sicht-Paket besteht aus: Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Multimodiasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Regen-/Lichtsensoren
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Servolenkung
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Tempomat
- Touchpad (Mittelkonsole)
- USB-Anschluss im Fond

Sonderausstattung:

- Aufladesystem Gleichstrom (DC)
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- Ausstattungs-Paket: Business besteht aus: Ladekabel für öffentliche Ladesäulen, Vorrüstung car sharing, Public-Charging-Paket, Konnektivität-Paket, Service-System: Erweiterte Navigationsdienste, Smartphone integriert, Navigationssystem: Festplattennavigation, Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent, Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus, Sitzheizung vorn, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationen-System Live Traffic
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Klimaautomatik (Thermotronic)
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Ladekabel mit Industriestecker
- Ladekabel mit Schukostecker
- Laderaum-Paket besteht aus: Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- LM-Felgen
- Metallic-Lackierung
- Park-Paket besteht aus: Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent, Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheinwerfer LED High Performance
- Sitz-Komfort-Paket
- Spiegel-Paket besteht aus: Außenspiegel elektr. anklappbar, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist die einem Jahreswagen/jungen Gebrauchten bis 36 Monate entsprechenden alters- und laufeisungsbedingten Gebrauchsspuren, wie Kratzer im Klarlack der Lackierung oder kleine Lackabplatzer an den Türkannten, auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

Bremsscheiben: Flugrost, Türeinstieg vorne links: Kratzer, Türdichtung vorne links: beschädigt, Türen hinten: Kratzer (siehe Fotos), Stoßfänger hinten: Kratzer (siehe Foto), Sitzpolsterung hinten: tiefe Abdruckstellen (siehe Foto), Innenraum inkl. Kofferraum: Kratzer, Kratzer und kleine Beschädigungen rundum am Fahrzeug, Stoßfänger vorne; Scheinwerfer vorne; Motorhaube und Windschutzscheibe: mehrere stecknadelkopfgroße Steinschlagschäden.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug befindet sich in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- 4 Räder mit Winterreifen auf Leichtmetallfelge, 205/55R17 91H M+S,4,4,6,6, Winterreifen: Produziert 2021

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: elektronisch

Festgesetztes Mindestgebot:

23.850 €

i. Worten:

dreiundzwanzigtausendachthundertfünfzig Euro

Standort:	Hauptzollamt Bielefeld Werner-Bock-Str. 29 33602 Bielefeld
Ansprechpartner:	Frau Menkhoff / Frau Xhigoli
Telefon: / E-Mail:	0521/3047 - 0 / 1352 / 1335 Haushalt.hza-bielefeld@zoll.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.