



# TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Wurster Straße 92 27580 Bremerhaven

Tel.: +49 471 970 901-0 Fax: +49 471 970 901-40

e-Mail: [REDACTED]@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG • Wurster Straße 92 • 27580 Bremerhaven

Entsorgungsbetriebe Lübeck  
Abt. Betriebswirtschaft  
Malmöstr.22  
23560 Lübeck

erstellt durch :

[REDACTED]  
Handy : +49 [REDACTED]

Datum : 16.09.2024

## G u t a c h t e n

**0048W4U107**

Bei Rückfragen bitte angeben!

Betreff : Fahrzeugbewertung HL SR464

Fahrzeughalter : Entsorgungsbetriebe Lübeck  
Abt. Betriebswirtschaft  
Malmöstr.22, 23560 Lübeck

Amtliches Kennzeichen : HL SR464

Auftrag vom / durch : 11.09.2024 / EBL

Besichtigungsdatum : 16.09.2024

Besichtigungsort : Entsorgungsbetriebe Lübeck  
Abt. Betriebswirtschaft  
Malmöstr.22, 23560 Lübeck

Besichtigt durch : Unterzeichner


### Bewertungsergebnis:

[REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]

**Gutachten Nr.: 0048W4U107**
**Datum: 16.09.2024**
**Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung**

Amtliches Kennzeichen : HL SR464  
 Fahrzeugart : LKW  
 Aufbauart : 2-türig  
 Fabrikat : MERCEDES-BENZ  
 Typ / Untertyp : Actros 2/Actros 3 Baustelle 4-Achser ab 04.2003 bis 09.2013 /  
 Actros 2/3 WDB 93233. Typ 41.. 8x8/4  
 Fahrzeug-Ident-Nummer : WDB9323361L314462  
 Hubraum / Leistung : 11946 ccm / 300 kW  
 Motorart / Zylinder / Motorbauart : Diesel / 6-Zylinder / V-Motor  
 Abgascode : Euro 5  
 Plätze : 2  
 KBA-Nr.: : 1313000  
 Leer- / zul. Gesamtgewicht : 15455 kg / 32000 kg  
 Länge / Breite / Höhe : 8950 mm / 2250 mm / 3500 mm  
 Reifendimension vorn / hinten : 385/55 R22,5 / 315/80 R22,5  
 Reifenfabrikat : Michelin/Continental



Profiltiefe in (Prozent) :  
 Reifenzustand : verkehrssicher  
 Anzahl der Achsen : 5  
 Radstand : 4800 mm  
 Erstzulassung : 24.11.2009  
 Letzte Zulassung : 24.11.2009  
 Nächste HU / SP : 01.2025 / 07.2024  
 Laufleistung abgelesen : 89831 km  
 Farbe : ARKTIKWEISS  
 Lackart : Uni  
 Fahrzeugzustand : gut  
 Besichtigungszustand : unzerlegt, unter Verwendung einer Grube  
 Serien/Sonderausstattungen : 1-Schicht-Uni - ARKTIKWEISS, Abgasreinigung SCR Generation 3, Abgasüberwachung (NOX), Abgasüberwachung für Stickoxid (NOx), Aufstieg links und rechts beweglich, Ausfuehrung Linklenker, Blattfederung, Bremsanlage mit ABS und ASR, Bremsanlage, EPB II, Dachluke/ Lüftungsklappe Dach, DifferentialsperreVorderachse, FHS mit gerader Rückwand, FHS mittellang BM 943.899, Fahrer-Standard-Schwingsitz,Fahrerhauslagerung,standard, Fahrzeug fuer Rechtsverkehr, Fensterheberelektrisch,Fahrer-und Beifahrertür,



## TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Wurster Straße 92 27580 Bremerhaven

Tel.: +49 471 970 901-0 Fax: +49 471 970 901-40

e-Mail: [REDACTED]@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

**Gutachten Nr.: 0048W4U107**

**Datum: 16.09.2024**

Frontspiegel aerodynamisch vorn, Funktionssitz für Beifahrer, Geschwindigkeitsbegrenzung 90km/h,EG, Haupttank 300l, Stahl, Klimaanlage, Luftpresser,1-Zylinder, Motor Euro 5 (Blue Tec), Radformel 8x8/4, Rückwandfenster, Tempomat, Trommelbremsean VA und HA, V-Motoren 6 Zylinder, Wegfahrsperr (Transponder), Weitwinkelspiegel Fahrerseite, Meiller-Haken Lift RK30 65K Bj.:2004, Zusatzscheinwerfer, Rückfahrkamera, Toterwinkelassistent, Rundumleuchte

Bemerkungen

: Mwst. nicht ausweisbar

**Gutachten Nr.: 0048W4U107****Datum: 16.09.2024****Fahrzeugdaten-Unterlagen**

Die technischen Daten wurden einer Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil 1 entnommen.

**Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN)**

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen Unterlagen festgestellt.

**Besichtigungsbedingungen**

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung.

**Probefahrt / Probelauf**

Ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges wurde durchgeführt.

**Verkehrssicherheit zum Besichtigungszeitpunkt**

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

**Werterhöhende Reparaturen**

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende Reparaturaufwendungen vor.

**Fahrzeugzustandsbewertung**

Folgende Schäden / Mängel wurden bei der Fahrzeugbesichtigung festgestellt:

- SP 07/24 fällig
- Reifen 3+4 Achse rissig/porös
- Steinschlag Frontscheibe
- Ölverlust Ausgleichsgetriebe 4Achse
- Ölverlust Vorratsbehälter Haken Lift

**Besonderes / Sonstiges**

Reparierter Unfallschaden in 11/2013: Fahrerhaus erneuert, Fahrzeugrahmen wurde gerichtet

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.



# TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Wurster Straße 92 27580 Bremerhaven

Tel.: +49 471 970 901-0 Fax: +49 471 970 901-40

e-Mail: [REDACTED]@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

**Gutachten Nr.: 0048W4U107**

**Datum: 16.09.2024**

## Schlusswort

Die vorliegende Fahrzeugbewertung wurde erstellt durch den Sachverständigen Herrn [REDACTED].

Der Sachverständige für Unfall-, Schaden und Wertgutachten

Bremerhaven, 16.09.2024

[REDACTED]

Die Fahrzeugbewertung umfasst - 10 - Seiten incl. der Lichtbildanlage.

Diese Fahrzeugbewertung wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gutachten Nr.: 0048W4U107

Datum: 16.09.2024



Bild 1



Bild 2

Gutachten Nr.: 0048W4U107

Datum: 16.09.2024



Bild 3



Bild 4

Gutachten Nr.: 0048W4U107

Datum: 16.09.2024



Bild 5




Bild 6

Gutachten Nr.: 0048W4U107

Datum: 16.09.2024



Bild 7



Bild 8



# Zulassungsbescheinigung Teil I

(Fahrzeugschein)

Nr. **HL-S-0-232/10-00028**

Europäische  
Gemeinschaft



Bundesrepublik  
Deutschland

Permiso de circulación. Parte I / Osvědčení o registraci - Část I /  
Registreringsattest. Del I / Registreerimistunnistus. Osa I /  
Άδειά κυκλοφορίας (Μεταφορικό Έργασια). Μέρος I /  
Registration certificate. Part I / Certificat d'immatriculation. Partie I /  
Carta di circolazione. Parte I / Reģistrācijas apliecība. I daļa /  
Registrācijas liudzimas. I daļa / Forgalmi engedély. I rész /  
Certifikat ta' Registrazzjoni. L-I Part I / Kentekenbewijs. Deel I /  
Dowód Rejestracyjny. Część I / Certificado de matrícula. Parte I /  
Osvedčenie o evidenci. Čast' I / Prometno dovoljenje. Del I /  
Rekisterintodistus. Osa I / Registreringsbeviset. Del I

A Amtliches Kennzeichen

**HL-SR464**

C.1.1 Name oder Firmenname

**ENTSORGUNGSBETRIEBE**

**LÜBECK**

C.1.2 Vorname(n)

C.1.3 Anschrift

**MALMÖSTR. 22  
23560 LÜBECK**

Nächste HU **11.2010**

**LÜBECK**

f Datum:

**20.08.2010**

C.4.c Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des  
Fahrzeugs ausgewiesen.

24.11.2009 2.1 1313 2.2 00000000 -

J N3G 4 BA

F WDB9323361L314462 3 7

0.1 MERCEDES

0.3 4141 AK

2 DAIMLER (D)

GELÄ EFZ.G? > 12 T LASTK

5 RAFTWAGEN

14 1999/96/EG;B2, GKL:G1

P.3 DIESEL

10 0002 141 0684 P.1 11946

22 ZU 5: NAT. BNEZ. LKW F. ATL. SN066000;MIT MEILLER-HAKE  
N LIFT, TYP RK20.65\*ZU G: OHNE LADUNGSTRÄGER , NURTZLA  
ST MAX. 16545KG\*ZU 18:MAX. 400 MM MIT LADUNGSTRÄGER\*ZU  
15.3: BEREIFUNG ACHSE 4:315/80R22,5\*ZUL. ZUGGESAMTGEW  
ICHT 40000KG\*ZGG. IM KOMBIVER. MAX.44000KG\*BEI BELADUN  
G ACHSLASTEN UNFD GES.GEW. BEACHTEN\*VOR FAHRTRN A. ÖFF  
ENTL. STRAßEN ABV EINSCHALT FORTSETZUNG S. BEIBLATT

L 04 9 04 P.2 0300/01800 P.4 T 090

18 08950 - - 19 2550 - -

20 3500 - - G 15455 - -

12 - 13 - Q -

V.7 - F.1 041000 F.2 032000

7.1 15000 7.2 26000 7.3 -

8.1 15000 8.2 19000 8.3 -

U.1 84 U.2 01350 U.3 81

0.1 03500 0.2 0750 S.1 002 S.2 -

15.1 315/80R22,5 154/---G

15.2 315/80R22,5 154/---G

15.3 -

R 11

K 2005/55\*2006/51G

6 07.12.2007 17 A 16 VL940005

21 -

(Raum für weitere amtlich zugelassene Eintragungen)

Weitere HU:

11060  
DEKRA  
nächste HU  
Nov. 2011

11059  
DEKRA  
nächste HU  
Nov. 2012

11062  
DEKRA  
nächste HU  
Nov. 2013

11060  
DEKRA  
nächste HU  
Nov. 2014

30181  
DEKRA  
nächste HU  
NOV 2015

11055  
DEKRA  
nächste HU  
Jan 2017



HANSESTADT LÜBECK  
Der Bürgermeister  
Verkehrsangelegenheiten  
Im Auftrag

Unterschrift

Zur Beachtung  
42284  
DEKRA  
nächste HU  
Jan. 2019

42284  
DEKRA  
nächste HU  
Nov. 2011

Definition der Felder:  
TUV BEZÜGLICH  
B Datum der Erstzulassung des Fahrzeuges  
D.1 Marke  
D.2 Typ/Varianten/Version  
D.3 Handelsbezeichnung (einschl. Auflagen)

Nächste HU TÜV NORD  
NOV 2012  
TÜV NORD Mobilität

Nächste HU TÜV NORD  
NOV 23  
TÜV NORD Mobilität

Nächste HU TÜV NORD  
Jan. 2025  
TÜV NORD Mobilität

kg ermasse)  
Anhängelast ungebremst in kg  
Nenn Drehzahl bei min<sup>1</sup> nergleichele kW/kg (nur bei Krafträdern)  
lich Fahrersitz  
zeit in km/h  
(A)  
U.1

- V.2 Fahrzeugausstrich (A)
- V.7 CO<sub>2</sub> (in g/km) kombinierter Wert
- V.9 Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse
- (2) Hersteller-Kurzbezeichnung
- (2,1) Code zu (2)
- (2,2) Code zu D.2 mit Prüfziffer
- (3) Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer
- (4) Art des Aufbaus
- (5) Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus

Mail@DSD-Staatliche-Dokumente.de

- (6) Datum zu K
- (7) Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg
- (7.1) Achse 1 bis (7.3) Achse 3
- (8) Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg
- (8.1) Achse 1 bis (8.3) Achse 3
- (9) Anzahl der Antriebsachsen
- (10) Code zu P.3
- (11) Code zu R
- (12) Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m<sup>3</sup>
- (13) Stützlast in kg
- (14) Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse
- (14.1) Code zu V.9 oder (14)
- (15) Bereifung
- (15.1) auf Achse 1 bis (15.3) auf Achse 3
- (16) Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II
- (17) Merkmal zur Betriebserlaubnis
- (18) Länge in mm
- (19) Breite in mm
- (20) Höhe in mm
- (21) Sonstige Vermerke
- (22) Bemerkungen und Ausnahmen

Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3):  
Andere als die angegebenen Bereifungen können im Rahmen der gültigen Typ- oder Einzelgenehmigung am Fahrzeug angebracht werden. Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I ist hierfür nicht erforderlich.

11059  
DEKRA  
nächste HU  
Jan. 2018

ZBI 062970592



HL-SR464

WDB9323361L314462

Fortsetzung zur Zulassungsbescheinigung Teil I

EN \*ZU F.1+8.2 : BEI INANSÜRUCHNMAEHME IN DEUTSCHLANF AUSNAHMEGEN. GEM §70  
STVZO AUF\*

Fahrzeug-  
Ident-Nr.