



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Wurster Straße 92 27580 Bremerhaven

Tel.: +49 471 970 901-0 Fax: +49 471 970 901-40

e-Mail: [REDACTED]@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG • Wurster Straße 92 • 27580 Bremerhaven

Entsorgungsbetriebe Lübeck
Abt. Betriebswirtschaft
Malmöstr.22
23560 Lübeck

erstellt durch :

[REDACTED]

Handy : + [REDACTED]

Datum : 16.09.2024

G u t a c h t e n

0049W4U107

Bei Rückfragen bitte angeben!

Betreff : Fahrzeugbewertung HL SR530

Fahrzeughalter : Entsorgungsbetriebe Lübeck
Abt. Betriebswirtschaft
Malmöstr.22, 23560 Lübeck

Amtliches Kennzeichen : HL SR530

Auftrag vom / durch : 11.09.2024 / EBL

Besichtigungsdatum : 16.09.2024

Besichtigungsort : Entsorgungsbetriebe Lübeck
Abt. Betriebswirtschaft
Malmöstr.22, 23560 Lübeck

Besichtigt durch : Unterzeichner

Bewertungsergebnis:

[REDACTED]

[REDACTED]


[REDACTED]

Gutachten Nr.: 0049W4U107

Datum: 16.09.2024

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen	: HL SR530
Fahrzeugart	: Selbstf.Arbeitsmaschine
Aufbauart	: Strassenreiniger, 2-türig
Fabrikat	: Bucher-Guyer
Typ	: Citycat 2020
Fahrzeug-Ident-Nummer	: TEB50CC20A8108190
Hubraum / Leistung	: 2970 ccm / 62 kW
Motorart	: Diesel
Plätze	: 2
KBA-Nr.:	: 7005000
zul. Gesamtgewicht	: 4500 kg
Länge / Breite / Höhe	: 3780 mm / 1520 mm / 2130 mm
Reifendimension	: 195/75 R 14C
Reifenfabrikat	: Hankook



Profiltiefe in (mm)	:
Reifenzustand	: verkehrssicher
Anzahl der Achsen	: 2
Erstzulassung	: 06.10.2011
Letzte Zulassung	: 06.10.2011
Nächste HU	: 03.2026
Laufleistung abgelesen	: 60830 km
Farbe	: orange
Lackart	: Uni
Fahrzeugzustand	: gut
Besichtigungszustand	: unzerlegt
Serien/Sonderausstattungen	: Knick-Lenkung, 3 Besen, 50Km/h, Rundumleuchte, Klimaanlage, Rückfahrkamera, el.Fensterheber, Kenwood USB
Bemerkungen	: Mwst. nicht ausweisbar 6848 Std, 60830 Km

Gutachten Nr.: 0049W4U107**Datum: 16.09.2024****Fahrzeugdaten-Unterlagen**

Die technischen Daten wurden einer Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil 1 entnommen.

Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN)

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeugschadens ausreichend.

Probefahrt / Probelauf

Ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges wurde durchgeführt.

Werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende Reparaturaufwendungen vor.

Fahrzeugzustandsbewertung

Folgende Schäden / Mängel wurden bei der Fahrzeugbesichtigung festgestellt:

- Alle Hydraulikschläuche rissig/porös/undicht
- Innenraum stark verschmutzt

Besonderes / Sonstiges

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Wurster Straße 92 27580 Bremerhaven

Tel.: +49 [REDACTED] Fax: +49 471 970 901-40

e-Mail: [REDACTED]@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0049W4U107

Datum: 16.09.2024

Schlusswort

Die vorliegende Fahrzeugbewertung wurde erstellt durch den Sachverständigen Herrn [REDACTED].

Der Sachverständige für Unfall-, Schaden und Wertgutachten

Bremerhaven, 16.09.2024

[REDACTED]

Die Fahrzeugbewertung umfasst - 10 - Seiten incl. der Lichtbildanlage.

Diese Fahrzeugbewertung wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gutachten Nr.: 0049W4U107

Datum: 16.09.2024



Bild 1



Bild 2

Gutachten Nr.: 0049W4U107

Datum: 16.09.2024



Bild 3



Bild 4

Gutachten Nr.: 0049W4U107

Datum: 16.09.2024



Bild 5



Bild 6

Gutachten Nr.: 0049W4U107

Datum: 16.09.2024



Bild 7



Bild 8

Gutachten Nr.: 0049W4U107

Datum: 16.09.2024



Bild 9



Bild 10

Gutachten Nr.: 0049W4U107

Datum: 16.09.2024



Bild 11



Bild 12

Zulassungsbescheinigung Teil I

(Fahrzeugschein)

Nr. **HL-S-0-279/11-00072**

Europäische
Gemeinschaft



Bundesrepublik
Deutschland

Permiso de circulación. Parte I / Osvedčení o registraci - Část I /
Registreerimisattest. Teil I / Registroerimistunnistus. Osa I /
Άδειά κυκλοφορίας/Πρωτογεντικό Έγκριση. Μέρος I /
Registration certificate. Part I / Certificat d'immatriculation. Partie I /
Carta di circolazione. Parte I / Reģistrācijas apliecība. I. daļa /
Registrajios liudijimas. I dalis / Forgalmi engedély. I. rész /
Certifikat ta' Registrazzjoni. L-I Part I / Kentekenbewijs. Deel I /
Dowód Rejestracyjny. Część I / Certificado de matrícula. Parte I /
Osvedčenie o evidencii. Časť I / Promatno dovoljenje. Del I /
Rekisteröintodistus. Osa I / Registreringsbeviset. Del I

A Amtliches Kennzeichen

HL-SR530

C1.1 Name oder Firmenname

**ENTSORGUNGSBETRIEBE
LÜBECK**

C1.2 Vorname(n)

C1.3 Anschrift

**MALMÖSTR. 22
23560 LÜBECK**

Nächste HU
(Monat und Jahr) **10.2012**

LÜBECK

I Datum:

06.10.2011

C4c Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des
Fahrzeugs ausgewiesen.

06.10.2011	2.1	7005	2.2	00000000	-
05	4	0300			
TEB50CC20A8108190		3	1		
01 BUCHER-GUYER (CH)					
CC 2020 - 50					
CITYCAT 2020					
02 -					
03 -					
2 BUCHER-GUYER (CH)					
SELBSTF.ARBEITSMASCH.					
5 STRASSENREINIGER					
V9 2005/55*2008/74K					
14 -					
P.3 DIESEL					
0002	14.1	-	P.	02970	
22 FELD18:WW AUSGER.M.FRONTBESEN,M.STREUGERÄT A.FZ.HECK*F					
ELD20:M.GELBER RUNDUML.*M.AUSSTELLDACH, M.LENKRADDREHK					
NOPF*MOTORTYP:05D/9*AUFL.:V.FAHRT A.ÖFFENTL.STR.(KEINE					
ARBEIT) SAUGKASTEN ANHEBEN,BESEN ANHEBEN U.ARBEITSSCHE					
INWERFER AUSSCHALTEN*					

L	02	9	01	P.2 P.4	0062/02300	T	050	
18	03780 - 04580		19	1520 - -				
20	2130 - -		G	- - -				
12	-	13	-	Q	-			
V.7	-	F.1	004500	F.2	004500			
7.1	02280	7.2	02280	7.3	-			
8.1	02280	8.2	02280	8.3	-			
U.1	72	U.2	-	U.3	78			
0.1	-	0.2	-	S.1	002	S.2	-	
15.1	195/75R14C 106Q							
15.2	195/75R14C 106Q							
15.3	-							
R						11		
K	-							
6	-			17	E	16	VS999860	
21	GRÜNES KENNZEICHEN							

(Raum für weitere amtlich zugelassene Eintragungen)

Weitere HU:

31190
DEKRA
nächste HU
20 23

1102
DEKRA
nächste HU
Nov 20 14

2102
DEKRA
nächste HU
Nov 20 15

25102
DEKRA
nächste HU
Nov 20 16

31000
DEKRA
nächste HU
Nov 20 17

37427
DEKRA
nächste HU
Dez 20 18

Außerbetriebsetzung

23566 Lübeck,



HANSESTADT LÜBECK
Der Bürgermeister
Verkehrsangelegenheiten
Im Auftrag

Unterschrift

Zur Beachtung!

Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Änderungen sind der zuständigen Zulassungsbehörde nach Maßgabe der für die Fahrzeugzulassung geltenden Rechtsvorschriften anzuzeigen.

Bei Veräußerung des Fahrzeuges sind dem Erwerber gegen Empfangsbescheinigung die Zulassungsbehörde nach Maßgabe der für die Fahrzeugzulassung geltenden Rechtsvorschriften anzuzeigen. Bei Verkauf des Fahrzeuges muss den Namen und die Anschrift des Erwerbers vollständig anhalten und dem vom Verkäufer vorzulegen der Zulassungsbehörde vorzulegen.

Nächste HU TÜV NORD
JAN. 2023
TÜV NORD Mobilität

Nächste HU TÜV NORD
DEZ. 2023
TÜV NORD Mobilität

Nächste HU TÜV NORD
MRZ. 2026
TÜV NORD Mobilität

Keine Meldepflicht
Geldbußen genehmigt

Nächste HU TÜV NORD
JAN. 2022
TÜV NORD Mobilität

Das Fahrzeug wurde am 12.09.2022 außer Betrieb gesetzt.

Nächste HU: AKZ HL SR 530
MRZ. 2026

- U.2 Drehzahl in min⁻¹ zu U.1
- U.3 Fahrgeräusch in dB (A)
- V.7 CO₂ (in g/km) kombinierter Wert
- V.9 Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse
- (2) Hersteller-Kurzbezeichnung
- (2.1) Code zu (2)
- (2.2) Code zu D.2 mit Prüfziffer
- (3) Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer
- (4) Art des Aufbaus
- (5) Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus

37427

- (6) Datum zu K
- (7) Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg
- (7.1) Achse 1 bis (7.3) Achse 3
- (7.2) Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat
- (8) (8.1) Achse 1 bis (8.3) Achse 3
- (9) Anzahl der Antriebsachsen
- (10) Code zu P.3
- (11) Code zu R
- (12) Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m³
- (13) Stützlast in kg
- (14) Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse
- (14.1) Code zu V.9 oder (14)
- (15) Bereifung
- (15.1) auf Achse 1 bis (15.3) auf Achse 3
- (16) Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II
- (17) Merkmal zur Betriebserlaubnis
- (18) Länge in mm
- (19) Breite in mm
- (20) Höhe in mm
- (21) sonstige Vermerke
- (22) Abweichungen und Ausnahmen
- (23) (23.1) bis (23.3):
- (24) Die angegebenen Bereifungen können im Rahmen der gültigen Betriebserlaubnis am Fahrzeug angebracht werden. Ein zusätzlicher Nachweis über die Änderung oder Neuansstellung der Zulassungsbescheinigung Teil II ist hierfür nicht erforderlich.

Mail@DSP-Stadt.de Dokumente.de



ZBI 098992490

