



Wilhelma Zoologisch-Botanischer Garten

Wilhelma 13  
70376 Stuttgart

Ansprechpartner:




## Bewertungsgutachten

### Kennzeichen

**S ZO2008****FIN****WV1ZZZ2EZ86028588**


Auftraggeber

Wilhelma Zoologisch-Botanischer Garten,  Wilhelma 13, 70376 Stuttgart

Ihr Auftrag vom

10.07.2024, 

Besichtigung

10.07.2024 um 13:00 Uhr  
Wilhelma Zoologisch-Botanischer Garten  Wilhelma 13, 70376 Stuttgart

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 10.07.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	4.058,82 EUR	4.830,00 EUR



## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 10.07.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte mündlich, durch Frau Katz. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 10.07.2024.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 10.07.2024 um 13:00 Uhr durch [REDACTED] bei Wilhelma Zoologisch-Botanischer Garten, [REDACTED] Wilhelma 13, 70376 Stuttgart, im Beisein von [REDACTED]

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

## Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Haltereintrag	Wilhelma Zoologisch-Botanischer Garten, Wilhelma 13, 70376 Stuttgart
Kennzeichen	S ZO2008
Tag der Erstzulassung	05.02.2008
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	20.12.2018

### Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	05 / 2024
---------------	-----------

### Technische Daten

Fahrzeugart	Lastkraftwagen
Hersteller	Volkswagen
Typ / Verkaufsbezeichnung	Crafter Kasten (2E)(03.2006->) / Crafter 50 2.5 TDI
Aufbauart	Geschlossener Kasten
HSN / TSN	0603 / AJM
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WV1ZZZ2EZ86028588
zul. Gesamtmasse	3500 kg
Maße über alles L / B / H	- / - / 2725 (mm)
Radstand	3665
Türen	6
Sitzplätze	2
Farbe	Grauweiss (R902)
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel

Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 5
Leistung / Hubraum	100 kW / 2461 cm <sup>3</sup>
Schadstoffklasse	1999/96/EG;B1,GKL:G1
Getriebe	Automatik /
Felgen	Stahl ohne Radzierblende
Km-Stand abgelesen	150.129

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

### Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 65 R 16 115 T C	Hankook / PW06	W /O	6 mm
rechts	235 / 65 R 16 115 T C	Hankook / PW06	W /O	6 mm
2 links	235 / 65 R 16 115 T C	Michelin / Agilis	W /O	8 mm
rechts	235 / 65 R 16 115 T C	Michelin / Agilis	W /O	8 mm
Pannenset				
Pannenset				

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

### Serienausstattung

Ablagen: Schale/Fach flach, über Frontscheibe, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Heckantrieb, Batterie 72 Ah, Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA), Fahrtenschreiber digital, Fensterheber elektrisch, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getriebe - ASG, automatisiertes Schaltgetriebe, Heckflügeltüren ohne Verglasung, Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum, Karosserievariante: Hochdach, Kraftstofftank: 75 Ltr., Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster, Longlife-Service, Markierungsleuchten seitlich, Motor 2,5 Ltr. - 100 kW TDI DPF, Radstand 4325 mm, Reifen 205/75 R16C ...R, Reifen-Reparaturkit, Rußpartikelfilter, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Servolenkung, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar, Stabilisator hinten, Stabilisator vorn verstärkt, Stahlfelgen 5,5x16, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zul. Gesamtgewicht 5,00 t, Zusatzbremsleuchte, Zwillingsbereifung an 2. Achse / Hinterachse

### Sonderausstattung

Motor 2,5 Ltr. - 100 kW TDI DPF KAT (BJL)

### Zustandsbeschreibung

#### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

---

## Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Schiebetüre rechts durchgerostet und schließt nicht mehr, erneuern; Fenster Heckflügeltüre rechts defekt, erneuern; Schiebetüre links stark korrodiert, instandsetzen (Bild 6); Kotflügel vorne links eingedellt, instandsetzen (Bild 9).

---

## Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige



Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

---

## Anlagen

Fotoanlage  
Empfehlungsschreiben

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorne



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Schiebetüre rechts durchgerostet, Verriegelung defekt



Bild 6 : Schiebetüre links stark korrodiert



Bild 7 : Laderaum



Bild 8 : Flügeltüre rechts Verglasung lose





Bild 9 : Kotflügel vorne links eingedellt

# Aussonderungsgutachten VW Crafter S-ZO2008

Fzg.Daten :	LKW geschl. Kasten
Amtl. Kennz. :	S-ZO2008
Fin :	WV1ZZZ2EZ86028588
EZ:	05.02.2008
Laufleistung:	150129 km
Schadstoffklasse:	Diesel Euro 4

Das Fahrzeug wurde am 10.07.2024 in der Wilhelma (Fahrrhof), im Beisein von Frau Katz, besichtigt.

Aufgrund des Zustandes des Fahrzeuges, der zu erwartenden Instandhaltungskosten und erforderlichen Reparaturen, sowie der Diesel-Abgas-Problematik wird eine Aussonderung des Fahrzeuges empfohlen.