

30.08.2024

## Zusatzdokument

### VBAFR-100 TOYOTA RAV4

CS Auktionen GmbH  
Blankreutestraße 29  
79108 Freiburg  
Tel.: +49 (0) 761 1515 5300  
E-Mail: [vertrieb@csauktionen.de](mailto:vertrieb@csauktionen.de)

#### Artikelbeschreibung:

Hersteller:	TOYOTA
Typ / Verkaufsbezeichnung:	RAV4
Art:	PKW
Km-Stand / Betriebsstunden:	275254
Baujahr:	17.05.2006
Tag der Erstzulassung:	20.07.2007
FIN / SN:	JTMBB31VX06051291
Kraftstoff-/Antriebsart:	Diesel
Emissionsklasse:	Euro 4
Leistung (kW):	130
Hubraum (cm³):	2231
Leergewicht (kg):	1725
Gesamtgewicht (kg):	2190
Nutzlast (kg):	
Nutzinhalt (m³):	
Türen:	4
Sitzplätze:	5
Unfallfrei:	nein
Farbe:	grau
Fälligkeit der HU:	06.2024
Schlüssel:	2
Bereifung:	235/55 R18
Profiltiefe VA / HA (mm):	0/2
Maße LxBxH (mm):	4425 x 1855 x 1685
Anzahl der Vorbesitzer:	3

**Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.**



## Checkliste:

<i>in Ordnung:</i>	<i>ja</i>	<i>nein</i>	<i>Bemerkung</i>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Karosserie:		<input checked="" type="checkbox"/>	Unfallschaden; verwittert
Unterboden:		<input checked="" type="checkbox"/>	rostig
Bremsen:		<input checked="" type="checkbox"/>	Standschäden
Bereifung:		<input checked="" type="checkbox"/>	ungleich abgefahren
Kupplung:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Getriebe dicht:		<input checked="" type="checkbox"/>	ölfeucht
Achsgetriebe dicht:		<input checked="" type="checkbox"/>	ölfeucht
Achsen:		<input checked="" type="checkbox"/>	
Fahrwerk:		<input checked="" type="checkbox"/>	
Stoßdämpfer:		<input checked="" type="checkbox"/>	
Kühlsystem dicht:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Auspuffanlage:		<input checked="" type="checkbox"/>	rostig
Flüssigkeitsverlust:		<input checked="" type="checkbox"/>	Motoröl
Lichtanlage:		<input checked="" type="checkbox"/>	Scheinwerfergläser matt
Batterie:		<input checked="" type="checkbox"/>	defekt
Lenkhilfe:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Zentralverriegelung:		<input checked="" type="checkbox"/>	
Lüftung / Klimaanlage:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Bordinstrumente:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Störungsmeldungen:		<input checked="" type="checkbox"/>	Motor + Allrad + Schlüssel
Innenraum:		<input checked="" type="checkbox"/>	abgenutzt u. verschmutzt
Standzeit ca.:			18 Monate
Standschäden:		<input checked="" type="checkbox"/>	
Fahrbereit:		<input checked="" type="checkbox"/>	
Dokumentation:	<input checked="" type="checkbox"/>		Zulassungsbescheinigung I + II

Überführt durch:

CS Auktionen GmbH

Sonstige Bemerkungen:



#### Wertbeeinflussende Faktoren:

- altersbedingter Verschleiß
- rundum verbeult, verkratzt und verschrammt
- Unfallschaden vorne rechts
- Reifen vorne links: Druckverlust
- Reifen sind ungleich abgefahren
- rundum stark verwittert
- Batterie defekt
- Innenraum stark abgenutzt und verschmutzt
- Störungsmeldungen: Motor + Allrad + VSC
- lange Standzeit von ca. 18 Monaten
- nicht fahrbereit.

#### Wertsteigernde Faktoren:

- Klimaautomatik
- Anhängerkupplung
- Motor startet mit neuer Batterie
- rollfähig.



Fotos:





Fotos:



Fotos:



Fotos:





**Begutachtungshilfsmittel (bei Fahrzeugen):**

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand kein Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung.  
Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

**Probefahrt / Probelauf:**

**Sonstiges:**

Es wird dringend angeraten, den Artikel vor Gebotsabgabe zu besichtigen.  
Die Beschaffenheit des Artikels ergibt sich aus o. g. Produktbeschreibung  
(inkl. hinterlegter Bilder) sowie aus der Besichtigung des Artikels vor Ort.

