



**MIETPARK
VERKAUF
SERVICE**

ABNAHMEPROTOKOLL NACH BGR 500

Maschinenbezeichnung / -art: Kompaktbagger Seriennummer: * 782164119
 Modell / Typ: Volvo 282 EC 30 Hersteller: Volvo Baujahr: 2006
 Betreiber / Eigentümer: VTG Neustadt Leistung kW: 171 Gewicht kg: 3090 Betriebsstunden: 39756
 Niederlassung / Baustelle: " Sonstiges: ohne Anbaugeräte
 Gesamt Pflegezustand der Maschine: GUT AUSREICHEND UNGEMÜGEND Feuerlöscher vorhanden: JA letzte Prüfung gemäß Siegel: 17/06 NEIN

Bauenteil	Zustand / Funktion in Ordnung			Bauenteil	Zustand / Funktion in Ordnung			
	Vollständigkeit (+/-)	JA	NEIN*		Vollständigkeit (+/-)	JA	NEIN*	
ALLGEMEINES				ELEKTRISCHE ANLAGE				
1.1	ABE, Fahrgeschwindigkeit			X	6.1	Batterie, Lichtmaschine	+ X	
1.2	Betriebsanleitung	-	X		6.2	Leitungen, Verbindungen	+ X	
1.3	Gefährdungsbeurteilung	-	X		6.3	Steddose, Kupplungen		
1.4	Letztes Abnahmeprotokoll	-	X		6.4	Kontrollanzeigen, Sicherungen	+ X	
1.5	Typenschild, CE-Kennzeichnung	-	X		6.5	Stellteile, Schalter	+ X	
1.6	Konformitätserklärung	-	X		6.6	Beleuchtungseinrichtung, Reflektoren	+ X	X
1.7	Warn-, Hinweisschilder	+ X	X		6.7	Warnrichtung, Hupe	+ X	X
1.8	Kennzeichnung gem. StVZO	-	X		6.8	Not-Aus-Schalter	+ X	X
1.9	Ausnahmegenehmigung	-	X		7.1	Motor, Motoraufhängung	+ X	
1.10	Verbandskasten, Warndreieck	-	X		7.2	Motorstart-, -regulierung	+ X	
1.11	Schaufelschutz, Warnleuchte, -lampe	-	X		7.3	Abgasanlage, Schalldämmung	+ X	
1.12	Werkzeug	-	X		7.4	Kraftstoffbehälter	+ X	
GRUNDGERÄT				ANTRIEB				
2.1	Rahmen, Bolzen, Lagerungen	-	X		7.5	Kraftstofffilter, -leitungen		
2.2	Verkleidung, Kotflügel, Stoßstangen	-	X		7.6	Getriebe (Schaltung, Aufhängungen, Wellen)		
2.3	Mulde	-	X		LENKANLAGE			
2.4	Tritte, Griffe, Absturzicherungen	+ X	X		8.1	Leitungen, Schläuche, Getriebe Zylinder		
2.5	Drehkrans	+ X	X		8.2	Funktion der Lenkung		
2.6	Gegengewicht	+ X	X		8.3	Notlenkung		
2.7	Transportsicherung	-	X		(ggf. gem. Herstellerangaben)			
2.8	Abschleppvorrichtung	-	X		9.1	Schnellwechseleinrichtung	+ X	
2.9	Verzurr-, Hebepunkte	+ X	X		9.2	Avaleger, Hub-, Kipparme	- X	
2.10	Unterlegeweile	-	X		9.3	Arbeitswerkzeug, Schaufel		
FAHRWERK				ARBEITSEINRICHTUNG				
3.1	Achsen, Achsbefestigung	-	X		9.4	Planiereinrichtung		
3.2	Federung	-	X		9.5	Planierwinkeleinrichtung		
3.3	Felgen, Reifen	-	X		9.6	Auffreißer (Heck-, Schar-, Front-)		
3.4	Kettenstrang, Kettenbuchsen	+ X	X		9.7	Schubrahmen, -arme		
3.5	Lauf-, Stützrollen	+ X	X		9.8	Winde, Seil, Seilführung		
3.6	Leitrad, Kettlernad	+ X	X		9.9	Lasthaken		
3.7	Kettenspanneinrichtung	+ X	X		9.10	Leitungen, Schläuche	+ X	
3.8	Fahrmotoren	+ X	X		9.11	Lagerungen, Bolzen, Verriegelungen	- X	
HYDRAULIK- / DRUCKLUFTANLAGE				FAHRER-/BEDIENPLATZ				
4.1	Öl-, Druckluftbehälter	+ X	X		10.1	Türen, Fenster, Scheiben, Spiegel	+ X	
4.2	Schläuche, Leitungen, Zylinder	+ X	X		10.2	Scheibenwischer-, -anlage		
4.3	Filter, Ventile, Stellteile	+ X	X		10.3	Fahrersitz, Rückhaltesystem	+ X	
4.4	Pumpen	+ X	X		10.4	Heizung, Lüftung, Klimaanlage	+ X	
4.5	Antrieb, Motoren	+ X	X		10.5	Abdeckungen, Notausstieg	+ X	
BREMSENANLAGE								
5.1	Betriebsbremse	-	X		10.6	ROPS, FOPS, TOPS	+ X	
5.2	Feststellbremse	-	X		10.7	Stellteile, Pedale, Trittschienen, Anti-Rutsch	+ X	

*Beanstandungen / Fehler, die bei obiger Prüfung festgestellt wurden:	Mängel beheben bis	Erfolgt am	durch
1. Lagerung am Stiel 9. Spiel	03/2024		Am 11.11.24 Hilfsgewerkel Joh. Zunge wurde 03/24 Wegob
2. Lagerung am Schaufelstiel 9. Spiel	"		
3. Lagerung Kettennad 9. Spiel	"		
4.	"		
5. Stahlbolzen an Kupplungen fehlen	"		
6.	"		
7. Motor startet schlecht - Vergasereinstellung	"		
8. Schutzblech Hauptarm fehlt	04/2023		
9. Dattelkran am Heck fehlt	04/2023		

Maschine weiterhin betriebsbereit? JA NEIN (Nachprüfung erforderlich)

Prüfung durchgeführt: 11/03/2023 Kenntnisnahme: [Signature] Nächste Prüfung spätestens: 03/2024
 Datum, Unterschrift Sachkundiger/befähigte Person Datum, Unterschrift des Auftraggebers Monat / Jahr
 Nachprüfung durchgeführt: _____ Kenntnisnahme: _____
 Datum, Unterschrift Sachkundiger/befähigte Person Datum, Unterschrift des Auftraggebers
 Sachkundigen-Prüfung durch befähigte Person erfolgt nach Festlegung in der Gefährdungsbeurteilung. Nach größeren Reparaturen, Umbauten oder bei Bedarf früher.
 Bei besonderen Beanstandungen ist auf der Basis einer Gefährdungsbeurteilung (VWA) über die Gefährdungen V. - Unterstrich 11 - 17/18 Eintrag zu machen.



Verband der Teilnehmern gem. Außenstelle
Neustadt

Roßlaufstraße 20

67433 Neustadt

Auftragsnummer

2	2	6	0	0	3	7	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Gerät EC30 Seriennummer 28216449

Durchgeführt am 28.01.2022

Durchgeführt von Wetzel, Wolfgang

MASCHINEN-ABNAHMEPROTOKOLL GEM. DGUV REGEL 100-500 UND BETRSICHV

Allgemeines	Bauteil	Vorhanden (+/-)	Zustand/Funktion in Ordnung	
			Ja	Nein
	ABE / Fahrzeugschein	-		
	Betriebsanleitung	+	x	
	Daten-Blätter / ZulBesch. Teil 1	-		
	Letztes Abnahmeprotokoll	-		
	Typenschild / CE- Kennzeichnung	+	x	
	Konformitätserklärung (auch Anbaugeräte)	-		
	Warn- / Hinweisschilder	+	x	
	Kennzeichen gem. StVZO	-		
	Ausnahmegenehmigungen	-		
	Verbandkasten / Wardreieck / Weste	+	x	
	Schaufelschutz / Warntafel / Warnlampe	-		
	Werkzeug	-		
	Feuerlöscher (Prüfsiegel)	-		

Grundgerät	Bauteil	Zustand/Funktion in Ordnung	
		Ja	Nein
	Rahmen / Bolzen / Lagerungen	x	
	Verkleidung / Kotflügel / Stoßstangen	x	
	Tritte / Griffe / Absturzsicherung	x	
	Drehkranz / sperren	x	
	Kontergewicht		x ⁽¹⁾
	Transportsicherung	x	
	Verzur- / Hebepunkte	x	

Bischoff GmbH Co. KG
Friesstraße 14
60388 Frankfurt/M
Tel.: +49 (0) 4201090
Fax: +49 (0) 42010929
www.bischoff-baummaschinen.de

Pers. haft. Ges. Bischoff
Verwaltungs GmbH
Friesstr. 14, 60388 Frankfurt/M
AG Frankfurt HRB 30326

Geschäftsführer
Ralf Engler

Handelsregister
Frankfurt HRB 13409

Ust-IDNr.
DE111998036

Steuer-Nr.
012306/30419

Bank
Commerzbank AG - Frankfurt, 49009900 (BLZ 50540028)
IBAN: DE15 5054 0028 0490 0999 00, SWIFT: COBADEFF305

Postbank Ffm, 51616006 (BLZ 50010000)
IBAN: DE48 5001 0060 0051 6166 06, SWIFT: PBNKDEFFXXX



Antrieb / Lenkung	Bauteil	Zustand/Funktion in Ordnung	
		Ja	Nein
	Motor / Motoraufhängung	x	
	Motorstart / Motorregulierung	x	
	Abgasanlage / Schalldämpfer	x	
	Kraftstoffbehälter	x	
	Kraftstofffilter / -leitungen	x	
	Lenkkupplung / -bremse	x	

Arbeits-einrichtung	Bauteil	Zustand/Funktion in Ordnung	
		Ja	Nein
	Schnellwechseleinrichtung	x	
	Ausleger, Hub- / Kipparme	x	
	Arbeitswerkzeug / Schaufel	x	
	Leitungen / Schläuche		x ⁽²⁾
Lagerungen / Bolzen / Verriegelungen	x		

Bremsanlage	Bauteil	Zustand/Funktion in Ordnung	
		Ja	Nein

Fahrwerk	Bauteil	Zustand/Funktion in Ordnung	
		Ja	Nein

Hydraulik / Druckluftanlage	Bauteil	Zustand/Funktion in Ordnung	
		Ja	Nein
	Öl- / Druckluftbehälter	x	
	Leitungen / Zylinder / Schläuche		x ⁽³⁾
	Filter / Ventile / Stellteile	x	
	Pumpen	x	
Antrieb, Hydraulikmotoren	x		

Kabine	Bauteil	Zustand/Funktion in Ordnung	
		Ja	Nein
	Türen / Fenster / Scheiben / Spiegel	x	
	Scheibenwischer / -waschanlage		x ⁽⁴⁾
	Fahrersitz / Sicherheitsgurt	x	
	Lüftung / Heizung / Klimaanlage	x	
	Kabinenschutz-einrichtung	x	
	Abdeckung / Notausstieg		x ⁽⁵⁾
Stellteile / Pedale	x		

Elektrische Anlage	Bauteil	Zustand/Funktion in Ordnung	
		Ja	Nein
	Batterien / Lichtmaschine	x	
	Leitungen / Verbindungen	x	
	Steckdosen / Kupplungen	x	
	Kontrollanzeigen / Sicherungen	x	
	Stellteile / Schalter	x	
	Beleuchtungseinrichtung		x ⁽⁶⁾
Warneinrichtung / Hupe	x		

Bischoff GmbH Co. KG
Friesstraße 14
60388 Frankfurt/M
Tel.: +49 (69) 4201090
Fax: +49 (69) 42010629
www.bischoff-baumaschinen.de

Pers. haft. Ges. Bischoff
Verwaltungs GmbH
Friesstr. 14, 60388 Frankfurt/M
AG Frankfurt HRB 30326

Geschäftsführer
Ralf Engler

Handelsregister
Frankfurt HRB 13409

Ust-IDNr.
DE111998036



Steuer-Nr.
012/306/30419

Bank
Commerzbank AG - Frankfurt, 49009900 (BLZ 50540028)
IBAN: DE15 5054 0028 0490 0999 00, SWIFT: COBADEFF300

Postbank Ffm, 51616606 (BLZ 50010060)
IBAN: DE48 5001 0060 0051 6166 06, SWIFT: PBNKDEFFXXX



Beanstandungen/Fehler, die bei obiger Prüfung festgestellt wurden	
1	Befestigungsschraube fehlt abgerissen
2	Teilweise porös
3	Teilweise porös
4	Ohne Funktion
5	Nothammer fehlt
6	Arbeitscheinwerfer ohne Funktion

Bemerkungen	Betriebsbereitschaft	Prüfung durchgeführt	Kenntnisnahme
	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein (Nachprüfung erforderlich)		

Nachprüfung durchgeführt

|

Kenntnisnahme

Siegel geklebt

Ja Nein

Die Sachkundigen-Prüfung erfolgt nach Festlegung in der Gefährdungsbeurteilung, nach größeren Reparaturen, Umbauten oder bei Bedarf früher. Bei wesentlichen Änderungen ist ggf. der Einsatz eines Sachverständigen erforderlich.
Die nächste Prüfung ist fällig bis **Sat Jan 28 2023 08:44:10 GMT+0100 (Mitteleuropäische Zeit)**.

Bischoff GmbH Co. KG
Friesstraße 14
60388 Frankfurt/M
Tel.: +49 (69) 4201090
Fax: +49 (69) 42010929
www.bischoff-baummaschinen.de

Pers. haft. Ges. Bischoff
Verwaltungs GmbH
Friesstr. 14, 60388 Frankfurt/M
AG Frankfurt HRB 30326

Geschäftsführer
Ralf Engler

Handelsregister
Frankfurt HRB 13409

Ust-IDNr.
DE111996036

Steuer-Nr.
012/306/30419

Bank
Commerzbank AG - Frankfurt, 480099900 (BLZ 50540028)
IBAN: DE15 5054 0028 0490 0999 00, SWIFT: COBADEFF305

Postbank Ffm, 51616606 (BLZ 50010060)
IBAN: DE48 5001 0060 0051 6166 06, SWIFT: PBNKDEFFXXX

