



# TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Wurster Straße 92 27580 Bremerhaven

Tel.: + [REDACTED] Fax: +49 471 970 901-40

e-Mail: s [REDACTED]@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG • Wurster Straße 92 • 27580 Bremerhaven

Entsorgungsbetriebe Lübeck  
Abt. Betriebswirtschaft  
Malmöstr.22  
23560 Lübeck

erstellt durch :

[REDACTED]  
Handy : +49 [REDACTED]

Datum : 30.09.2024

## G u t a c h t e n

**0069W4U107**

Bei Rückfragen bitte angeben!


Betreff : Fahrzeugbewertung HL HL122  
Ihr Zeichen : BS246501  
Fahrzeughalter : Hansestadt Lübeck  
Schule und Sport  
Kronsfordter Allee 2-6, 23560 Lübeck  
Amtliches Kennzeichen : HL HL122  
Auftrag vom / durch : 26.09.2024 / EBL  
Besichtigungsdatum : 30.09.2024  
Besichtigungsort : Entsorgungsbetriebe Lübeck  
Abt. Betriebswirtschaft  
Malmöstr.22, 23560 Lübeck  
Besichtigt durch : Unterzeichner

### Kosten- und Wertzusammenstellung:

[REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]

**Gutachten Nr.: 0069W4U107**
**Datum: 30.09.2024**
**Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung**

Amtliches Kennzeichen	: HL HL122	
Fahrzeugart	: Transporter	
Aufbauart	: Kombi, 4-türig	
Fabrikat	: FORD	
Typ / Untertyp	: Transit / Transit 300 M TDCi	
Fahrzeug-Ident-Nummer	: WF0SXXTTFS8R05135	
Hubraum / Leistung	: 2198 ccm / 63 kW	
Motorart / Zylinder / Motorbauart	: Diesel Kat / 4-Zylinder / Reihe	
Abgascode	: EU4	
Plätze	: 9	
KBA-Nr.:	: 8566AFP	
Leer- / zul. Gesamtgewicht	: 1840 kg / 3000 kg	
Länge / Breite / Höhe	: 5230 mm / 1974 mm / 2532 mm	
Reifendimension vorn / hinten	: 195/70 R 15R / 195/70 R 15R	
Reifenfabrikat	: Matador	
	: Winter-Reifen	
	←	
		
Profiltiefe in (mm)	:	Ersatzrad vollwertig
Anzahl der Achsen	: 2	
Radstand	: 3300 mm	
Erstzulassung	: 10.04.2008	
Letzte Zulassung	: 10.04.2008	
Laufleistung abgelesen	: 142370 km	
Farbe	: Frozen White	
Lackart	: Uni	
Fahrzeugzustand	: mäßig	
Besichtigungszustand	: unzerlegt, unter Verwendung einer Grube	
Serien/Sonderausstattungen	: Serien- und Sonderausstattung siehe Bewertung	
Bemerkungen	: Mwst. nicht ausweisbar	



# TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Wurster Straße 92 27580 Bremerhaven

Tel.: +49 [REDACTED] Fax: +49 471 970 901-40

e-Mail: [REDACTED]@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0069W4U107

Datum: 30.09.2024

AUFTRAGS-NR: 0069W4U107

SCHLÜSSEL-NR: 00000000

## F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER: HANSESTADT LÜBECK SCHULE UND SPORT  
KRONSFORDER ALLEE 2-6  
23560 LÜBECK

BESICHTIGUNGSDATUM / ORT: 30.09.2024 / LÜBECK

AMTLICHES KENNZEICHEN: HL HL122

ART / AUFBAU: TRP / KOMBI

HERSTELLER: FORD  
TYP: TRANSIT  
AUSFÜHRUNG: TRANSIT 300 M TDCI  
FAHRZEUG IDENT NR: WF0SXXTTFS8R05135

FARBE: FROZEN WHITE  
TÜREN: 4

MOTORART: DIESEL MIT KATALYSATOR  
HUBRAUM / LEISTUNG: 2.198 CCM / 63 KW  
ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 4 / EU4  
NUTZLAST / GESAMTGEWICHT: / 3.000 KG.

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 10.04.2008 / 10.04.2008

GESAMTLAUFLEISTUNG: 142.370 KM ABGELESEN

\* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) \*

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
BREMERHAVEN , DEN 07.10.2024

FORM AUDATEX





# TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Wurster Straße 92 27580 Bremerhaven

Tel.: +49 [REDACTED]-0 Fax: +49 471 970 901-40

e-Mail: [REDACTED]@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0069W4U107

Datum: 30.09.2024

AUFTRAGS-NR: 0069W4U107

SCHLÜSSEL-NR: 00000000

## SERIEN - AUSSTATTUNG

ABS ELEKTRONISCH; AIRBAG FAHRERSEITE; AUßENSPIEGEL, MANUELL VERSTELLBAR (2); DACH, HOCH; DACHHIMMEL IM FAHRGASTRAUM; DACHHIMMEL IN FAHRERKABINE; DIFFERENZIALSPERRE, ELEKTRONISCH (EDS); DOPPELFLÜGEL-HECKTÜR MIT 180° ÖFFNUNGSWINKEL (MIT FENSTER); DREHZAHLMESSER; ESP (ELEKTRONISCHES-STABILITÄTS-PROGRAMM) INKL. BERGANFAHR-ASSISTENT; FENSTER: FENSTER FEST, 1. REIHE LINKS; FENSTER: FENSTER FEST, 1. REIHE RECHTS; GETRIEBE: 5-GANG-GETRIEBE; HECKSCHEIBE, BEHEIZBAR; HECKSCHEIBEN-WISCHWASCHANLAGE; KOPFSTÜTZEN (2) VORN; LACKIERUNG: UNI-LACKIERUNG; LICHTMASCHINE 150 AH; SCHIEBETÜR: SCHIEBETÜR, RECHTS; SEITENWANDVERKLEIDUNG HALBHOCH, AUS VINYL; SERVOLENKUNG; SITZE: SITZ-PAKET 21; UMLUFTSCHALTUNG; VERZURRÖSEN; WEGFAHRSPERRE; WÄRMESCHUTZVERGLASUNG, LEICHT GETÖNT;

## SONDER - ZUBEHÖR

ANHÄNGERKUGELKOPFKUPPLUNG; DOPPELFLÜGEL-HECKTÜR MIT 255°-ÖFFNUNGSWINKEL, OHNE FENSTER; GUMMIMATTE; KLIMAAANLAGE VORN; LACKIERUNG: UNI-LACKIERUNG (SONDERLACKIERUNG NACH KUNDENWUNSCH); PAKET: ELEKTRIK; PAKET: KOMBI-PAKET (I.V. KLIMAAANLAGE); PAKET: SICHT; SEITENSCHUTZLEISTEN; SITZE: SITZ-PAKET 22; SITZE: SITZ-PAKET 23; SITZE: SITZ-PAKET 24; SITZE: SITZ-PAKET 30 (SEITENAIRBAG); SITZE: SITZ-PAKET 31 (SEITENAIRBAG); SITZE: SITZ-PAKET 5; SITZE: SITZ-PAKET 8; SITZE: SITZ-PAKET KUNSTLEDER; TACHOGRAPH IN ZUSATZGEHÄUSE; AMF RAMPE IM HECK;

## FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR

## WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN

### NOTWENDIGE REPARATUREN

- BREMSE VO./HI. VERSCHLISSEN
- DIV.ROSTSTELLEN, DIV.DURCHROSTUNGEN
- INNERRAUM VERSCHMUTZT
- MOTORCHECKLAMPE LEUCHTET DAUERHAFT
- MOTORÖLVERLUST
- REIFEN VO. VERSCHLISSEN
- SITZGESTELL FAHRERSITZ GEBROCHEN
- STARTERBATTERIE DEFECT

## SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: 195/70 R 15  
H-ACHSE: 195/70 R 15

FORM AUDATEX



# TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Wurster Straße 92 27580 Bremerhaven

Tel.: +49 [REDACTED] Fax: +49 471 970 901-40

e-Mail: [REDACTED]@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

**Gutachten Nr.: 0069W4U107**

**Datum: 30.09.2024**

AUFTRAGS-NR: 0069W4U107

SCHLÜSSEL-NR: 00000000

**E R G E B N I S:** DIE AUF DEN 01.10.2024 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND  
BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER  
OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN  
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

BREMERHAVEN , DEN 07.10.2024

FORM AUDATEX



# TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Wurster Straße 92 27580 Bremerhaven

Tel.: +49 [REDACTED] Fax: +49 471 970 901-40

e-Mail: [REDACTED]@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

**Gutachten Nr.: 0069W4U107**

**Datum: 30.09.2024**

## **Fahrzeugdaten-Unterlagen**

Die technischen Daten wurden einer Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil 1 entnommen.

## **Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN)**

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen Unterlagen festgestellt.

## **Besichtigungsbedingungen**

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung.

## **Werterhöhende Reparaturen**

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende Reparaturaufwendungen vor.

## **Besonderes / Sonstiges**

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

## **Schlusswort**

Die vorliegende Fahrzeugbewertung wurde erstellt durch den Sachverständigen  
Herrn [REDACTED]

Der Sachverständige für Unfall-, Schaden und Wertgutachten

Bremerhaven, 30.09.2024

[REDACTED]

Die Fahrzeugbewertung umfasst - 15 - Seiten incl. der Lichtbildanlage.

Diese Fahrzeugbewertung wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Gutachten Nr.: 0069W4U107

Datum: 30.09.2024



Bild 1



Bild 2

Gutachten Nr.: 0069W4U107

Datum: 30.09.2024



Bild 3



Bild 4



Gutachten Nr.: 0069W4U107

Datum: 30.09.2024



Bild 5



Bild 6

Gutachten Nr.: 0069W4U107

Datum: 30.09.2024



Bild 7



Bild 8



Gutachten Nr.: 0069W4U107

Datum: 30.09.2024



Bild 9




Bild 10



Gutachten Nr.: 0069W4U107

Datum: 30.09.2024



Bild 11



Bild 12

Gutachten Nr.: 0069W4U107

Datum: 30.09.2024



Bild 13



Bild 14

Gutachten Nr.: 0069W4U107

Datum: 30.09.2024



Bild 15



Bild 16



Gutachten Nr.: 0069W4U107

Datum: 30.09.2024



Bild 17

# Zulassungsbescheinigung Teil I

(Fahrzeugschein)

Nr. **HL-S-0-101/08-00076**

Europäische  
Gemeinschaft

**D**

Bundesrepublik  
Deutschland

Permiso de circulación. Parte I / Osvědčení o registraci - Část I /  
Registreringsattest. Del I / Registreerimistunnistus. Osa I /  
Άδειά κυκλοφορίας/Πρωτογενή Αδειοδότηση. Μέρος I /  
Registration certificate. Part I / Certificat d'immatriculation. Partie I /  
Carta di circolazione. Parte I / Registrācijas apliecība. I. daļa /  
Registrācijas liudzimas. I. daļa / Forgalmi engedély. I. rész /  
Certifikat ta' Registrazzjoni. L-I Part I / Kentekenbewijs. Deel I /  
Dowód Rejestracyjny. Część I / Certificado de matricula. Parte I /  
Osvědčení o evidenci. Část I / Prometno dovoljenje. Del I /  
Rekisterintodistus. Osa I / Registreringsbeviset. Del I

A Amtliches Kennzeichen

**HL-HL122**

C.1.1 Name oder Firmenname

HANSESTADT LÜBECK  
SCHULE U. SPORT

C.1.2 Vorname(n)

C.1.3 Anschrift

KRONSFORDER ALLEE 2 -6  
23560 LÜBECK

Nächste HU

(Monat und Jahr) **04.2011**

LÜBECK

I Datum:

**10.04.2008**

C.4c Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des  
Fahrzeugs ausgewiesen.

B 10.04.2008 2.1 8566 2.2 AFP00024

J M1 - 4 AF

E WF0SXXTTFS8R05135 3 5

D.1 FORD

FDF6

D.2 P8FA1C

C9AAA

D.3 TRANSIT/TOURNEO

2 FORD (D)

5 FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.

MEHRZWECKFAHRZEUG

V.9 83RII-05

14 98/69/EG III;B

P.3 DIESEL

10 0002 141 0469 P.1 02198

22 O.1:2200 BIS 8% STEIG.\*S.1:MAX.S-PL.\*ZUL.GES-GEW.D.ZUG  
ES MAX.4500KG BIS 12% STEIG.OD.MAX.5000KG BIS 8% STEIG  
.\*WW.AHK LT.EGTG\*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 10.04.2008  
\*

L 02 9 01 P.2 P.4 0063/03500 T 134

18 05230 - 19 1974

20 - - 2545 G 01840 -

12 - 13 00112 Q -

V.7 208 F.1 003000 F.2 3000

7.1 01600 7.2 01760 7.3 -

8.1 01600 8.2 01760 8.3 -

U.1 085 U.2 02625 U.3 070

0.1 01700 0.2 0750 S.1 9 S.2 -

15.1 195/70R15C104/102R

15.2 195/70R15C104/102R

15.3 -

R WEIß 11 0

K e11\*2001/116\*0284\*03

6 30.10.2007 17 K 16 DM369155

21 -




(Raum für weitere amtlich zugelassene Eintragungen)

Weitere HU:

28182

23844



H April 20 21

Außer



23566 Lübeck,

**HANSESTADT LÜBECK**

Der Bürgermeister  
Verkehrsangelegenheiten  
Im Auftrag

Unterschrift



**Definition der Felder:**

Feld	Bezeichnung
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs
D.1	Marke
D.2	Typ/Variante/Version
D.3	Handelsbezeichnung(en)
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer
F.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
F.2	Im Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamtmasse in kg
G	Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg (Leermasse)
H	Gültigkeitsdauer
J	Datum dieser Zulassung
K	Fahrzeugklasse
L	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE
M	Anzahl der Achsen
O.1	Technisch zulässige Anhängelast gebremst in kg
O.2	Technisch zulässige Anhängelast ungebremst in kg
P.1	Hubraum in cm <sup>3</sup>
P.2/P.4	Nennleistung in kW/Nenn Drehzahl bei min <sup>-1</sup>
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle
Q	Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Krafträdern)
R	Farbe des Fahrzeugs
S.1	Sitzplätze einschließlich Fahrersitz
S.2	Stehplätze
T	Höchstgeschwindigkeit in km/h
U.1	Standgeräusch in dB (A)
U.2	Drehzahl in min <sup>-1</sup> zu U.1
U.3	Fahrgeräusch in dB (A)
V.7	CO <sub>2</sub> (in g/km) kombinierter Wert
V.9	Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung
(2.1)	Code zu (2)
(2.2)	Code zu D.2 mit Prüfziffer
(3)	Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer
(4)	Art des Aufbaus
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus

www.borgard-verlag.de • Form-Nr. 400



die den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen, diejenige Zulassungsbehörde nach Maßgabe der für die Rechtsvorschriften anzuzeigen.

Erzeugnis sind dem Erwerber gegen Empfangsbescheinigung Teil I und Teil II auszuhändigen. Die Namen und die Anschrift des Erwerbers vollständig dem Veräußerer unverzüglich der Zulassungsbehörde

unterlassung der vorgeschriebenen Meldepflichten (Abmeldung, Umschreibung bei Erwerb oder Umzug in einen anderen Zulassungsbezirk, Meldung anderer Veränderungen) kann durch Geldbußen geahndet werden.

- (6) Datum zu K
- (7) Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg  
(7.1) Achse 1 bis (7.3) Achse 3
- (8) Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg  
(8.1) Achse 1 bis (8.3) Achse 3
- (9) Anzahl der Antriebsachsen
- (10) Code zu P.3
- (11) Code zu R
- (12) Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m<sup>3</sup>
- (13) Stützlast in kg
- (14) Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse
- (14.1) Code zu V.9 oder (14)
- (15) Bereifung  
(15.1) auf Achse 1 bis (15.3) auf Achse 3
- (16) Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II
- (17) Merkmal zur Betriebserlaubnis
- (18) Länge in mm
- (19) Breite in mm
- (20) Höhe in mm
- (21) Sonstige Vermerke
- (22) Bemerkungen und Ausnahmen

Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3):

Andere als die angegebenen Bereifungen können im Rahmen der gültigen Typ- oder Einzelgenehmigung am Fahrzeug angebracht werden. Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuauflage der Zulassungsbescheinigung Teil I ist hierfür nicht erforderlich.

BORGARD VERLAG DRUCKEREI 2007 - 99755432

ZBI

041260094

